平成25年度 県の建設工事等に伴う事故発生状況一覧表 (平成26年3月末現在) (№:1)

| ΝO | 発生日時 | 工事種別 | 事 故 概 要 | 事故の原因等 | 防止対策 |
|-----|-----------|------|---------------------------------------|---------------|----------------|
| 1 | H25.04.01 | 道路 | 市道に導水管の埋設設置のため岩盤掘削作業をしていたところ、不 | | |
| | 10:50 | | 測の位置で岩盤が途切れ、ブレーカーの先端が滑り落ち、事前に確認 | なかった。 | 露出させる。 |
| 土 | | | していた位置と異なる箇所に埋設されていた水道管を破損した。 | | ・埋設物の位置を目視確認を行 |
| (1) | 架空線・埋設物 | | (物損事故) <mark>公衆災害</mark> | | う。 |
| 2 | H25.04.8 | 道路 | 道路に張り出した枝をチェーンソーにより伐採作業中、伐った枝が | ・跳ね返り等の対処を事前に | ・安全教育の徹底 |
| | 11:30 | | 突風により作業員に向かって飛んできたため、これを避けようと左手 | 行っていなかった | ・皮手袋等の使用を徹底 |
| 土 | | | を離したところチェーンソーの刃が左手に当たり裂傷した。 | ・作業性を重視し厚手の手袋 | |
| (2) | 立木処理 | | 男 57歳(左示指・中指挫滅創)約2週間の安静加療を要す | を着用しなかった | |
| 3 | H25.04.25 | 河川 | 函渠工掘削作業中、バックホウのブームを引き上げて旋回したとこ | ・部品の劣化、摩耗、疲労に | ・日常点検の強化 |
| | 16:00 | | る、アーム部の油圧ホース接続部の部品に亀裂が発生し、亀裂から作 | よるもの | |
| 土 | | | 動油が漏れ、周辺の田、畑、民家、自動車に飛散した。 | | |
| (3) | 流出 | | (物損事故) <mark>公衆災害</mark> | | |
| 4 | H25.04.29 | 砂防 | 仮設道路設置にあたりバックホウで作業中、入口付近にあった架空 | ・旋回作業時の注意不足 | ・安全教育の徹底 |
| | 16:45 | | 線に接触し、電話線支持線が外れた | ・防護管、単管ゲートが事故 | ・防護施設の設置 |
| 土 | | | | 箇所に設置されていなかった | |
| (4) | 架空線・埋設物 | | (物損事故) <mark>公衆災害</mark> | | |
| 5 | H25.05.13 | 建築 | 脚立上で内装天井の石膏ボードをバールで撤去していたところ、ボ | ・安易な判断で足場を変更し | ・足場の安全性の向上 |
| | 11:00 | | ードがスプリンクラー配管に接触し、跳ね返ってきたボードとバール | | ・安全教育の徹底 |
| 都 | | | の間に右手小指と薬指を挟まれ負傷。 男 50歳(右環指・小指 | ・注意喚起を怠った | |
| (1) | 飛来物・落下物 | | PIP関節脱臼)約1週間の安静加療を要す。 | | |
| 6 | H25.05.21 | 道路 | 橋梁橋脚に設置されている伸縮装置を撤去する際、撤去部材が引っ | | ・人力作業の徹底 |
| | 11:05 | | 掛かり、これを外そうと作業員が近づいたところ突然引っかかりが外 | 力吊りすべきところを始めか | |
| 土 | | | れ、作業員の左頬にあたり負傷したもの | ら機械吊りとしていた | |
| (5) | 工具・資材 | | 男 68歳(頭部外傷、左頬骨骨折、顔面挫滅創)約2週間の加療 | | |
| 7 | H25.05.22 | 道路 | 橋梁橋台沓座の測量のため橋台側壁に上り、測量しようとしたとこ | | |
| | 8:45 | | ろバランスを崩したため、護岸の天端に着地しようと飛び降りたが着 | | ・安全標識による表示の設置 |
| 土 | | | 地に失敗し、その後護岸を落下した。 | | ・安全教育の徹底 |
| (6) | 墜落・転落 | | 男 44歳(右足関節開放性脱臼骨折)約2カ月の加療 | | |
| 8 | H25.05.23 | 砂防 | 堰堤のコンクリート打設のため簡易足場の組立作業中、梯子から足 | ・梯子に滑り止め措置がされ | ・滑り止めの設置 |
| | 16:40 | | を滑らせ落下し宙吊り状態となり、落下中に左足大腿部を裂傷した | ていなかった | ・安全教育の徹底 |
| 土 | | | 男 35歳(左鼠径部刺創、左大腿静脈損傷、出血性ショック、左 | ・安全帯フックを不適当な位 | |
| (7) | 墜落・転落 | | 恥骨開放性骨折)約1ヶ月間の治療 | 置に取り付けていた | |

平成25年度 県の建設工事等に伴う事故発生状況一覧表 (平成26年3月末現在) (№:2)

| ΝO | 発生日時 | 工事種別 | 事故概要 | 事故の原因等 | 防止対策 |
|-----------|---------------------|-----------------|---|-----------------------|----------------------------------|
| 9 | H25.05.24 | 道路 | 10トンダンプにて残土置き場へ土砂を搬出後、荷台を下げ切る前 | 5 7 77 75 77 75 | ・目視確認を行うよう周知徹底 |
| 9 | 10:00 | 坦珀 | 「0 Fンダングにて残工量で場へ工砂を滅山後、何日を下り切る前 に発進したため、残土置き場出入り口に架空された、電柱間隔を保持 | | ・防護施設を設置する |
| 土 | 10.00 | | するワイヤーに荷台が当たり切断した。 | ・防護施設等の対策が行われ | |
| | 架空線・埋設物 | | (物損事故) <mark>公衆災害</mark> | ていなかった | |
| 1 0 | H25.05.25 | 道路 | 既設ブロック積の上の落石防護柵設置が完了したため、ブロック積 | ・足場の不安定な部分に不用 | ・足場組立、解体作業計画・手 |
| | 9:00 | | みから単管足場を撤去作業中、作業員が誤って約4mの高さから転落 | 意に乗ってしまった | 順書を作成し周知 |
| 土 | | | した。 男 60歳(前額部挫創、右橈骨遠位端骨折、左肘頭粉砕骨 | ・安全帯を適正に使用してい | ・安全帯の使用状況を監視 |
| (9) | 墜落・転落 | | 折)約8週間の加療 | なかった | ・安全教育の徹底 |
| 1 1 | H25.05.29 | 農地 | 掘削土をダンプトラックに積み込み、再度掘削しようとしたところ | | ・専従の監視員を配置 |
| | 11:40 | | バックホウのアームが電力アース線に接触し、ソケット型接続部が外 | | ・目印や看板の設置 |
| 農 | | | れた。 | 設置していなかった | |
| (1) | 架空線・埋設物 | | (物損事故) <mark>公衆災害</mark> | | |
| 1 2 | H25.6.14 | 治山 | 仮設排水パイプを取り外すためパイプに乗り、パイプから降りる際 | | |
| | 11:30 | | にパイプを吊っていたチェーンに接触したためパイプが接続部から外 | | ・仮設排水パイプは下方から支 |
| 林 | | | れ、作業員が4m下へ転落した。 男 49歳(左橈骨遠位端骨折 | ・安易に考えパイプに乗った | える構造とする |
| (1) | 墜落・転落 | | 、左膝挫傷、前胸部挫傷、右踵部挫傷)約6週間の安静加療 | | |
| 1 3 | H25.6.18 | 道路 | 伐採作業中、丸太3本をクレーン機能付きバックホウで吊り上げ運 | | ・安全教育の徹底 |
| | 16:30 | | 搬しようとしたところ、横転した。 | しようとした | ・バックホウに注意喚起の掲示 |
| 土 | 7777 | | | ・クレーン機能に切り替えな | |
| (10) | 建設機械 | | (物損事故) | かった | |
| 1 4 | H25.7.9 | 河川 | 肩掛け式除草機による除草作業において、隣接する民家の窓ガラス | | ・飛散防止板設置の徹底 |
| | 11:00 | | にひび割れが生じた。 | た | |
| 土 | 芸川 16世 | | | | |
| (11) | 草刈・除草 | \ \\ | (物損事故) <mark>公衆災害</mark> | | ********* |
| 1 5 | H25.7.11 | 道路 | 転落防止柵の土中用支柱を挿入した際、地中に埋設されていた水道 | • | |
| | 15:50 | | 管を破損させた。 | 設されていた | 確認を行う |
| 土 (12) | 架空線・埋設物 | | (物損事故) <mark>公衆災害</mark> | | |
| ` ' | 朱皇線・建設初 H25.7.23 | 都市 | (物質争収) <mark>公家災害</mark> 作業終了に伴い、バックホウを回送していたところ、バックホウの | ・監視員、防護管を設置しな | ・監視員、防護管、目印を設置 ・監視員、防護管、目印を設置 |
| 1 6 | 16:50 | 印印 | 作業終了に伴い、ハックホワを凹送していたところ、ハックホワの アーム部分が架空線に接触し、架空線に緩みが生じた。 | ・監視貝、防護官を設置しな かった | ・監視貝、防護官、日印を設直 ・安全教育の徹底 |
| 土 | 10.50 | | ナームip カルオエ称に技能し、木工脉に版のか土した。 | かった ・資格者だが、バックホウの | ・ メニ狄月の版版 |
| | 架空線・埋設物 | | | 移動を正副以外の者が行った | |
| (13) | 木工隊 生成物 | | (MIRTHA) <mark>以水火白</mark> | プシシューロックス・ション・コンド | |

平成25年度 県の建設工事等に伴う事故発生状況一覧表 (平成26年3月末現在) (№:3)

| ΝO | 発生日時 | 工事種別 | 事 故 概 要 | 事故の原因等 | 防止対策 |
|-------|-------------------------------|-----------------|---|--|---------------------------------|
| 1 7 | H25.8.26 | 砂防 | 残存型枠資材をクレーンで移動作業中、製品の片側がずり落ち、作 | ・1 本掛けの玉掛けの場合は | ・安全管理の徹底 |
| | 8:30 | | 業員の右足を負傷した | 締め付けるべきところを怠っ | |
| 土 | | | | た | |
| (14) | 工具・資材 | | 男 52歳(右第3.4趾基節骨骨折)約3週間の安静加療 | ・作業員が型枠を持っていた | |
| 1 8 | H25.9.14 | 道路 | 歩車道境界部にガードパイプ支柱(土中式)を打ち込み中に市水道 | ・埋設物の事前調査や試掘を | ・事前調査、試掘、報告の徹底 |
| | 16:30 | | 管を破損した。 | 行うべきところを怠った | |
| 土 | | | - 44 18 - 1 4 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - | | |
| ` ' | 架空線・埋設物 | | (物損事故) <mark>公衆災害</mark> | | |
| 1 9 | H25.9.23 | 治山 | 型枠工作業のため梯子に上がっていたところバランスを崩し2m下 | | |
| 44 | 14:00 | | へ転落した。 | 崩した | 場設置等により作業床を設ける |
| 林 (2) | R巻マ本 まこマ本 | | | | ・安全教育の徹底 |
| (2) | 墜落・転落 | \ \\ | 男 42歳(右肋骨骨折、右血胸、右前腕挫創)約1ヶ月の療養 | \P\T ___\ + _\\\ \\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\ | |
| 2 0 | H25.10.10 11:05 | 道路 | 重機を移動しようとしたところ、誤操作によりバケットが旋回し、 | ・選任された者以外が運転 | ・選任された者が運転する |
| 土 | 11:05 | | バケットが作業員に当たり路側の補強土壁下に転落した。 男 64歳(外傷性くも膜下出血、脳挫傷、胸骨・肋骨・椎体・腰 | ・重機を動かす際に退避指示 | ・重機の旋回範囲内に作業員が いる場合は重機を動かさない |
| (16) | 墜落・転落 | | カー04歳(外層性)も戻り山血、脳柱層、胸骨・肋骨・性体・接 椎骨折、肝損傷)約3ヶ月の安静加療 | ・転落防止措置をしていない | - *** *** - = **** - = **** |
| 2 1 | 里语 和语 H25.10.22 | 道路 | 照明灯建替え工事においてアースオーガー掘削時に、電話地下埋設 | | ・事前調査、立会、試掘等を行 |
| Z 1 | 10:50 | . — | 照明が建省な工事においてゲースオーガー掘削時に、電話地や建設 管を切断した | だったが怠った | ・ 争削嗣且、立云、武斌寺で1) |
| 土 | 10.50 | | ित र जीवा <i>जा</i> ट | | |
| | 架空線・埋設物 | | (物損事故) <mark>公衆災害</mark> | | |
| 2 2 | H25.11.9 | 道路 | バックホウにて歩道路盤の砕石敷均しを行っていたところ、後退時 | ・近接作業を行った | ・近接作業しないよう徹底する |
| | 14:30 | | に後部にいた作業員の右足と接触し負傷した。 | | ・重機作業時は見張り員を配置 |
| 土 | | | | | する |
| (18) | 建設機械 | | 男 48歳(右足関節捻挫)全治4週間の見込み | | |
| 2 3 | H25.11.14 | 道路 | 橋梁の桁上足場にいた作業員との打ち合わせが終わり、吊足場に降 | | ・安全帯の適正な使用を徹底す |
| | 9:30 | | りようとした際、手が安全帯に引っ掛かりフックが外れ、 5 m下の河 | | ర |
| 土(10) | 『参·芳 . 志□ ▽左 | | 川に転落した | ており、適正な使用をしてい | |
| (19) | 墜落・転落 | | 男 46歳(右足関節捻挫)約4週間の加療 | なかった | |
| 2 4 | H25.11.15 | 治山 | 生コンクリートをホッパーに入れ、クレーン仕様のバックホウにて 不敷地深地東にほないも数の、バックホウがバランスを岩して機能し | | ・選任された者が運転する |
| 林 | 11:30 | | 不整地運搬車に積み込む際、バックホウがバランスを崩して横転し、 オペレーターが負傷した。 | た ・バックホウに定格荷重の表 | ・定格荷重を常時知ることがで きるよう表示する |
| (3) | 建設機械 | | オペレーターが貝傷した。 男 47歳(右小指切断、右下腿打撲、右足部打撲挫創) | ・ハックホワに足恰何里の表 | とのより衣小りの |
| (3) | X±1X1/X1/X | | | いは目でしているかった | |

平成25年度 県の建設工事等に伴う事故発生状況一覧表 (平成26年3月末現在) (№:4)

| | | | | ı | 1 |
|------|-----------|------|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| ΝO | 発生日時 | 工事種別 | 事 故 概 要 | 事故の原因等 | 防止対策 |
| 2 5 | H25.11.22 | 農道 | 橋脚の沓座拡幅にあたり定着用鉄筋を挿入するため、削岩機にて水 | ・径19mmのビットと、ビット | ・ロッドとビットは適正な組み |
| | 9:32 | | 平に削孔していたところ、ビットが折れ、破損したビットの先端が偏 | 径22mm用のロッドを組み合わ | 合わせで使用する |
| 農 | | | 心防止のため支えていた作業員の左手にあたり負傷した。 | せていた | |
| (2) | 工具・資材 | | 男 28歳(左薬指挫滅創、左環指末節骨剥離解放骨折)約6週間の加療 | | |
| 2 6 | H25.11.25 | 上下水 | 試掘箇所に仮舗装を行ったが、舗装がめくれ、段差により一般車両 | ・加熱合材を使用すべきを、 | ・加熱合材の使用を徹底 |
| | 20:00 | | の底部を損傷した。 | 資材調達が間に合わず常温合 | |
| 都 | | | | 材を使用した | |
| (2) | 交通事故 | | (物損事故) <mark>公衆災害</mark> | | |
| 2 7 | H25.11.30 | 道路 | 舗装版破砕中にBHO.45のアームを折り、上げたまま前進したため | ・架空線管理者との立会や注 | ・管理者との立会や注意看板の |
| | 10:20 | | CATVケーブル線2本を引っ掛け、ケーブル引き込み金具を損傷した。 | 意看板の設置を怠った | 設置を徹底する |
| 土 | | | | | |
| (20) | 架空線・埋設物 | | (物損事故) <mark>公衆災害</mark> | | |
| 2 8 | H25.12.6 | 道路 | コンクリートブレーカー付きバックホウにてガードレール基礎を取 | ・防護コンクリートに覆われ | ・防護措置(敷き鉄板等による |
| | 15:45 | | り壊し中、ブレーカーが勢い余って露出していた上水道本管を防護コ | た水道管が施工範囲内にある | 養生)を行う |
| 土 | | | ンクリートの上から突き破り、破損させた。 | にも関わらず、防護措置を取 | |
| (21) | 架空線・埋設物 | | (物損事故) <mark>公衆災害</mark> | らなかった | |
| 2 9 | H25.12.10 | | ラス張作業中、作業員が約16mの高さの法面にて、下方へ移動しよ | ・ロリップを握ったままであ | ・ロリップの開放操作は、体を |
| | 15:11 | | うと親綱を左手で握り、右手でロリップを握って下方にスライドさせ | =- | 安定させてから行うよう徹底す |
| 土 | | | たところ足が滑り、滑落した。 男 63歳(左脛腓骨骨幹部骨折、 | | వ |
| (22) | 墜落・転落 | | 第2・3・4胸椎棘突起骨折、第2腰椎横突起骨折)約2か月の安静加療 | | |
| 3 0 | H25.12.17 | 河川 | 埋戻し作業中、バックホウを移動させようとしたところ、付近に置 | ・上下作業を行った | ・上下作業とならないよう工程 |
| | 11:30 | | いてあった転圧機械に接触して落下し、下方で作業していた作業員の | ・転圧機械が落下した場合の | の見直し |
| 土 | | | 背中に当たり負傷した。 | 安全への配慮が不十分 | ・道具類を落下するおそれのあ |
| (23) | 建設機械 | | 男 49歳(第3,4腰椎横突起骨折)全治28日間の見込み | | る箇所に置かない |
| 3 1 | H26.1.6 | 農地 | 水路法面の工事に先立ち工事看板を設置しようと、水路路肩に固定 | ・管理者との立会や試掘によ | ・管理者との立会や試掘の徹底 |
| | 11:55 | | 用木杭を打設したところ埋設されていた水道管を破損した。 | り埋設物の正確な位置を確認 | |
| 農 | | | | すべきだったがこれを怠った | |
| (3) | 架空線・埋設物 | | (物損事故) <mark>公衆災害</mark> | | |
| 3 2 | H26.1.13 | 農地 | 法面整形の丁張の水糸を張りなおそうと、作業員が方向転換した際 | ・作業員への危機管理意識の | ・KY活動を朝昼の2回行い終 |
| | 15:40 | | に転倒した。 | 徹底が不足していた | 日危機管理について意識させる |
| 農 | | | | | |
| (4) | 転倒 | | 男 59歳(左足関節脱臼骨折)約3ヶ月間の安静加療 | | |
| | | | 1 | I. | l |

平成25年度 県の建設工事等に伴う事故発生状況一覧表 (平成26年3月末現在) (№:5)

| ΝO | 発生日時 | 工事種別 | 事 故 概 要 | 事故の原因等 | 防止対策 |
|----------|----------|------|---------------------------------------|---------------|----------------|
| 3 3 | H26.1.16 | 河川 | ゲートを設置する箇所の地質を把握するため、ボーリング調査を実 | ・埋設物の事前調査を怠った | ・埋設物調査の徹底 |
| | 16:00 | | 施していたところ、地下に埋設されていた上水道管のさや管を損傷さ | | |
| 土 | | | せた。 | | |
| (24) | 架空線・埋設物 | | (物損事故) <mark>公衆災害</mark> | | |
| 3 4 | H26.1.20 | 農地 | 4 トンユニック車を現場小屋から会社へ移動させようとして、クレ | ・クレーン付き車両であるこ | ・安全教育の徹底 |
| | 12:40 | | ーンを伸ばしたまま走行したため、道路の案内看板に衝突したことに | | ・指差呼称の徹底と運転席に注 |
| 農 | | | より、破損させた。 | | 意喚起を表示 |
| (5) | 交通事故 | | (物損事故) <mark>公衆災害</mark> | 囲の安全確認ができなかった | |
| 3 5 | H26.1.22 | 道路 | 水道管が埋設されている箇所において、保護砂と埋設テープを目指 | | ・埋設物の事前調査、立会、試 |
| | 16:10 | | して機械掘削していたところ、保護砂と埋設テープがなく直接水道管 | 試掘を怠った | 掘を行う |
| 土 | | | が露出したため、水道管を破損させた。 | | |
| (25) | 架空線・埋設物 | | (物損事故) <mark>公衆災害</mark> | | |
| 3 6 | H26.1.29 | 河川 | 錨に押船の吊上用ワイヤーを接続していたところ、錨が土運船の船 | | ・作業手順書の見直し |
| | 11:20 | | 底に引っかかり、アンカーが回転して吊上用ワイヤーが引っ張られた | | ・外観目視や打音検査を実施す |
| 土 | | | ため、滑車が破断し作業員の足元に落下して右足を負傷した | り強度低下を起こしていた | వ |
| (26) | 建設機械 | | 男 49歳 (右足挫滅創、右母指基節骨骨折他)2か月間の安静加療 | | |
| 3 7 | H26.1.31 | 治山 | 法面清掃を行うにあたり、チェーンソー整備していた際に、チェー | | ・危機管理意識の徹底 |
| | 10:20 | | ンソーで手を切った | 徹底が不足していた | ・切刃付きの工具を触る場合は |
| 林 | | | | ・刃に耐えうる材質の手袋を | 皮手袋を使用する |
| (4) | 工具・資材 | | 男 34歳(左示指挫創)約2週間の加療 | 使用していなかった | |
| 3 8 | H26.1.31 | 道路 | 坑内作業中、電源ケーブルにつまずき転倒した | ・作業員への危機管理意識の | ・足元注意の立て看板を設置し |
| | 8:30 | | | 徹底が不足していた | 注意喚起する |
| 土 | | | | | |
| (27) | 転倒 | | 男 41歳(左手舟状骨骨折、右膝部挫傷) | | |
| 3 9 | H26.2.4 | 治山 | 型枠設置に必要な引張りアンカー用の鉄筋打ち込み時に、削孔した | | ・危機管理意識の徹底 |
| I | 14:30 | | 穴に溜まった水が飛び跳ねるのをきらい、左足で鉄筋を支えつつ穴を | 足 | |
| 林 | | | 塞いで打ち込みしていたところ、手元が狂い石頭ハンマーで足を叩き | | |
| (5) | 工具・資材 | | 負傷した 男 45歳(左第5趾基節骨骨折)4週間の加療 | | |
| 4 0 | H26.2.8 | 河川 | 資材搬入路(堤防道路)の舗装養生のため設置されていた敷鉄板上 | | ・毎朝夕巡視を行い、降雪時は |
| | 7:30 | | (5cm程度積雪あり)で、周辺住民が滑って転倒した | ておらず降雪への危機管理意 | いち早く除雪を行う |
| 土(20) | #= 124 | | | 識が不足していた | |
| (28) | 転倒 | | (人身事故) <mark>公衆災害</mark> | | |

平成25年度 県の建設工事等に伴う事故発生状況一覧表 (平成26年3月末現在) (№:6)

| | 7V // | | U 197 | | 53 J 31 55 |
|------|----------|------|--|---------------|----------------|
| ΝO | 発生日時 | 工事種別 | 事故概要 | 事故の原因等 | 防止対策 |
| 4 1 | H26.2.12 | 道路 | 防災点検調査を行う前に下見のため、一人で植栽擁壁(H=4m)を伝 | ・単独行動を行った | ・点検作業は2名以上とし、単 |
| | 8:30 | | って擁壁上端まで上り、下見を終えて擁壁を伝い道路に降りようとし | | 独行動を禁止する |
| 土 | | | た際に、擁壁の中段付近でバランスを崩し、約2m下の道路まで落下し | れていなかった | ・調査着手前に常に安全な進入 |
| (29) | 墜落・転落 | | 負傷した 男 52歳(右足関節脱臼骨折) | | 路を確認する |
| 4 2 | H26.2.12 | 道路 | 作業終了後に使用機械のバックホウを撤去作業するため、トレーラ | | ・監視員を配置する |
| | 16:00 | | 一に積み込みをする際に、バックホウのアームが架空線に接触し引き | た | ・注意喚起看板を設置する |
| 土 | | | 込み線と引き込み柱を損傷させた。 | ・注意喚起表示がされていな | |
| (30) | 架空線・埋設物 | | (物損事故) <mark>公衆災害</mark> | かった | |
| 4 3 | H26.2.13 | 河川 | 河川内にて護岸ブロック積工を施工していたところ、隣接する民有 | ・調査中 | ・調査中 |
| | 16:00 | | 地の空石積と工場にクラックが生じた | | |
| 土 | | | | | |
| (31) | その他 | | (物損事故) <mark>公衆災害</mark> | | |
| 4 4 | H26.2.17 | 道路 | 作業終了後、バックホウを移動させるために仮設坂路を走行中に架 | ・運転手の危機管理意識不足 | ・危機管理意識の徹底 |
| | 16:15 | | 空線にバックホウのアームが引っ掛かり切断させた | ・監視員が不在であった | ・作業ごとに常時監視員を配置 |
| 土 | | | | | する |
| (32) | 架空線・埋設物 | | (物損事故) <mark>公衆災害</mark> | | |
| 4 5 | H26.2.23 | 道路 | 舗装版を撤去し、段差擦り付けを施工する準備をしていたところ、 | ・現場内の交通誘導員を配置 | ・交通誘導員を配置する |
| | 15:20 | | 自転車が施工箇所を通過し、段差擦り付け部で転倒し負傷した | していなかった | ・擦り付け施工後に開放するよ |
| 土 | | | | ・擦り付け施工を完了する前 | う徹底する |
| (33) | 転倒 | | (人身事故) <mark>公衆災害</mark> | に現場開放した | |
| 4 6 | H26.3.8 | 道路 | 路床整正時に発生した残土をバックホウで集め、ダンプトラックに | ・作業員の操作ミス | ・安全管理の徹底 |
| | 10:30 | | 積み込む作業をしていたところ、別工事で既に布設されていた上水道 | | |
| 土 | | | 管の位置を事前に把握していたが、バックホウの爪にて上水道管を破 | | |
| (34) | 架空線・埋設物 | | 損させた (物損事故) <mark>公衆災害</mark> | | |
| 4 7 | H26.3.8 | 道路 | アーチ橋の高欄でのケレン作業中、塗膜を削る電動工具が破損し、 | ・工具を作業面に対し平行に | ・工具の適切な使用方法を順守 |
| | 11:00 | | 破損した電動工具の部品が作業員の右足に当たり負傷した | 接地させる「ベタ当て」施工 | する |
| 土 | | | | をしていなかった | |
| (35) | 工具・資材 | | 男 58歳(右下腿開放性骨折)4週間の加療 | | |
| 4 8 | H26.3.14 | 道路 | 溶接機を車両にて隣接現場に運搬したのち、現場へ戻るために転回 | ・現場内で安易に車両を転回 | ・搬入・搬出経路や転回場を明 |
| | 17:00 | | しようと、川側へ車の頭を振って切り返すため、ブレーキを踏んだと | しようとした | 確化する |
| 土 | | | ころ踏み外し、車がそのまま前進し続けて約5m下の河川に転落した | | ・作業員への安全指導の徹底 |
| (36) | 交通事故 | | 男 34歳(外傷性頸部症候群、脳震盪) | | |

平成25年度 県の建設工事等に伴う事故発生状況一覧表 (平成26年3月末現在) (№:7)

| ΝO | 発生日時 | 工事種別 | 事 故 概 要 | 事故の原因等 | 防止対策 |
|------|----------|------|-----------------------------------|---------------|----------------|
| 4 9 | H26.3.24 | 河川 | バックホウオペレーターが河道内堆積土砂を掘削していたところ、 | ・別工事との連絡会議を行っ | ・連絡会議実施の徹底 |
| | 9:50 | | ゴミ・木片収集作業をしていた別工事の作業員が木片を拾いに重機の | | ・旋回範囲内に立ち入らないよ |
| 土 | | | 旋回範囲に入ったことに気付かず旋回し、作業員がバケット側面に接 | | う安全柵等を設置し、お互いの |
| (37) | 建設機械 | | 触し負傷させた。 (人身事故) <mark>公衆災害</mark> | 作業員が立ち入った | 工事の作業範囲を明確にする。 |
| 5 0 | H26.3.27 | 道路 | 法面にて横移動するために親綱に固定していたロリップ金具を外し | ・親綱とロリップ金具が連結 | ・ロリップ金具の2丁掛けの完 |
| | 8:40 | | て移動する方向の親綱に付け替えようとしたところ、足が滑り、約12 | していない状態となっていた | 全実施 |
| 土 | | | mの斜面を滑落し道路へ落下して負傷した | ・作業員の危機管理意識欠如 | ・安全教育、監視の徹底 |
| (38) | 墜落・転落 | | 男 68歳(心膜損傷、左血気胸、骨盤骨折)3か月以上の入院加療 | | |
| 5 1 | H26.3.31 | 農地 | 事前に把握していた埋設管を確認するため、埋設テープ・保護砂を | | ・人力掘削の徹底 |
| | 11:07 | | 目標に少しずつ掘削していたが、埋設テープや保護砂が出現すること | いた | |
| 農 | | | なく埋設管が出現してバックホウの爪でひっかけ損傷させた | | |
| (6) | 架空線・埋設物 | | (物損事故) <mark>公衆災害</mark> | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |