


**廃棄物減容処理装置建屋(第2建屋)(放射線管理区域内)  
における活性炭を含んだ水の漏えいについて**

2013年10月28日

発生場所	廃棄物減容処理装置建屋(第2建屋)(放射線管理区域内)
発生日月	2013年10月28日
発生時の状況	午前8時10分頃、浜岡原子力発電所2号機の中央制御室に「廃棄物減容処理装置建屋故障」の警報が点灯し、廃棄物減容処理装置建屋の制御室に廃棄物減容処理装置建屋(第2建屋)2階の第2焼却炉雑固体取扱室内での漏えいを示す警報が点灯しました。このため、ただちに廃棄物減容処理施設で委託運転員が現場を確認したところ、廃活性炭供給装置 <sup>※1</sup> の洗浄水がそれを受けるためのドラム缶からあふれ、ドラム缶の周りに約25リットルの活性炭を含んだ水が漏えいしていることを確認しました。活性炭を含んだ水に含まれる放射線量は約17ヘクレル(国への報告基準 <sup>※2</sup> の約20万分の1)でした。活性炭を含んだ水は拭き取りにより、適切に処理をおこないました。
今後の対応	今後、漏えい原因の調査をおこないます。
放射能の影響	本事象による外部への放射能の影響はありませんでした。また、当社社員、協力会社社員に計画外に放射線を受けた者はいませんでした。
お知らせ基準	運転情報表1-2「管理区域内において、放射線物質を含む機器等からの水の漏えいを発見したとき(但し、1リットル程度に至らない微少な漏えいを除く。)」に該当します。

※1 放射線管理区域内で着用した衣服等の防護具を洗浄する装置で使用した活性炭を、廃棄処理するために焼却炉へ供給する装置です。

※2 国への報告基準とは、370万ヘクレルです。



以上