


**浜岡原子力発電所 5号機 非常用ディーゼル発電機(A)
燃料油ドレンタンクからの漏えいについて**

2021年6月2日

発生号機	5号機(定期検査中) 原子炉建屋 1階(放射線管理区域外)
発生年月日	2021年6月1日
状況	<p>6月1日23時10分頃、巡視点検中の当社社員が、点検中の5号機 非常用ディーゼル発電機(A) 燃料油ドレンタンク(以下、「ドレンタンク」という。)上蓋より、燃料油(軽油)が漏えいしていること(1滴/秒程度×5箇所)、および漏えいした軽油が、ドレンタンク下部のオイルパン内に収まっていることを確認しました。(漏えい量 36リットル程度。床面への漏えいなし。)</p> <p>その後、詳細に現場を確認したところ、ドレンタンクに溜まった軽油を燃料タンクに戻すポンプ(燃料油ドレンポンプ)が停止していることを確認しました。</p> <p>このため、ドレンタンクへ軽油が流入する経路の弁を閉弁するとともに、燃料油ドレンポンプを起動して、ドレンタンクに溜まった軽油を燃料タンクに戻すことで、軽油の漏えいは停止しました。</p> <p>今後、オイルパンに溜まった軽油を回収するとともに軽油が漏えいした原因を調査してまいります。</p> <p>なお、現在、5号機は非常用ディーゼル発電機(B)および(C)の2台が待機中であり、プラント状態に影響ありません。</p>
放射能の影響	本事象は、放射性物質の漏えいに係わる事象ではありません。



事象の概要図