

▶▶▶▶ 危険な箇所を知ろう! ◀◀◀◀

裏山に注意!

こんなところが危険


[山崩れが起こりやすい斜面]

- 山の斜面に崩裂やわき水がある
- 岩石がもろく崩れやすい地質である
- 過去に山崩れがあった
- 山崩れがあった場所に乗り合っている
- 急斜面で、軟弱な地盤がある
- 水の集まりやすい斜面地形である
- ときどき落石がある



[地すべりが起こりやすい山の斜面]

- 過去に地すべりのあったところで、今も少しずつ動いている
- わき水や地下水が豊富である
- 断層があるところやもろく崩れやすい岩石がある
- 火山作用あるいは温泉の作用で粘土化した土がある



[土石流が起こりやすい渓流]

- 渓流の勾配が急である
- 渓流に大きな石がころがっている
- たくさんの中砂が堆積している
- 上流が山崩れなどで荒れている
- 過去に土石流があった



地域の治山事業に関するお問い合わせは

可茂農林事務所 TEL.0574-25-3111

調べてみよう!

岐阜県庁ホームページ「ぎふポータル (<http://www.pref.gifu.lg.jp/>)」から、「ぎふの治山」を検索してみてください。
「ぎふの治山」では、岐阜県が取り組んでいる治山事業がわかりやすく紹介されています。

こんなときが危険

前兆現象に注意!

川がにさった



水位が下がった



井戸水がにさった



わき水が止まつた



地すべりが走つた



わき水が増えた



石が落ちてきた



地鳴りがする



～雨が降り止んだ後も、しばらくは注意が必要です～



治山事業実施後