

4 対策の内容と実施時期、概算費用

※U D：ユニバーサルデザイン

| 年度 | 修繕等の内容 | 概算費用(百万円) | |
|-----|--------|-------------|-------|
| | | 総事業費(県負担経費) | UD化事業 |
| H29 | 本館棟改修 | 322(63) | |
| H30 | 本館棟改修 | 109(3) | |
| H31 | 本館棟改修 | 324(91) | |
| H32 | 本館棟改修 | 79(23) | |
| H33 | 本館棟改修 | 79(23) | |
| H34 | 本館棟改修 | 79(23) | |
| H35 | 本館棟改修 | 79(23) | |
| H36 | 本館棟改修 | 79(23) | |
| 計 | | 1,150(272) | |

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画
(地方独立行政法人岐阜県総合医療センター)

| | |
|------|--------------|
| 施設類型 | 地方独立行政法人所有施設 |
|------|--------------|

1 施設の概要

| | |
|-------|--------------------------|
| 施設名称 | 地方独立行政法人岐阜県総合医療センター |
| 所在地 | 岐阜県岐阜市野一色4-6-1 |
| 施設延面積 | 61,785.10㎡ |
| 建設年月 | 平成18年9月29日 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上13階、地下2階建て |

2 対象建物と主要部位の状態

| 名称 | 建設年月 | 延面積 (㎡) | 耐震診断等 の結果 | 主要部位の状態 | | 点検の 実施時期 |
|-------|----------|------------|--------------|---------|----|-------------|
| | | | | 屋上・屋根 | 外壁 | |
| 本館棟 | 平成18年9月 | 44,240.82 | 新耐震基準 | A | A | 平成31年度 |
| 情報交流棟 | 昭和63年3月 | 5,056.80 | 新耐震基準 | A | A | 平成31年度 |
| 管理棟 | 昭和58年9月 | 7,671.30 | 新耐震基準 | A | A | 平成31年度 |
| すこやか棟 | 平成27年12月 | 4,816.18 | 新耐震基準 | A | A | 平成31年度 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【凡例】 A…概ね良好、B…部分的に劣化(安全上、機能上、問題なし)、
C…部分的に劣化(安全上、機能上、不具合発生の兆し)、D…早急に対応する必要がある

3 維持保全に係る対応方針

(1) 基本的な方針

・建物や付随する設備の不具合・故障が生じる以前に、修繕又は交換し、機能・性能を所定の状態に維持する予防保全の考え方を取り入れる。
・点検・診断結果等を基に、計画的で効果的な維持保全に努めるとともに、建物の平均使用年数の延長やライフサイクルコストの縮減に努める。

(2) その他特記事項

| |
|--|
| |
|--|

4 対策の内容と実施時期、概算費用

※U D : ニュニバーサルデザイン

| 年度 | 修繕等の内容 | 概算費用 (百万円) | |
|-----|----------------------------|--------------|--------|
| | | 総事業費 (県負担経費) | UD化事業費 |
| H29 | 東病棟機械設備(空気調和機、エレベーター) | 21(6) | |
| H29 | 中西病棟機械設備(ドライエリア改修、化学療法室改修) | 5(2) | |
| H30 | 東病棟機械設備(空気調和機、エレベーター 他) | 154(30) | |
| H30 | 中西病棟電気設備(蓄電池) | 14(0) | |
| H30 | 中央診療棟再整備 | 57(0) | |
| H31 | 東病棟機械設備 | 109(30) | |
| H31 | 中央診療棟再整備 | 133(0) | |
| H32 | 東病棟機械設備 | 48(14) | |
| H32 | 中央診療棟再整備 | 6,888(0) | |
| H33 | 東病棟機械設備 | 48(14) | |
| H33 | 中央診療棟再整備 | 6,880(18) | |
| H34 | 東病棟機械設備 | 48(14) | |
| H34 | 中央診療棟再整備 | 0(36) | |
| H35 | 東病棟機械設備 | 48(14) | |
| H35 | 中央診療棟再整備 | 0(38) | |
| H36 | 東病棟機械設備 | 48(14) | |
| H36 | 中央診療棟再整備 | 0(90) | |
| 計 | | 14,501(320) | |

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画
(地方独立行政法人岐阜県立多治見病院)

施設類型 地方独立行政法人所有施設

1 施設の概要

| | |
|-------|--------------------|
| 施設名称 | 地方独立行政法人岐阜県立多治見病院 |
| 所在地 | 岐阜県多治見市南畑町5丁目1番地 |
| 施設延面積 | 53,861.29㎡ |
| 建設年月 | 昭和56年12月 |
| 構造階数 | 鉄筋コンクリート造 地上3階地下1階 |

2 対象建物と主要部位の状態

| 名称 | 建設年月 | 延面積 (㎡) | 耐震診断等の結果 | 主要部位の状態 | | 点検の実施時期 |
|--------|----------|-----------|-----------|---------|----|---------|
| | | | | 屋上・屋根 | 外壁 | |
| 東病棟 | 平成2年6月 | 12,819.34 | 新耐震基準 | C | C | 平成31年度 |
| 中西病棟 | 平成22年1月 | 27,370.55 | 新耐震基準 | A | A | 平成31年度 |
| エネルギー棟 | 平成2年6月 | 586.63 | 新耐震基準 | B | B | — |
| 中央診療棟 | 昭和56年12月 | 13,084.77 | 診断の結果耐震性有 | C | C | 平成31年度 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【凡例】 A…概ね良好、B…部分的に劣化(安全上、機能上、問題なし)、
C…部分的に劣化(安全上、機能上、不具合発生の兆し、D…早急に対応する必要がある)

3 維持保全に係る対応方針

(1) 基本的な方針

・建物や付随する設備に不具合・故障が生じる以前に、修繕又は交換し、機能・性能を所定の状態に維持する予防保全の考え方を取り入れる。
・点検・診断結果等を基に、計画的で効果的な維持保全に努めるとともに、建物の平均使用年数の延長やライフサイクルコストの削減に努める。

(2) その他特記事項

| |
|--|
| |
|--|

4 対策の内容と実施時期、概算費用

| 年度 | 修繕等の内容 | 概算費用(百万円) | |
|-----|-------------|------------|-------|
| | | 総事業費(負担経費) | UD化事業 |
| H29 | 本館(屋上・屋根)改修 | 4(0) | |
| H30 | 本館改修 | 17(5) | |
| H31 | 幸田(屋上・屋根)改修 | 4(0) | |
| H32 | 本館改修 | 16(5) | |
| H33 | 本館改修 | 9(3) | |
| H34 | 本館改修 | 9(3) | |
| H35 | 本館改修 | 9(3) | |
| H36 | 本館改修 | 9(3) | |
| 計 | | 86(25) | |

「岐卓県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画
(地方独立行政法人岐卓県立下呂温泉病院)

施設類型 地方独立行政法人所有施設

1 施設の概要

| | |
|-------|--------------------|
| 施設名称 | 地方独立行政法人岐卓県立下呂温泉病院 |
| 所在地 | 岐阜県立下呂市森2211 |
| 施設延面積 | 24,157.27㎡ |
| 建設年月 | 平成26年3月 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 地上6階地下1階 |

2 対象建物と主要部位の状態

| 名称 | 建設年月 | 延面積 (㎡) | 耐震診断等 の結果 | 主要部位の状態 | | 点検の 実施時期 |
|-----------------|-------|------------|--------------|---------|----|-------------|
| | | | | 屋上・屋根 | 外壁 | |
| 本館 | H26.3 | 19,450.77 | 新耐震基準 | A | A | 平成31年度 |
| 湯之島医師住宅 第1棟 | S55.3 | 654.28 | - | B | C | - |
| 湯之島医師住宅 第2棟 | S55.3 | 656.34 | - | B | C | - |
| 少ヶ野医師住宅 | S63.3 | 661.33 | 新耐震基準 | B | B | - |
| 幸田医師住宅 | S46.3 | 606.58 | - | B | D | - |
| 看護部棟(ローボ・フロンクス) | H7.3 | 2,127.97 | 新耐震基準 | B | B | - |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【凡例】 A…概ね良好、B…部分的に劣化(安全上、機能上、問題なし)、
C…部分的に劣化(安全上、機能上、不具合発生の兆し、D…早急に対応する必要がある

3 維持保全に係る対応方針

(1) 基本的な方針

・建物や付随する設備に不具合・故障が生じる以前に、修繕又は交換し、機能・性能を所定の状態に維持する予防保全の考え方を取り入れる。
・点検・診断結果等を基に、計画的で効果的な維持保全に努めるとともに、建物の平均使用年数の延長やライフサイクルコストの縮減に努める。

(2) その他特記事項

| |
|--|
| |
|--|

4 対策の内容と実施時期、概算費用

※U D : ニュニバーサルデザイン

| 年度 | 修繕等の内容 | 概算費用 (百万円) | |
|-----|--------------|--------------|-------|
| | | 総事業費 (県負担経費) | UD化事業 |
| H29 | 校舎空調制御機器改修工事 | 9(9) | |
| H30 | 校舎空調制御機器改修工事 | 10(10) | |
| H30 | 校舎外壁漏水補修等工事 | 43(43) | |
| H31 | 講堂の映像機器改修工事 | 15(15) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 計 | 77(77) | |

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画
(公立大学法人岐阜県立看護大学)

施設類型 地方独立行政法人所有施設

1 施設の概要

| | |
|-------|------------------|
| 施設名称 | 公立大学法人岐阜県立看護大学 |
| 所在地 | 岐阜県羽島市江吉良町3047-1 |
| 施設延面積 | 15,029.93㎡ |
| 建設年月 | 平成11年度 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 階数 | 6階 |

2 対象建物と主要部位の状態

| 名称 | 建設年月 | 延面積 (㎡) | 耐震診断等 の結果 | 主要部位の状態 | | 点検の 実施時期 |
|-----|--------|------------|--------------|---------|----|-------------|
| | | | | 屋上・屋根 | 外壁 | |
| 校舎 | H11.12 | 12,545.60 | 新耐震基準 | D | D | - |
| 講堂 | H11.12 | 1,056.95 | 新耐震基準 | B | B | - |
| 体育館 | H11.12 | 1,427.38 | 新耐震基準 | B | B | - |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【凡例】 A…概ね良好、B…部分的に劣化 (安全上、機能上、問題なし)、
C…部分的に劣化 (安全上、機能上、不具合発生の兆し、D…早急に対応する必要がある

3 維持保全に係る対応方針

(1) 基本的な方針

・建物や付随する設備に不具合・故障が生じる以前に、修繕又は交換し、機能・性能を所定の状態に維持する予防保全の考え方を取り入れる。
・点検・診断結果等を基に、計画的で効果的な維持保全に努めるとともに、建物の平均使用年数の延長やライフサイクルコストの縮減に努める。

(2) その他特記事項

| |
|--|
| |
|--|