

岐阜県 内ヶ谷ダム 工事進捗状況(令和元年8月末現在)

ダムサイト状況

工事用道路状況

① ダムサイト状況(遠景:下流上空より望む)



③ ダムサイト左岸状況(右岸上空より望む)




④ ダムサイト右岸状況(左岸上空より望む)



⑤ 下流工事用道路状況



② ダムサイト状況(近景:下流より望む)



土捨場状況

その他

⑥ 土捨場状況(上空より望む)




⑦ 横坑閉塞の様子



⑧ 調査横坑の内部



調査横坑の閉塞を行っている状況です。
※調査横坑・・・ダムの岩盤を調査する為に掘ったの横穴のこと。



掘削土量 約82% [全体:約63万m³]