

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画
(歴史資料館)

施設類型	教育・文化・体育施設
------	------------

1 施設の概要

施設名称	歴史資料館		
所在地	岐阜市夕陽ヶ丘4		
施設延面積	1,783.02㎡		
建設年月	昭和51年6月		
構造	階数	鉄筋コンクリート造	3階建て

2 対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積 (㎡)	耐震診断等 の結果	主要部位の状態		12条2項点検 の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
本館	昭和51年6月	1,783.02	診断の結果耐震性有	A	A	—

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3 維持保全に係る対応方針

(1) 基本的な方針

<ul style="list-style-type: none"> ・建物や付随する設備に不具合・故障が生じる以前に、修繕又は交換し、機能・性能を所定の状態に維持する予防保全の考え方を取り入れる。 ・点検・診断結果等を基に、計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、建物の平均使用年数の延長やライフサイクルコストの縮減に努める。

(2) その他特記事項

--

4 対策の内容と実施時期、概算費用

※UD：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業		UD化事業
			うち脱炭素化事業	
H30	1階トイレ改修			4
R1	空調等及び外壁等改修実施設計業務	10		
R1	1階身障者用トイレ・出入口扉改修			2
R2	空気調和設備改修	88		
R2	高圧受変電設備改修	15		
R2	シート防水等改修	25		
R2	外壁改修	42		
	計	180	0	6

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画
(岐阜アリーナ)

施設類型	教育・文化・体育施設
------	------------

1 施設の概要

施設名称	岐阜アリーナ		
所在地	岐阜市薮田南2-1-1		
施設延面積	7,801.72㎡		
建設年月	昭和40年2月		
構造	階数	鉄筋コンクリート造	3階建て

2 対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積 (㎡)	耐震診断等 の結果	主要部位の状態		12条2項点検 の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
岐阜アリーナ	昭和40年2月	7,801.72	耐震補強済	B	B	令和2年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3 維持保全に係る対応方針

(1) 基本的な方針

・建物や付随する設備に不具合・故障が生じる以前に、修繕又は交換し、機能・性能を所定の状態に維持する予防保全の考え方を取り入れる。
・点検・診断結果等を基に、計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、建物の平均使用年数の延長やライフサイクルコストの縮減に努める。

(2) その他特記事項

建築後すでに50年を超えており、建て替えを念頭に置いた維持保全が必要になってくる。
当面は、損傷箇所を計画的に修理していくこととし、予防保全は特に電気設備等基幹設備のオーバーホールや更新を行っていく予定。

4 対策の内容と実施時期、概算費用

※UD：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業		UD化事業
		うち脱炭素化事業		
H29	屋上シート防水等改修	259		
H30	発電設備改修他	22		
R2	ホール照明設備等改修	49		
R2	防火シャッター等改修	31		
R3	高圧受変電設備改修	12		
R3	トイレ改修			5
R5	施設外周改修設計	1		
R5	管理棟個別空調改修	5	5	
R6	施設外周改修	11		
R6	音響設備改修設計	5		
R6	熱源設備改修設計	7		
R6	会議室個別空調改修設計・工事	21	21	
計		423	26	5

4 対策の内容と実施時期、概算費用

※UD：ユニバーサルデザイン

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画
(岐阜メモリアルセンター)

施設類型	教育・文化・体育施設
------	------------

1 施設の概要

施設名称	岐阜メモリアルセンター	
所在地	岐阜市長良福光大野2675-28	
施設延面積	46,182.19㎡	
建設年月	昭和63年3月	
構造	階数	鉄筋コンクリート造

2 対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積 (㎡)	耐震診断等 の結果	主要部位の状態		12条2項点検 の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
サンサンデッキ	昭和63年3月	11,229.88	新耐震基準	D	A	令和4年度
第一アリーナ (で愛ドーム)	昭和63年3月	8,647.79	新耐震基準	D	C	令和4年度
陸上競技場	平成2年8月	7,090.04	新耐震基準	D	B	令和4年度
本館棟	昭和63年3月	4,431.01	新耐震基準	D	B	令和4年度
水泳場	平成2年7月	3,934.28	新耐震基準	C	C	令和4年度
第二アリーナ (ふれ愛ドーム)	昭和63年3月	3,814.81	新耐震基準	B	B	令和4年度
野球場	平成2年6月	3,347.16	新耐震基準	C	B	令和4年度
武道館	昭和63年3月	3,075.80	新耐震基準	D	A	令和4年度
弓道場	平成2年3月	611.42	新耐震基準	A	B	令和4年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3 維持保全に係る対応方針

(1) 基本的な方針

・建物や付随する設備に不具合・故障が生じる以前に、修繕又は交換し、機能・性能を所定の状態に維持する予防保全の考え方を取り入れる。
・点検・診断結果等を基に、計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、建物の平均使用年数の延長やライフサイクルコストの縮減に努める。

(2) その他特記事項

本施設は、県内スポーツの先導的な役割を果たす中核施設であり、これに代わる施設はない。基本的な更新周期に沿った改修を行いつつも、競技ルールの変更や競技場のトレンドを踏まえ、再整備について検討していく必要がある。

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業	UD化事業	
			うち脱炭素化事業	
H29	フロア改修、高圧受変電設備更新・空調等改修他	1,889		
H30	外壁改修、防火シャッター等改修	336		
H30	高圧受変電設備更新、水泳計時機器改修他	557		
H30	野球場外野トイレ改修			122
R1	高圧受変電設備更新、監視制御装置改修他	493		
R2	吊り物装置、舞台照明、補助鏡照明、タイル改修他	433		
R2	トイレ改修			40
R3	水泳場電光掲示板、照明更新他	266		
R3	サンサンデッキ、で愛ドーム、弓道場トイレ改修設計			22
R4	で愛ドーム舞台設備改修設計	13		
R4	陸上競技場インフィールド改修	488		
R4	水泳場音響設備改修	15		
R4	サンサンデッキ、で愛ドーム、弓道場トイレ改修			136
R4	武道館Wi-Fi環境整備設計			5
R5	陸上競技場、本館棟、野球場分電盤改修設計	21		
R5	陸上競技場大型映像装置改修設計	15		
R5	本館棟直流電源装置改修設計	3		
R5	本館棟ディーゼル発電装置改修設計	3		
R5	本館棟、水泳場、野球場中央監視制御装置改修設計	17		
R5	水泳場非常用扉改修	18		
R5	水泳場塗装改修設計	6		
R5	水泳場屋外、野球場、弓道場照明改修	454	454	
R5	水泳場、ふれ愛ドーム、武道館トイレ改修設計			27
R5	水泳場、野球場、武道館Wi-Fi環境整備			22
R5	武道館Wi-Fi環境整備			5
R6	サンサンデッキ、陸上競技場、本館棟、水泳場屋外、野球場、武道館照明改修	485	485	
R6	サンサンデッキ給排水衛生設備改修設計	5		
R6	サンサンデッキエレベーター改修設計	3		
R6	で愛ドーム舞台設備改修詳細設計	13		
R6	陸上競技場屋根防水改修設計	9		
R6	陸上競技場、本館棟、野球場分電盤改修	419		
R6	陸上競技場、野球場換気設備改修	60		
R6	陸上競技場大型映像装置改修	336		
R6	本館棟照明制御装置改修設計	4		
R6	本館棟直流電源装置改修	49		
R6	本館棟ディーゼル発電装置改修	49		
R6	本館棟、水泳場、野球場中央監視制御装置改修	326		
R6	水泳場塗装改修	112		
R6	野球場観客席改修設計	2		
R6	野球場グラウンド改修設計	2		
R6	水泳場、野球場Wi-Fi環境整備			17
R6	水泳場、ふれ愛ドーム、武道館トイレ改修			148
	計	6,901	939	544

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画
(長良川スポーツプラザ)

施設類型	教育・文化・体育施設
------	------------

1 施設の概要

施設名称	長良川スポーツプラザ
所在地	岐阜市長良福光青穂2070-7
施設延面積	8,054.28㎡
建設年月	平成5年3月
構造	鉄筋コンクリート造
階数	6階建て

2 対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積 (㎡)	耐震診断等 の結果	主要部位の状態		12条2項点検 の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
スポーツプラザ	平成5年3月	8,054.28	新耐震基準	D	B	令和3年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3 維持保全に係る対応方針

(1) 基本的な方針

・建物や付随する設備に不具合・故障が生じる以前に、修繕又は交換し、機能・性能を所定の状態に維持する予防保全の考え方を取り入れる。
・点検・診断結果等を基に、計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、建物の平均使用年数の延長やライフサイクルコストの縮減に努める。

(2) その他特記事項

建築からすでに24年が経過しており、建物の防水や基幹設備機能の老朽化及び経年劣化が著しい。過去に大規模な設備更新が行われていないため、故障する可能性の高い箇所を優先的に整備する。

4 対策の内容と実施時期、概算費用

※UD：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業	UD化事業	
			うち脱炭素化事業	
H29	空気調和機改修（ファンコイルユニット）	20		
H30	中央監視制御装置改修他	31		
R1	高圧受変電設備改修	80		
R2	避難誘導設備等更新	17		
R2	屋外トイレ改修	19		
R3	空調コントローラー改修	40		
R4	ディーゼル発電装置改修	23		
R4	冷却塔改修	17		
R4	トレーニング室Wi-Fi環境整備設計			1
R5	屋上防水改修設計	2		
R5	空調機改修基本設計	5	5	
R5	ゴンドラ設備改修	20		
R5	トレーニング室Wi-Fi環境整備			1
R6	屋上防水改修	40		
R6	照明設備改修	108	108	
R6	空調機改修詳細設計	21	21	
R6	トイレ改修			9
計		443	134	11

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画
(長良川球技場)

施設類型	教育・文化・体育施設
------	------------

1 施設の概要

施設名称	長良川球技場
所在地	岐阜市長良福光青襖2070-7
施設延面積	1,132.57㎡
建設年月	平成2年2月
構造	鉄筋コンクリート造
階数	3階建て

2 対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積 (㎡)	耐震診断等 の結果	主要部位の状態		12条2項点検 の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
クラブハウス	平成2年2月	1,132.57	新耐震基準	A	B	令和4年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3 維持保全に係る対応方針

(1) 基本的な方針

・建物や付随する設備に不具合・故障が生じる以前に、修繕又は交換し、機能・性能を所定の状態に維持する予防保全の考え方を取り入れる。
・点検・診断結果等を基に、計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、建物の平均使用年数の延長やライフサイクルコストの縮減に努める。

(2) その他特記事項

ラグビーのトップリーグや高校サッカーの決勝戦が行われている施設であることから、施設の位置づけにふさわしい状態を保つため、建物、設備の状況に合わせた改修工事を適時行っていく。

4 対策の内容と実施時期、概算費用

※UD：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業		UD化事業
		うち脱炭素化事業		
H29	高圧受変電設備改修	24		
R1	散水ポンプ改修等	45		
R2	得点版改修	116		
R2	照明設備改修	211		
R2	トイレ改修			72
R3	散水設備改修	77		
R3	イベント村駐車場トイレ新設			26
R3	無線LAN設置			3
	計	473	0	101

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画
(岐阜県グリーンスタジアム)

施設類型	教育・文化・体育施設
------	------------

1 施設の概要

施設名称	岐阜県グリーンスタジアム
所在地	各務原市下切町6-1-4
施設延面積	3,126.05㎡
建設年月	平成12年5月
構造	階数
鉄筋コンクリート造	3階建て

2 対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積 (㎡)	耐震診断等 の結果	主要部位の状態		12条2項点検 の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
グリーンスタジアム	平成12年5月	2,329.71	新耐震基準	A	A	令和4年度
トレーニング棟	令和2年6月	796.34	新耐震基準	A	A	

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3 維持保全に係る対応方針

(1) 基本的な方針

・建物や付随する設備に不具合・故障が生じる以前に、修繕又は交換し、機能・性能を所定の状態に維持する予防保全の考え方を取り入れる。
・点検・診断結果等を基に、計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、建物の平均使用年数の延長やライフサイクルコストの縮減に努める。

(2) その他特記事項

外壁等、建物の劣化している箇所を優先的に整備する。
また、当該施設は国内トップのホッケー場であり、国際大会や全国大会の会場としても利用されることから、建築設備のみならず、人工芝等競技施設についても、国際基準に合ったものとし、良好な状態を維持管理していく必要がある。

4 対策の内容と実施時期、概算費用

※UD：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業		UD化事業
			うち脱炭素化事業	
H29	音響設備改修	33		
H29	空気調和設備（ガスヒーポン）改修	12		
R1	照明設備更新他	296		
R3	外壁改修他	85		
R4	井戸ポンプ改修	14		
R4	Wi-Fi環境整備設計			5
R5	Wi-Fi環境整備			9
	計	440	0	14

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画
(川辺漕艇場)

施設類型	教育・文化・体育施設
------	------------

1 施設の概要

施設名称	川辺漕艇場
所在地	加茂郡川辺町中川辺1675-3
施設延面積	1,682.76㎡
建設年月	昭和63年7月
構造	重量鉄骨造
階数	2階建て

2 対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積 (㎡)	耐震診断等 の結果	主要部位の状態		12条2項点検 の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
第三艇庫	昭和63年7月	707.50	新耐震基準	A	A	令和2年度
新艇庫	平成23年6月	975.26	新耐震基準	B	A	令和2年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3 維持保全に係る対応方針

(1) 基本的な方針

・建物や付随する設備に不具合・故障が生じる以前に、修繕又は交換し、機能・性能を所定の状態に維持する予防保全の考え方を取り入れる。
・点検・診断結果等を基に、計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、建物の平均使用年数の延長やライフサイクルコストの縮減に努める。

(2) その他特記事項

第3艇庫は、建築から30年が経過しており、建物の老朽化が著しい。
不具合が発生すると施設利用者への影響が大きい設備から優先的に改修を行いつつ、エレベーター等時代のニーズに沿った設備を併せて整備していく必要がある。

4 対策の内容と実施時期、概算費用

※UD：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業		UD化事業
		うち脱炭素化事業		
H29	トイレ改修			4
H30	エレベーター等設置			69
R3	外壁防水他	12		
R5	浴室改修	10		
R6	照明設備改修	26	26	
R6	給排水衛生設備改修設計	2		
	計	50	26	73

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画
 (岐阜県クリスタルパーク恵那スケート場)

施設類型	教育・文化・体育施設
------	------------

1 施設の概要

施設名称	岐阜県クリスタルパーク恵那スケート場		
所在地	恵那市武並町竹折970-1		
施設延面積	3,885.35㎡		
建設年月	平成17年9月		
構造	階数	重量鉄骨造	2階建て

2 対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積 (㎡)	耐震診断等 の結果	主要部位の状態		12条2項点検 の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
センターハウス	平成17年9月	3,885.35	新耐震基準	D	B	令和2年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
 C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3 維持保全に係る対応方針

(1) 基本的な方針

・建物や付随する設備に不具合・故障が生じる以前に、修繕又は交換し、機能・性能を所定の状態に維持する予防保全の考え方を取り入れる。
 ・点検・診断結果等を基に、計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、建物の平均使用年数の延長やライフサイクルコストの縮減に努める。

(2) その他特記事項

本スケートリンクは、県内唯一のスケートリンクである。
 スケートリンクの維持に必要な設備を優先的に改修していく。

4 対策の内容と実施時期、概算費用

※UD：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業		UD化事業
		うち脱炭素化事業		
H29	冷却設備改修他	69		
H30	写真判定装置改修他	27		
R1	外壁改修	55		
R1	リンク舗装	66		
R2	放送設備更新	28		
R2	計時機器等更新	85		
R3	照明設備更新他	274		
R3	無線LAN設置			3
R4	ディーゼル発電装置改修	20		
R5	屋上防水改修設計	5		
R5	冷却塔改修	13		
R5	冷却設備管理装置改修	27		
R6	屋上防水改修	128		
R6	空調設備改修設計	3	3	
R6	冷却設備改修	60		
	計	860	3	3

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画
(防災交流センター)

施設類型	教育・文化・体育施設
------	------------

1 施設の概要

施設名称	防災交流センター
所在地	岐阜市下奈良3-11-3
施設延面積	4,049.83㎡
建設年月	平成11年3月
構造	鉄骨鉄筋コンクリート造
階数	3階建て

2 対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積 (㎡)	耐震診断等 の結果	主要部位の状態		12条2項点検 の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
センター棟	平成11年3月	2,637.02	新耐震基準	A	A	令和4年度
宿舍棟	平成11年3月	1,412.81	新耐震基準	A	A	令和4年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3 維持保全に係る対応方針

(1) 基本的な方針

・建物や付随する設備に不具合・故障が生じる以前に、修繕又は交換し、機能・性能を所定の状態に維持する予防保全の考え方を取り入れる。
・点検・診断結果等を基に、計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、建物の平均使用年数の延長やライフサイクルコストの縮減に努める。

(2) その他特記事項

--

4 対策の内容と実施時期、概算費用

※UD：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業	UD化事業	
			うち脱炭素化事業	
H30	ガスタービン発電装置オーバーホール	55		
R1	高圧受変電設備更新	34		
R1	自動検針システム	10		
R2	屋上・外壁改修（設計）	6		
R2	トイレ洋式化等改修（設計）			1
R2	ガスタービン発電機・空気調和機改修工事	7		
R3	屋上・外壁改修	119		
R3	トイレ洋式化等改修（工事）			4
R4	直流電源装置（整流器盤・蓄電池）	21		
R4	通信情報設備更新	2		
R4	給排水衛生設備（ポンプ類）	16		
R6	電力設備（分電盤）更新	18		
R6	高圧受変電設備更新	40		
R6	電話交換設備更新	19		
	計	347	0	5

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画
(広域防災センター)

施設類型	教育・文化・体育施設
------	------------

1 施設の概要

施設名称	広域防災センター
所在地	各務原市川島小網町2151
施設延面積	1,076.40㎡
建設年月	昭和57年3月
構造	階数
鉄筋コンクリート造	3階建て

2 対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積 (㎡)	耐震診断等 の結果	主要部位の状態		12条2項点検 の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
本館	昭和57年3月	1,076.40	新耐震基準	A	A	令和4年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化(安全上、機能上、問題なし)、
C…部分的に劣化(安全上、機能上、不具合発生の兆し)、D…早急に対応する必要がある

3 維持保全に係る対応方針

(1) 基本的な方針

<ul style="list-style-type: none"> ・建物や付随する設備に不具合・故障が生じる以前に、修繕又は交換し、機能・性能を所定の状態に維持する予防保全の考え方を取り入れる。 ・点検・診断結果等を基に、計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、建物の平均使用年数の延長やライフサイクルコストの縮減に努める。

(2) その他特記事項

--

4 対策の内容と実施時期、概算費用

※UD：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用(百万円)		
		長寿命化事業		UD化事業
		うち脱炭素化事業		
H30	空調設備更新(設計)	3		
R1	空調設備更新	69		
R2	外壁塗装、シーリング打ち替え、屋上防水(設計)	3		
R3	外壁塗装、シーリング打ち替え、屋上防水	94		
R5	トイレ洋式化、受水槽等ポンプ更新、給水管改修(設計)	2		3
R6	トイレ洋式化、受水槽等ポンプ更新、給水管改修	31		47
	計	202	0	50

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画
(消防学校)

施設類型	教育・文化・体育施設
------	------------

1 施設の概要

施設名称	消防学校		
所在地	各務原市川島小網町2151		
施設延面積	5,613.68㎡		
建設年月	昭和48年7月		
構造	階数	鉄筋コンクリート造	3階建て

2 対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積 (㎡)	耐震診断等 の結果	主要部位の状態		12条2項点検 の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
本館	昭和48年7月	1,238.46	診断の結果耐震性有	A	B	令和2年度
宿泊棟(まとい寮)	昭和48年12月	1,304.43	耐震補強済	B	C	令和2年度
宿泊棟(桜寮)	平成8年3月	1,564.46	新耐震基準	A	A	令和2年度
屋内訓練場	昭和55年3月	876.00	耐震補強済	A	B	令和2年度
総合訓練棟	平成5年3月	630.33	新耐震基準	B	B	令和2年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化(安全上、機能上、問題なし)、
C…部分的に劣化(安全上、機能上、不具合発生の兆し)、D…早急に対応する必要がある

3 維持保全に係る対応方針

(1) 基本的な方針

・建物や付随する設備に不具合・故障が生じる以前に、修繕又は交換し、機能・性能を所定の状態に維持する予防保全の考え方を取り入れる。
・点検・診断結果等を基に、計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、建物の平均使用年数の延長やライフサイクルコストの縮減に努める。

(2) その他特記事項

当校は県内唯一の消防職団員の教育機関であり、訓練に支障が起きないように、特に安全面に配慮して施設の保全を実施する必要がある。

4 対策の内容と実施時期、概算費用

※UD：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用(百万円)		
		長寿命化事業	UD化事業	
			うち脱炭素化事業	
H29	まとい寮内装改修等	26		
H29	屋内訓練場外壁補修設計	3		
H30	まとい寮個別空調化・ガス給湯器設置	43		
H30	屋内訓練場外壁補修	28		
H30	総合訓練棟外壁補修設計	1		
H30	本館1階トイレ洋式化等改修			10
R1	本館個別空調化改修等	87		
R1	まとい寮班室改修	20		
R1	総合訓練棟外壁補修	34		
R1	まとい寮食堂建替え(実施設計)	21		
R1	さくら寮屋上防水(実施設計)	2		
R2	まとい寮食堂建替え	216		
R2	さくら寮屋上防水	30		
R2	浴場等改修(実施設計)	5		
R2	本館2・3階トイレ洋式化等改修(実施設計)			3
R3	浴場等改修	76		
R3	本館2・3階トイレ洋式化等改修			27
R3	まとい寮班室個室化	15		
R3	まとい寮班室個室化に伴う空調設置	29		
	計	636	0	40

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画
(飛騨・北アルプス自然文化センター)

施設類型	教育・文化・体育施設
------	------------

1 施設の概要

施設名称	飛騨・北アルプス自然文化センター		
所在地	高山市奥飛騨温泉郷平湯763-12		
施設延面積	850.00㎡		
建設年月	昭和62年3月		
構造	階数	鉄筋コンクリート造	1階建て

2 対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積 (㎡)	耐震診断等 の結果	主要部位の状態		12条2項点検 の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
A館	昭和62年3月	400.00	新耐震基準	B	B	未定
B館	昭和62年3月	450.00	新耐震基準	B	B	未定

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3 維持保全に係る対応方針

(1) 基本的な方針

・建物や付随する設備に不具合・故障が生じる以前に、修繕又は交換し、機能・性能を所定の状態に維持する予防保全の考え方を取り入れる。
・点検・診断結果等を基に、計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、建物の平均使用年数の延長やライフサイクルコストの縮減に努める。

(2) その他特記事項

・中部山岳国立公園の岐阜県側の玄関口としての施設であるが、平成29年度から休止している。
・施設の再整備（機能向上を伴う大規模な改修工事）を行い、令和6年度から供用開始予定である。

4 対策の内容と実施時期、概算費用

※UD：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業		UD化事業
		うち脱炭素化事業		
R3	再整備（基本設計・実施設計）	35		
R4	再整備（改修解体工事（内装及び一部外装、外構））	45		
R5	再整備（本体改修工事（展示・外構工事含む））	499		
	計	579	0	0

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画
(飛騨・世界生活文化センター)

施設類型	教育・文化・体育施設
------	------------

1 施設の概要

施設名称	飛騨・世界生活文化センター		
所在地	高山市千島町900-1		
施設延面積	23,937.83㎡		
建設年月	平成13年5月		
構造	階数	鉄骨鉄筋コンクリート造	3階建て

2 対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積 (㎡)	耐震診断等 の結果	主要部位の状態		12条2項点検 の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
コンベンションホール	平成13年5月	8,226.45	新耐震基準	C	C	令和2年度
ミュージアム棟	平成13年5月	6,775.28	新耐震基準	C	C	令和2年度
芸術堂	平成13年5月	3,618.34	新耐震基準	A	B	令和2年度
エントランス棟	平成13年5月	3,008.75	新耐震基準	B	D	令和2年度
食遊館	平成13年5月	2,309.01	新耐震基準	B	B	令和2年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化(安全上、機能上、問題なし)、
C…部分的に劣化(安全上、機能上、不具合発生の兆し)、D…早急に対応する必要がある

3 維持保全に係る対応方針

(1) 基本的な方針

<ul style="list-style-type: none"> ・建物や付随する設備に不具合・故障が生じる以前に、修繕又は交換し、機能・性能を所定の状態に維持する予防保全の考え方を取り入れる。 ・点検・診断結果等を基に、計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、建物の平均使用年数の延長やライフサイクルコストの縮減に努める。

(2) その他特記事項

--

4 対策の内容と実施時期、概算費用

※UD：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用(百万円)		
		長寿命化事業	UD化事業	
			うち脱炭素化事業	
H29	ガスタービン非常用発電機点検	29		
H29	自動火災報知装置修繕	26		
H30	中央監視装置更新	34		
H30	空調機器部品交換(冷温水発生器、チラー)	17		
H30	オストメイト設置			2
R1	照明制御装置更新	24		
R1	防犯カメラ設備更新	39		
R1	オストメイト設置			10
R1	点字ブロックの設置			2
R2	ペーパーライザー(LPガス強制蒸発器)更新	15		
R2	非常用発電機エンジン修繕	38		
R2	非常放送設備改修	34		
R2	芸術堂 外壁修繕	37		
R3	吊物改修工事	16		
R3	加圧給水ポンプユニット更新	29		
R3	冷却塔更新	42		
R3	電話設備更新	13		
R3	非常照明他バッテリー取替	8		
R3	中央監視装置リモート盤更新	72		
R3	ワイヤレスマイク設備更新	31		
R4	空調熱源機器更新(空冷チラー)	53		
R4	ミュージアム棟 外壁改修	37		
R5	高圧ケーブル改修	23		
R5	中央監視リモート装置改修	45		
R6	空調機器熱源更新(蒸気ボイラー)	28		
R6	【設計】コンベンションホール屋根・外壁改修	5		
R6	【設計】照明設備等改修	5		
R6	空調設備(個別空調)更新	20		
R6	コンベンションホール・ミニシアター舞台機構改修	47		
R6	芸術堂舞台機構改修	48		
R6	ガスタービン非常用発電機修繕	15		
	計	830	0	14

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画
(ぎふ清流文化プラザ)

施設類型	教育・文化・体育施設
------	------------

1 施設の概要

施設名称	ぎふ清流文化プラザ
所在地	岐阜市学園町3-42
施設延面積	14,489.04㎡
建設年月	平成6年7月
構造	鉄骨鉄筋コンクリート造
階数	5階建て

2 対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積 (㎡)	耐震診断等 の結果	主要部位の状態		12条2項点検 の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
本館	平成6年6月	14,489.04	新耐震基準	B	B	令和2年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3 維持保全に係る対応方針

(1) 基本的な方針

・建物や付随する設備に不具合・故障が生じる以前に、修繕又は交換し、機能・性能を所定の状態に維持する予防保全の考え方を取り入れる。
・点検・診断結果等を基に、計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、建物の平均使用年数の延長やライフサイクルコストの縮減に努める。

(2) その他特記事項

--

4 対策の内容と実施時期、概算費用

※UD：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業	UD化事業	
			うち脱炭素化事業	
H29	庭園改修	29		
H30	ホール調光装置（操作卓）・映像設備改修	38		
R1	高圧受変電設備修繕	43		
R1	冷温水発生機修繕	24		
R1	ボイラーNo.1更新	16		
R1	駐車場機械設備修繕	13		
R1	【設計】トイレ洋式化			3
R1	多言語案内板設置			8
R1	階段ノンスリップ設置			1
R2	【設計】屋上防水	6		
R2	直流電源装置等更新	42		
R3	屋上防水改修	114		
R3	ボイラー更新	17		
R3	ホール吊物機構（吊マイク等）改修	16		
R3	トイレ洋式化（2、3階）			12
R4	空調用ポンプ等改修	18		
R4	ホール音響設備更新	84		
R4	【設計】ホール調光装置（基盤等）更新	2		
R4	トイレ洋式化（5、6階及び屋外）			10
R5	ホール可動床制御システム改修（1期）	80		
R5	ホール調光装置等改修工事	220		
R6	配管等保護塗装	36		
R6	冷却塔更新	45		
R6	ホール可動床制御システム改修（2期）	119		
R6	【設計】分電盤（低圧）更新	10		
R6	発電設備更新	100		
R6	防排煙設備更新	120		
	計	1,192	0	34

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画
(岐阜県図書館)

施設類型	教育・文化・体育施設
------	------------

1 施設の概要

施設名称	岐阜県図書館
所在地	岐阜市宇佐4-2-1
施設延面積	25,206.07㎡
建設年月	平成7年2月
構造階数	鉄筋・鉄骨コンクリート造 2階建て

2 対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積 (㎡)	耐震診断等 の結果	主要部位の状態		12条2項点検 の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
図書館	平成7年2月	25,206.07	新耐震基準	D	D	令和3年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3 維持保全に係る対応方針

(1) 基本的な方針

・建物や付随する設備に不具合・故障が生じる以前に、修繕又は交換し、機能・性能を所定の状態に維持する予防保全の考え方を取り入れる。
・点検・診断結果等を基に、計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、建物の平均使用年数の延長やライフサイクルコストの縮減に努める。

(2) その他特記事項

年間約55万人の県民が利用する施設であるため、長期休館が必要となる改修については、集約して実施するように計画する必要がある。

4 対策の内容と実施時期、概算費用

※UD：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業		UD化事業
		うち脱炭素化事業		
H29	屋上防水改修	123		
H30	屋上防水改修	259		
H30	改修設計費用（特定天井・舞台機構設備）	11		
H30	点字案内板の更新			1
H30	総合案内板多言語への更新			1
R1	多目的トイレ改修設計			1
R1	特定天井改修	104		
R1	舞台機構設備更新	150		
R1	改修設計費用（外壁仕上・シーリング打替え等）	6		
R2	多目的トイレ改修			10
R2	外壁仕上・シーリング打替え等改修	194		
R2	改修設計費用（エレベーター・防犯カメラ）	11		
R2	防犯カメラ更新	20		
R3	エレベーター改修（5機）及び工事監理	108		
R3	大規模設備改修の基本設計	14		
R4	外壁タイル剥離防止修繕工事	22		
R4	改修設計費用（書庫改修）	15		
R4	階段手摺用点字シート改修			1
R5	Wi-Fi環境の整備			1
R5	収蔵能力確保基本計画	12		
R6	収蔵能力確保実施設計	50		
R6	空調設備更新等基本計画・設計	31	31	
計		1,130	31	15

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画
(文化財保護センター)

施設類型	教育・文化・体育施設
------	------------

1 施設の概要

施設名称	文化財保護センター
所在地	岐阜市三田洞東1-26-1
施設延面積	5,803.74㎡
建設年月	昭和50年9月
構造階数	鉄筋コンクリート造 3階建て

2 対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積 (㎡)	耐震診断等 の結果	主要部位の状態		12条2項点検 の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
北館	昭和50年9月	611.04	-	A	A	令和2年度
東館I	昭和40年9月	1,341.45	-	C	C	令和2年度
東館II	昭和40年9月	1,768.54	-	A	C	令和2年度
体育館	昭和40年9月	638.20	-	C	C	令和2年度
本館	昭和52年3月	775.72	診断の結果耐震性有り	A	A	令和2年度
中館	昭和52年3月	668.79	診断の結果耐震性有り	A	A	令和2年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3 維持保全に係る対応方針

(1) 基本的な方針

・建物や付随する設備に不具合・故障が生じる以前に、修繕又は交換し、機能・性能を所定の状態に維持する予防保全の考え方を取り入れる。
・点検・診断結果等を基に、計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、建物の平均使用年数の延長やライフサイクルコストの縮減に努める。
・耐震診断や最小限必要となる施設修繕の実施により、安全と共に発掘調査で出土した遺物の保管場所を確保する。

(2) その他特記事項

築45年ほどとなる本館、中館及び北館は、耐用年数65年と想定することに問題がなければ、それまでの間に種々の状況を勘案しながら再整備の手法を検討していくことが必要である。
なお、築後55年を経過している東館（I、II）及び体育館については、年々増加する遺物によって減少する収蔵スペースにも注意しつつ本館等の再整備に併せての検討とすることもやむを得ないと考える。

4 対策の内容と実施時期、概算費用

※UD：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業		UD化事業
		うち脱炭素化事業		
H29	(東館II) 屋上防水改修	18		
H30	(本館) 屋上防水改修、外壁改修【設計】	2		
R1	(本館) 屋上防水改修、外壁改修【工事】	77		
R1	(中館) 屋上防水改修、外壁改修【設計】	2		
R1	(本館) トイレ洋式化工事			1
R2	(中館) 屋上防水改修、外壁改修【工事】	37		
R2	(北館) 屋上防水改修、外壁改修【設計】	4		
R3	(北館) 屋上防水改修、外壁改修【工事】	44		
R3	(東館I) 屋上防水改修、外壁改修【設計】	6		
R6	(本館及び中館) 空調機 (パッケージエアコン) 更新【工事】	12	12	
R6	(東館I) 屋上防水改修、外壁改修【工事及び工事監理】	116		
R6	(東館II) 外壁改修【設計】	5		
	計	323	12	1

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画
(岐阜県博物館)

施設類型	教育・文化・体育施設
------	------------

1 施設の概要

施設名称	博物館		
所在地	関市小屋名1989		
施設延面積	10,397.33㎡		
建設年月	昭和50年7月		
構造	階数	鉄筋コンクリート造	2階建て

2 対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積 (㎡)	耐震診断等 の結果	主要部位の状態		12条2項点検 の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
本館	昭和50年7月	8,708.71	耐震補強済	C	D	令和2年度
マイ・ミュージアム棟	平成7年3月	1,688.62	新耐震基準	C	C	令和2年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し、D…早急に対応する必要がある

3 維持保全に係る対応方針

(1) 基本的な方針

・建物や付随する設備に不具合・故障が生じる以前に、修繕又は交換し、機能・性能を所定の状態に維持する予防保全の考え方を取り入れる。
・点検・診断結果等を基に、計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、建物の平均使用年数の延長やライフサイクルコストの縮減に努める。

(2) その他特記事項

・館内照明について段階的にLED化（10年計画）を実施。
昭和51年の開館から46年間、従来の蛍光灯を使用しているが、LED照明の普及加速により従来照明器具の製造中止が見込まれる。LED化により、省エネ効果による光熱費の削減や、貴重な展示資料への保護効果が得られる。資料保護のため展示室を優先し実施。
(各年とも工事費1千万円未満を予定しているため、「4」の表には記載なし)

4 対策の内容と実施時期、概算費用

※UD：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業	UD化事業	
			うち脱炭素化事業	
H29	非常警報装置修繕	21		
R1	オストメイト対応器具設置工事・トイレ洋式化改修工事設計			2
R2	トイレ改修工事			17
R5	エレベーター改修工事設計（マイミュージアム棟）	2		
R5	屋上シート防水改修工事設計（マイミュージアム棟）	1		
R6	非常用発電設備設置の設計及び工事（本館）	223		
R6	空気調和設備設置の設計及び工事（本館）	19		
R6	エレベーター改修（マイミュージアム棟）	20		
R6	屋上シート防水改修（マイミュージアム棟）	11		
	計	297	0	19

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画
 (岐阜県先端科学技術体験センター)

施設類型	教育・文化・体育施設
------	------------

1 施設の概要

施設名称	岐阜県先端科学技術体験センター		
所在地	瑞浪市明世町戸狩54		
施設延面積	5,970.15㎡		
建設年月	平成11年1月		
構造	階数	鉄筋コンクリート造	3階建て

2 対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積 (㎡)	耐震診断等 の結果	主要部位の状態		12条2項点検 の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
本館	平成11年1月	5,970.15	新耐震基準	B	A	令和2年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化(安全上、機能上、問題なし)、
 C…部分的に劣化(安全上、機能上、不具合発生の兆し)、D…早急に対応する必要がある

3 維持保全に係る対応方針

(1) 基本的な方針

・建物や付随する設備に不具合・故障が生じる以前に、修繕又は交換し、機能・性能を所定の状態に維持する予防保全の考え方を取り入れる。
 ・点検・診断結果等を基に、計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、建物の平均使用年数の延長やライフサイクルコストの縮減に努める。

(2) その他特記事項

4 対策の内容と実施時期、概算費用

※UD：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用(百万円)		
		長寿命化事業	UD化事業	
			うち脱炭素化事業	
H29	空気調和設備(ポンプ類)修繕	101		
H30	中央監視設備、直流電源装置、給排水ポンプ等更新	44		
H30	屋上・外壁改修、自動火災報知設備更新等(設計)	11		
R1	屋上・外壁改修、自動火災報知設備、空気調和機更新等(工事)	180		
R1	床点字ブロック等設置、多目的トイレ改修			8
R3	空調設備改修計画策定(設計)	6		
R4	照明器具更新(設計)	4	4	
R5	空調制御機器改修(設計)	4		
R5	照明器具更新(工事)	58	58	
R6	空調制御機器改修(工事)	88		
	計	496	62	8

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画
(衛生専門学校)

施設類型	教育・文化・体育施設
------	------------

1 施設の概要

施設名称	衛生専門学校		
所在地	岐阜市野一色4-11-2		
施設延面積	4,857.68㎡		
建設年月	昭和43年7月		
構造	階数	鉄筋コンクリート造	4階建て

2 対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積 (㎡)	耐震診断等 の結果	主要部位の状態		12条2項点検 の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
校舎(南舎)	昭和43年7月	3,485.76	耐震補強済	B	A	令和3年度
校舎(北舎)	昭和44年3月	1,371.92	耐震補強済	B	A	令和3年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化(安全上、機能上、問題なし)、
C…部分的に劣化(安全上、機能上、不具合発生の兆し)、D…早急に対応する必要がある

3 維持保全に係る対応方針

(1) 基本的な方針

<ul style="list-style-type: none"> ・建物や付随する設備に不具合・故障が生じる以前に、修繕又は交換し、機能・性能を所定の状態に維持する予防保全の考え方を取り入れる。 ・点検・診断結果等を基に、計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、建物の平均使用年数の延長やライフサイクルコストの縮減に努める。

(2) その他特記事項

--

4 対策の内容と実施時期、概算費用

※UD：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用(百万円)		
		長寿命化事業		UD化事業
			うち脱炭素化事業	
H29	外壁補修、トイレ改修、空気調和機更新設計(南舎)	11		
H30	外壁補修、トイレ改修、空気調和機更新(南舎)	106		
R1	外壁補修、トイレ改修、空気調和機等更新(北舎)	44		42
R1	受電設備更新【設計】	1		
R2	受電設備更新【工事】	13		
	計	175	0	42

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画
(多治見看護専門学校)

施設類型	教育・文化・体育施設
------	------------

1 施設の概要

施設名称	多治見看護専門学校		
所在地	多治見市前畑町5-11-15		
施設延面積	2,382.11㎡		
建設年月	昭和49年8月		
構造	階数	鉄筋コンクリート造	3階建て

2 対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積 (㎡)	耐震診断等 の結果	主要部位の状態		12条2項点検 の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
本館	昭和49年8月	1,036.40	診断の結果耐震性有	B	A	令和2年度
校舎(南舎)	昭和49年8月	1,345.71	診断の結果耐震性有	B	A	令和2年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化(安全上、機能上、問題なし)、
C…部分的に劣化(安全上、機能上、不具合発生の兆し)、D…早急に対応する必要がある

3 維持保全に係る対応方針

(1) 基本的な方針

・建物や付随する設備に不具合・故障が生じる以前に、修繕又は交換し、機能・性能を所定の状態に維持する予防保全の考え方を取り入れる。
・点検・診断結果等を基に、計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、建物の平均使用年数の延長やライフサイクルコストの縮減に努める。

(2) その他特記事項

--

4 対策の内容と実施時期、概算費用

※UD：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用(百万円)		
		長寿命化事業		UD化事業
		うち脱炭素化事業		
H30	本館冷暖房施設更新【設計】	3		
R1	本館冷暖房施設更新【工事】	49		
	計	52	0	0

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画
(下呂看護専門学校)

施設類型	教育・文化・体育施設
------	------------

1 施設の概要

施設名称	下呂看護専門学校
所在地	下呂市幸田1128-1
施設延面積	2,890.50㎡
建設年月	昭和59年3月
構造	鉄筋コンクリート造
階数	3階建て

2 対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積 (㎡)	耐震診断等 の結果	主要部位の状態		12条2項点検 の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
本館(機械棟等含む。)	昭和59年3月	1,393.20	新耐震基準	A	C	令和4年度
学生寄宿舎	昭和59年3月	1,497.30	新耐震基準	A	A	令和4年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化(安全上、機能上、問題なし)、
C…部分的に劣化(安全上、機能上、不具合発生の兆し)、D…早急に対応する必要がある

3 維持保全に係る対応方針

(1) 基本的な方針

・建物や付随する設備に不具合・故障が生じる以前に、修繕又は交換し、機能・性能を所定の状態に維持する予防保全の考え方を取り入れる。
・点検・診断結果等を基に、計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、建物の平均使用年数の延長やライフサイクルコストの縮減に努める。

(2) その他特記事項

--

4 対策の内容と実施時期、概算費用

※UD:ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用(百万円)		
		長寿命化事業		UD化事業
			うち脱炭素化事業	
R2	空調設備改修工事実施設計	6		
R3	空調設備改修工事	116		
R4	給水配管全面改修(トイレ以外)設計	6		
R4	トイレ改修(床フラット化、洋式化等)設計委託業務			2
R4	機械棟外壁改修工事設計(電気設備込)	3		
R5	給水配管全面改修(トイレ以外)工事	104		
R5	トイレ改修(床フラット化、洋式化等)工事	2		28
R6	機械棟外壁改修工事(電気設備込)	61		
R6	LED化工事設計	1		1
	計	299	1	30

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画
(国際たくみアカデミー)

施設類型	教育・文化・体育施設
------	------------

1 施設の概要

施設名称	国際たくみアカデミー
所在地	美濃加茂市蜂屋町上蜂屋3545-3
施設延面積	9,651.86㎡
建設年月	平成17年3月
構造	鉄骨鉄筋コンクリート造
階数	2階建て

2 対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積 (㎡)	耐震診断等 の結果	主要部位の状態		12条2項点検 の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
短大校実習棟	平成17年3月	4,192.48	新耐震基準	D	C	令和4年度
開発校実習棟	昭和57年3月	2,244.60	新耐震基準	D	A	—
短大校本館棟	平成17年3月	1,457.45	新耐震基準	A	A	—
開発校本館棟	昭和57年3月	709.13	新耐震基準	A	A	—
寄宿舎	昭和57年3月	600.20	新耐震基準	A	C	令和4年度
体育館	昭和59年3月	448.00	新耐震基準	A	A	令和4年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3 維持保全に係る対応方針

(1) 基本的な方針

<ul style="list-style-type: none"> ・建物や付随する設備に不具合・故障が生じる以前に、修繕又は交換し、機能・性能を所定の状態に維持する予防保全の考え方を取り入れる。 ・点検・診断結果等を基に、計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、建物の平均使用年数の延長やライフサイクルコストの縮減に努める。

(2) その他特記事項

--

4 対策の内容と実施時期、概算費用

※UD：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業	UD化事業	
			うち脱炭素化事業	
H29	開発校 実習棟改修 設計 (屋根・外壁・照明ほか)	4		
H29	開発校 体育館改修工事 (外壁・シーリング等)	42		
H30	開発校 給排水衛生設備 配管等 調査 (本館棟・実習棟・寄宿舎・体育館)	8		
H30	開発校 給排水衛生設備 トイレ改修 設計 (本館棟・寄宿舎)			4
H30	開発校 実習棟改修 工事 (屋根・外壁・照明・トイレ (UD) ほか)	117		15
R1	開発校 給排水衛生設備 配管等 設計 (本館棟・実習棟・寄宿舎・体育館)	5		
R1	短大校 本館・実習棟改修工事 設計 (外壁、屋上、屋根・シート防水等)	10		
R1	短大校 本館・実習棟 空気調和設備 設計	6		
R1	開発校 給排水衛生設備 トイレ改修 工事 (本館棟・寄宿舎)			81
R2	開発校 本館棟 外壁、シーリング等 設計	2		
R2	短大校本館ほか 多言語化による案内看板設置 工事			2
R2	開発校 給排水衛生設備 配管等 工事 (本館棟・実習棟・寄宿舎・体育館)	109		
R2	短大校 本館・実習棟改修工事 工事 (外壁、屋上、屋根・シート防水等)	198		
R2	短大校 本館・実習棟 空気調和設備 工事	221		
R3	開発校 本館棟 外壁、シーリング 工事	16		
R4	短大校 本館棟 視聴覚室等音響設備更新	12		
R6	寄宿舎 内装改修工事 設計	4		
R6	開発校 本館棟 照明器具更新 (LED化) 設計	2	2	
R6	短大校 実習棟 自動火災報知機取替 設計	5		
	計	761	2	102

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画
 (岐阜県障がい者総合就労支援センター)

施設類型	教育・文化・体育施設
------	------------

1 施設の概要

施設名称	岐阜県障がい者総合就労支援センター
所在地	岐阜市学園町2-33
施設延面積	2,827.41㎡
建設年月	令和2年1月
構造	鉄筋コンクリート造
階数	3階建て

2 対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積 (㎡)	耐震診断等 の結果	主要部位の状態		12条2項点検 の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
本館棟	令和2年1月	2,827.41	新耐震基準	A	A	—

【凡例】 A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
 C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3 維持保全に係る対応方針

(1) 基本的な方針

・建物や付随する設備に不具合・故障が生じる以前に、修繕又は交換し、機能・性能を所定の状態に維持する予防保全の考え方を取り入れる。
 ・点検・診断結果等を基に、計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、建物の平均使用年数の延長やライフサイクルコストの縮減に努める。

(2) その他特記事項

4 対策の内容と実施時期、概算費用

※UD：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業		UD化事業
		うち脱炭素化事業		
計		0	0	0

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画
(ソフトピアジャパン・アネックス)

施設類型	教育・文化・体育施設
------	------------

1 施設の概要

施設名称	ソフトピアジャパン・アネックス		
所在地	大垣市小野4-35-10		
施設延面積	4,257.69㎡		
建設年月	平成9年8月		
構造	階数	重量鉄骨造	6階建て

2 対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積 (㎡)	耐震診断等 の結果	主要部位の状態		12条2項点検 の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
ソフトピアジャパン・アネックス	平成9年8月	4,257.69	新耐震基準	B	B	令和2年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3 維持保全に係る対応方針

(1) 基本的な方針

・建物や付随する設備に不具合・故障が生じる以前に、修繕又は交換し、機能・性能を所定の状態に維持する予防保全の考え方を取り入れる。
・点検・診断結果等を基に、計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、建物の平均使用年数の延長やライフサイクルコストの縮減に努める。

(2) その他特記事項

大垣市との合築施設であり、県有施設中長期保全計画に基づき、同市と連携し保全維持をしていく。

4 対策の内容と実施時期、概算費用

※UD：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円） 総事業費（県支出額）		
		長寿命化事業		UD化事業
		うち脱炭素化事業		
R1	中央監視装置設備更新	34 (16)		
R1	オストメイト対応水洗器具設置			3 (3)
R2	空気調和機（ヒートポンプ式空調機）調査	1 (1)		
R6	照明器具	38 (38)	38 (38)	
R6	空気調和機（ヒートポンプ式空調機）更新実施設計	13 (13)		
	計	86 (68)	38 (38)	3 (3)

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画
(ソフトピアジャパン・ドリーム・コア)

施設類型	教育・文化・体育施設
------	------------

1 施設の概要

施設名称	ソフトピアジャパン・ドリーム・コア		
所在地	大垣市今宿6-52-16		
施設延面積	8,528.30㎡		
建設年月	平成12年3月		
構造	階数	重量鉄骨造	6階建て

2 対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積 (㎡)	耐震診断等 の結果	主要部位の状態		12条2項点検 の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
ソフトピアジャパン・ ドリーム・コア	平成12年3月	8,528.30	新耐震基準	B	A	令和2年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3 維持保全に係る対応方針

(1) 基本的な方針

・建物や付随する設備に不具合・故障が生じる以前に、修繕又は交換し、機能・性能を所定の状態に維持する予防保全の考え方を取り入れる。
・点検・診断結果等を基に、計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、建物の平均使用年数の延長やライフサイクルコストの縮減に努める。

(2) その他特記事項

県有施設中長期保全計画に基づく維持保全とともに、施設利用の変化などに対応した施設の改修方法を併せて検討する。

4 対策の内容と実施時期、概算費用

※UD：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業		UD化事業
			うち脱炭素化事業	
H29	外壁改修	81		
H30	外壁仕上、シーリング等	238		
H30	電気錠設備	38		
R1	集中検針装置	17		
R1	オストメイト対応水洗器具設置			3
R2	熱源設備・空調設備改修調査	1		
R4	熱源設備・空調設備改修実施設計(GHP分)	12		
R5	空調設備ガスヒートポンプ	122	122	
R5	熱源設備・空調設備改修実施設計(EHP、冷温水分)	9		
R6	監視制御装置(空調、電力、ポンプ等)	15		
R6	空調機(EHP(ヒートポンプ)+防水工事)	262	131	
	計	795	253	3

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画
(大学院大学 学生寮 (R I S T))

施設類型	教育・文化・体育施設
------	------------

1 施設の概要

施設名称	大学院大学学生寮 (R I S T)		
所在地	大垣市藤江町1-1-7		
施設延面積	2,333.94㎡		
建設年月	平成9年3月		
構造	階数	鉄筋コンクリート造	4階建て

2 対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積 (㎡)	耐震診断等 の結果	主要部位の状態		12条2項点検 の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
学生寮 (R I S T)	平成9年3月	2,333.94	新耐震基準	A	A	令和3年度

【凡例】 A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3 維持保全に係る対応方針

(1) 基本的な方針

・建物や付随する設備に不具合・故障が生じる以前に、修繕又は交換し、機能・性能を所定の状態に維持する予防保全の考え方を取り入れる。
・点検・診断結果等を基に、計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、建物の平均使用年数の延長やライフサイクルコストの縮減に努める。

(2) その他特記事項

県内外の優秀な学生の確保を目的として建設したものであり、本学学生が生活する場であるため学生の日常生活に必要な設備について、修繕・更新を行う。

4 対策の内容と実施時期、概算費用

※UD：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業		UD化事業
			うち脱炭素化事業	
H30	外壁塗装、屋根塗装、シート防水、シーリング打替（設計）	5		
R1	外壁塗装、屋根塗装、シート防水、シーリング打替（工事）	95		
R1	電気温水器更新	23		
R2	照明器具取替（居室・共用部LED化）	13		
計		136	0	0

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画
(科学技術振興センター)

施設類型	教育・文化・体育施設
------	------------

1 施設の概要

施設名称	科学技術振興センター
所在地	各務原市テクノプラザ1-1
施設延面積	9,152.40㎡
建設年月	平成10年7月
構造	鉄筋コンクリート造
階数	5階建て

2 対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積 (㎡)	耐震診断等 の結果	主要部位の状態		12条2項点検 の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
テクノプラザ本館	平成10年7月	9,152.40	新耐震基準	D	D	令和3年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3 維持保全に係る対応方針

(1) 基本的な方針

・建物や付随する設備に不具合・故障が生じる以前に、修繕又は交換し、機能・性能を所定の状態に維持する予防保全の考え方を取り入れる。
・点検・診断結果等を基に、計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、建物の平均使用年数の延長やライフサイクルコストの縮減に努める。

(2) その他特記事項

デザイン性が高い建築物であり、建物が斜面に建築されていること、天井や壁面にガラスが多く使用されていること、間接照明が多用されていることなどの設計上の制約がある。また、(株)ブイ・アール・テクノセンターとの合築施設であり、一体的な維持管理を行う必要がある。

4 対策の内容と実施時期、概算費用

※UD：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業		UD化事業
		うち脱炭素化事業		
H29	中央監視システム更新基本設計	4		
H30	直流電源装置（整流器等）更新工事	24		
H30	中央監視システム更新実施設計	6		
R1	空気調和設備（ユニットエアコン）更新実施設計	7		
R2	中央監視システム更新工事（第Ⅰ期） ※債務負担行為、R1：R2=0：100	114		
R2	空気調和設備（ユニットエアコン）更新工事	220		
R2	照明器具更新実施設計	4		
R3	中央監視システム更新工事（第Ⅱ期） ※債務負担行為、R2：R3=0：100	77		
R3	照明器具更新工事	186		
R4	空気調和設備（冷温水発生機・冷却塔）更新実施設計	5		
R5	空気調和設備（冷温水発生機・冷却塔）更新工事	131	131	
R5	通信・情報設備（電話、自動火災、非常警報、防犯カメラ）更新実施設計	4		
R6	屋上・屋根改修実施設計	49		
R6	通信・情報設備（電話、自動火災、非常警報、防犯カメラ）更新工事	83		
R6	エレベーター更新実施設計	7		
	計	921	131	0

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画
(岐阜かかみがはら航空宇宙博物館)

施設類型	教育・文化・体育施設
------	------------

1 施設の概要

施設名称	岐阜かかみがはら航空宇宙博物館
所在地	各務原市下切町5-1
施設延面積	13,239.57㎡
建設年月	平成7年3月(平成30年2月増築)
構造階数	鉄骨造りステンレス鋼板葺 3階建

2 対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積 (㎡)	耐震診断等 の結果	主要部位の状態		12条2項点検 の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
博物館	平成7年3月	11,996.20	新耐震基準	D	C	令和4年度
第一収蔵庫	平成7年3月	663.37	新耐震基準	B	B	令和4年度
第二収蔵庫	平成28年9月	580.00	新耐震基準	A	A	令和4年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化(安全上、機能上、問題なし)、
C…部分的に劣化(安全上、機能上、不具合発生の兆し)、D…早急に対応する必要がある

3 維持保全に係る対応方針

(1) 基本的な方針

・建物や付随する設備に不具合・故障が生じる以前に、修繕又は交換し、機能・性能を所定の状態に維持する予防保全の考え方を取り入れる。
・点検・診断結果等を基に、計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、建物の平均使用年数の延長やライフサイクルコストの縮減に努める。

(2) その他特記事項

--

4 対策の内容と実施時期、概算費用

※UD：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用(百万円) 総事業費(県支出額)		
		長寿命化事業		UD化事業
			うち脱炭素化事業	
R2	昇降機設備改修(工事)	10(6)		
R3	屋上・屋根シート防水(設計)	4(3)		
R3	高圧受変電設備更新(設計)	4(3)		
R4	屋上・屋根シート防水(工事)	176(108)		
R4	高圧受変電設備更新(工事)	89(55)		
R6	発電設備更新	24(14)		
R6	空気調和機改修(設計)	10(6)		
R6	給排水衛生設備ポンプ取替工事(設計)	1(1)		
	計	318(196)	0(0)	0(0)

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画
(セラミックパークMINO)

施設類型	教育・文化・体育施設
------	------------

1 施設の概要

施設名称	セラミックパークMINO
所在地	多治見市東町4-2-5
施設延面積	9,380.45㎡
建設年月	平成14年5月
構造階数	鉄筋コンクリート造 3階建て

2 対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積 (㎡)	耐震診断等 の結果	主要部位の状態		12条2項点検 の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
本館棟 (現代陶芸美術館含む。)	平成14年5月	9,380.45	新耐震基準	D	D	令和2年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3 維持保全に係る対応方針

(1) 基本的な方針

・建物や付随する設備に不具合・故障が生じる以前に、修繕又は交換し、機能・性能を所定の状態に維持する予防保全の考え方を取り入れる。
・点検・診断結果等を基に、計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、建物の平均使用年数の延長やライフサイクルコストの縮減に努める。

(2) その他特記事項

現代陶芸美術館、貸館施設を擁していることから配慮が必要である。施設の維持管理業務等を指定管理者によって実施しており、1箇所あたり60万円未満の修繕については、指定管理者の責任及び費用において実施する。

4 対策の内容と実施時期、概算費用

※UD：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）	
		長寿命化事業	UD化事業
		うち脱炭素化事業	
H30	冷温水発生機（冷温水発生機）【工事】	28	
H30	屋上タイル張替【設計】	6	
R1	プロパンガスバルク貯槽更新【工事】	13	
R1	屋上タイル張替【工事】	210	
R1	照明器具【工事】	98	
R1	Wi-Fi設置【工事】		3
R2	照明器具【設計】	12	
R2	直流電源装置【工事】	35	
R2	空気調和機【設計】	5	
R2	給排水ポンプ更新【工事】	23	
R2	オストメイト（UD化）【工事】		1
R3	照明器具【工事】	144	
R3	空気調和機【工事】	299	
R3	冷却塔【工事】	34	
R4	照明器具【工事】	145	
R4	電話交換設備【設計】	2	
R4	火災報知器【設計】	3	
R4	空気調和機【工事】	292	
R4	エレベーター【設計】	2	
R5	電話交換設備【工事】	33	
R5	火災報知器【工事】	41	
R5	エレベーター【工事】	71	
R6	中央監視制御装置更新【設計】	22	
R6	中央監視制御装置更新【工事】	88	
	計	1,606	0
			4

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画
(農業大学校)

施設類型	教育・文化・体育施設
------	------------

1 施設の概要

施設名称	農業大学校		
所在地	可児市坂戸938		
施設延面積	5,338.31㎡		
建設年月	平成4年8月		
構造	階数	鉄筋コンクリート造	4階建て

2 対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積 (㎡)	耐震診断等 の結果	主要部位の状態		12条2項点検 の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
男子寮	平成4年8月	2,191.96	新耐震基準	A	A	令和3年度
本館	昭和45年3月	914.56	耐震補強済	A	A	令和3年度
温室	平成3年3月	740.16	新耐震基準	A	A	—
体育館	昭和45年3月	537.42	診断の結果耐震性有	A	A	令和3年度
研修棟	平成16年2月	695.85	新耐震基準	B	B	令和3年度
実習棟	平成16年2月	258.36	新耐震基準	A	A	令和3年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3 維持保全に係る対応方針

(1) 基本的な方針

・建物や付随する設備に不具合・故障が生じる以前に、修繕又は交換し、機能・性能を所定の状態に維持する予防保全の考え方を取り入れる。
・点検・診断結果等を基に、計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、建物の平均使用年数の延長やライフサイクルコストの縮減に努める。

(2) その他特記事項

・研修棟及び実習棟の維持保全管理については国際園芸アカデミーが行い、農産園芸課が所管している。
・学校用建物の木造施設の減価償却資産の耐用年数は22年とされている。研修棟及び実習棟は17年が経過し、今後、木部の腐朽を中心に老朽化が進むことが予想されるため、定期的な塗装によるメンテナンスと腐朽箇所補修を継続的に実施する必要がある。

4 対策の内容と実施時期、概算費用

※UD：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業		UD化事業
		うち脱炭素化事業		
H30	【男子寮】屋根・外壁改修工事（設計）	4		
R1	【男子寮】屋根・外壁改修工事	58		
R5	【男子寮】給排水衛生設備改修（設計）	7		3
R6	【研修棟・実習棟】屋上屋根塗装工事（設計）	1		
R6	【男子寮】給排水衛生設備改修	81		40
R6	【男子寮】照明改修工事（設計）	2	2	
R6	【研修棟】照明改修工事（設計）	1	1	
	計	154	3	43

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画
 (国際園芸アカデミー)

施設類型	教育・文化・体育施設
------	------------

1 施設の概要

施設名称	国際園芸アカデミー		
所在地	可児市塩1094-8		
施設延面積	995.37㎡		
建設年月	平成16年2月		
構造	階数	木造	2階建て

2 対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積 (㎡)	耐震診断等 の結果	主要部位の状態		12条2項点検 の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
本館	平成16年2月	995.37	新耐震基準	A	A	令和4年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
 C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し、D…早急に対応する必要がある

3 維持保全に係る対応方針

(1) 基本的な方針

・建物や付随する設備に不具合・故障が生じる以前に、修繕又は交換し、機能・性能を所定の状態に維持する予防保全の考え方を取り入れる。
 ・点検・診断結果等を基に、計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、建物の平均使用年数の延長やライフサイクルコストの縮減に努める。

(2) その他特記事項

学校用建物の木造施設の減価償却資産の耐用年数は22年とされており、開学から17年を経過し、今後、木部の腐朽を中心に老朽化が進むことが予想されるため、定期的な塗装によるメンテナンスと腐朽箇所の補修を継続的に実施する必要がある。

4 対策の内容と実施時期、概算費用

※UD：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業		UD化事業
			うち脱炭素化事業	
H30	外壁塗装工事	16		
R2	トイレの洋式化			2
R6	屋上屋根塗装工事（設計）	1		
R6	LED照明工事（設計）本館	1	1	
計		18	1	2

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画
(東濃牧場)

施設類型	教育・文化・体育施設
------	------------

1 施設の概要

施設名称	東濃牧場		
所在地	恵那市長島町鍋山4-66		
施設延面積	5,789.33㎡		
建設年月	昭和48年7月		
構造	階数	軽量鉄骨造	1階建て

2 対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積 (㎡)	耐震診断等 の結果	主要部位の状態		12条2項点検 の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
畜舎(育成第1牛舎)	昭和48年7月	885.24	-	C	C	-
畜舎(育成第2牛舎)	昭和48年7月	885.24	-	C	C	-
畜舎(育成第3牛舎)	昭和49年4月	780.10	-	C	C	-
畜舎(育成第4牛舎)	昭和49年4月	744.00	-	C	C	-
畜舎(新哺育第2牛舎)	平成28年3月	590.07	新耐震基準	A	A	-
堆肥舎①(サークルコンボ)	平成6年3月	810.28	新耐震基準	D	D	-
堆肥舎②(育成)	平成15年3月	576.00	新耐震基準	D	B	-
堆肥舎③(ストックマン)	平成16年3月	518.40	新耐震基準	A	A	-

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化(安全上、機能上、問題なし)、
C…部分的に劣化(安全上、機能上、不具合発生の兆し)、D…早急に対応する必要がある

3 維持保全に係る対応方針

(1) 基本的な方針

・建物や付随する設備に不具合・故障が生じる以前に、修繕又は交換し、機能・性能を所定の状態に維持する予防保全の考え方を取り入れる。
・点検・診断結果等を基に、計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、建物の平均使用年数の延長やライフサイクルコストの縮減に努める。

(2) その他特記事項

--

4 対策の内容と実施時期、概算費用

※UD:ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用(百万円)		
		長寿命化事業		UD化事業
		うち脱炭素化事業		
計		0	0	0

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画
(清流長良川あゆパーク)

施設類型	教育・文化・体育施設
------	------------

1 施設の概要

施設名称	清流長良川あゆパーク
所在地	郡上市白鳥町長滝420-10
施設延面積	627.18㎡
建設年月	平成30年3月
構造	木造
階数	1階建て

2 対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積 (㎡)	耐震診断等 の結果	主要部位の状態		12条2項点検 の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
中核施設	平成30年3月	468.18	新耐震基準	A	A	
あじわい広場倉庫	平成29年9月	10.50	新耐震基準	A	A	—
あじわい広場	平成29年9月	148.50	新耐震基準	A	A	—

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3 維持保全に係る対応方針

(1) 基本的な方針

・建物や付随する設備に不具合・故障が生じる以前に、修繕又は交換し、機能・性能を所定の状態に維持する予防保全の考え方を取り入れる。
・点検・診断結果等を基に、計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、建物の平均使用年数の延長やライフサイクルコストの縮減に努める。

(2) その他特記事項

--

4 対策の内容と実施時期、概算費用

※UD：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業		UD化事業
		うち脱炭素化事業		
	計	0	0	0

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画
 (森林文化アカデミー)

施設類型	教育・文化・体育施設
------	------------

1 施設の概要

施設名称	森林文化アカデミー		
所在地	美濃市曾代88		
施設延面積	7,330.36㎡		
建設年月	平成13年1月		
構造	階数	木造	2階建て

2 対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積 (㎡)	耐震診断等 の結果	主要部位の状態		12条2項点検 の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
マルチメディア実習棟	平成13年1月	1,996.15	新耐震基準	B	B	令和2年度
アカデミーセンター棟	平成13年1月	1,756.63	新耐震基準	B	B	令和2年度
アトリエ棟	平成13年1月	951.82	新耐震基準	B	B	令和2年度
森のコテージ	平成12年6月	719.70	新耐震基準	B	B	令和2年度
森の情報センター	平成13年1月	665.83	新耐震基準	B	B	令和2年度
テクニカルセンターA	平成12年6月	644.98	新耐震基準	B	B	令和2年度
開放試験棟	平成6年3月	595.25	新耐震基準	B	B	令和2年度

【凡例】 A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
 C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3 維持保全に係る対応方針

(1) 基本的な方針

<ul style="list-style-type: none"> ・建物や付随する設備に不具合・故障が生じる以前に、修繕又は交換し、機能・性能を所定の状態に維持する予防保全の考え方を取り入れる。 ・点検・診断結果等を基に、計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、建物の平均使用年数の延長やライフサイクルコストの縮減に努める。

(2) その他特記事項

--

4 対策の内容と実施時期、概算費用

※UD：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業		UD化事業
			うち脱炭素化事業	
H29	マルチメディア実習棟空調更新	25		
H30	アトリエ棟（ウッドラボ）空調更新	13		
R1	センター棟空調更新	27		
R1	森のコテージ改修（ウッドデッキ、ブロック擁壁）	16		
R2	森の情報センター空調更新	20		
R2	テクニカルセンター空調更新	16		
R2	森の情報センターオストメイト増設			3
R5	センター棟修繕診断調査	2		
R6	センター棟自動火災報知機更新	26		
R6	センター棟外壁改修設計委託	2		
R6	森のコテージ改修（トイレ、シャワー）設計委託	1		
R6	マルチメディア実習棟修繕診断調査	2		
	計	150	0	3

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画
(ぎふ木遊館)

施設類型	教育・文化・体育施設
------	------------

1 施設の概要

施設名称	ぎふ木遊館
所在地	岐阜市学園町2-33
施設延面積	836.00㎡
建設年月	令和2年3月
構造	木造
階数	1階建

2 対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積 (㎡)	耐震診断等 の結果	主要部位の状態		12条2項点検 の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
ぎふ木遊館	令和2年3月	836.00	新耐震基準	A	A	—

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3 維持保全に係る対応方針

(1) 基本的な方針

<ul style="list-style-type: none"> ・建物や付随する設備に不具合・故障が生じる以前に、修繕又は交換し、機能・性能を所定の状態に維持する予防保全の考え方を取り入れる。 ・点検・診断結果等を基に、計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、建物の平均使用年数の延長やライフサイクルコストの縮減に努める。

(2) その他特記事項

--

4 対策の内容と実施時期、概算費用

※UD：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業		UD化事業
			うち脱炭素化事業	
計		0	0	0

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画
(岐阜県総合教育センター)

施設類型	教育・文化・体育施設
------	------------

1 施設の概要

施設名称	岐阜県総合教育センター
所在地	岐阜市藪田南5-9-1
施設延面積	7,284.52㎡
建設年月	昭和44年9月
構造	鉄筋コンクリート造
階数	4階建て

2 対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積 (㎡)	耐震診断等の 結果	主要部位の状態		12条2項点検 の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
本館	昭和44年9月	4,051.35	耐震補強済	C	B	—
理科棟	昭和51年8月	2,195.96	耐震補強済	A	C	—
宿泊棟	昭和48年3月	1,037.21	診断の結果耐震性有	C	C	—

【凡例】 A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3 維持保全に係る対応方針

(1) 基本的な方針

・建物や付随する設備に不具合・故障が生じる以前に、修繕又は交換し、機能・性能を所定の状態に維持する予防保全の考え方を取り入れる。
・点検・診断結果等を基に、計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、建物の平均使用年数の延長やライフサイクルコストの縮減に努める。

(2) その他特記事項

--

4 対策の内容と実施時期、概算費用

※UD：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業		UD化事業
		うち脱炭素化事業		
R1	理科棟トイレ洋式化			1
R2	理科棟トイレ洋式化			1
R3	宿泊棟トイレ洋式化			1
R3	給排水衛生設備修繕(水中ポンプ、揚水ポンプ取り換え)	16		
R4	本館トイレ洋式化			1
R4	給排水衛生設備修繕 (本館・宿泊棟配管、理科棟高置水槽)	18		
R6	屋上防水(本館、宿泊棟)、外壁補修(理科棟、宿泊棟)、 給排水衛生設備修繕(宿泊棟雨排水立管) 工事設計	7		
計		41	0	4