

【1階】

1 階廊下の天井。水漏れあり。



1 階事務所



客室 1 階駐車場



【2階】

2階客室（洗面所、浴室、トイレ、等入口）



2階客室（窓側から撮影）



2階客室の浴室



2階客室



【3階】

3階台所



3階部屋（リネン室として使用）



3階部屋



3階廊下



【外】

外壁天井の割れ（入口正面より撮影）



車庫（入口より撮影）




物件南西道路（国道19号側道）より



【従業員用】

従業員用トイレ



従業員用洗面所



従業員用浴室



2階廊下（事務所の上辺り）



【附属建物】

未登記付属建物（給湯設備室）



未登記付属建物（給湯設備室）3階より撮影

