

平成27年度に建設工事で発生した事件事例（飛来物・落下物による事故）

事故概要:



排水路敷設工事において、土砂の敷均し作業中、地山の転石（約30cm四角、長さ60cm）が、70cm上方から斜面を転がり、作業員の左足に接触し負傷した

事故原因:

・転石位置が低かったことから、転石の安定性（密着度合等）の確認が不十分だった

改善対策:

・浮石だけでなく現況斜面の石についても安定性の確認を実施する



分類: 土工、敷均し

被害状況: 2か月間の安静加療（左腓骨骨折）