


浜岡原子力発電所 3 号機 補助建屋における水の漏えい

2025 年 4 月 28 日

発生号機	3 号機(定期検査中) 補助建屋地下 2 階 北東通路(放射線管理区域内)
発生年月日	2025 年 4 月 26 日
状況	2025 年 4 月 26 日、14 時 35 分頃、協力会社社員が 3 号機 補助建屋地下 2 階北東通路(放射線管理区域内)において、点検のために取り外していたシャワードレン系(注 1)の配管の開口部から水が滴下し、漏えいしていることを発見しました。 ただちに運転員(協力会社社員)が現場確認をおこない、弁を閉じることで漏えいを停止させました。 漏えいした水は約 4 リットルで、拭き取りは完了しています。また、測定の結果、放射能は検出限界未満であることを確認しました。 漏えいが発生した原因は、当日の午前中に水張りをおこなった繊維ろ過器の水が境界弁のシートリークによって漏れ出たためと推定しています。
放射能の影響	本事象による外部への放射能の影響はありません。



漏えいの状況

注1 シャワードレン系は、放射線管理区域で発生する放射能濃度が極めて低い排水(シャワーや手洗い等)を収集し、処理する系統です。

以 上