



多治見市政記者クラブ同時配布資料  
岐阜県政記者クラブ加盟社各位

| 令和7年6月12日（木）岐阜県発表資料 |       |       |                                             |
|---------------------|-------|-------|---------------------------------------------|
| 所 属                 | 担 当 課 | 担 当 者 | 電 話 番 号                                     |
| 東濃県事務所              | 環境課   | 下野    | 代表 0572-23-1111（内線 212）<br>FAX 0572-25-0079 |

## 瑞浪市釜戸町<sup>かまどちょう</sup>地内における地下水汚染について（第1報）

国土交通省中部地方整備局多治見砂防国道事務所（以下「砂防国道事務所」という。）が、一般国道19号瑞浪恵那道路工事に伴い観測井戸において地下水を調査したところ、地下水環境基準を超えるヒ素が検出されたため、本日（6月12日）、砂防国道事務所から東濃県事務所に報告がありました。

### 1 報告内容

#### （1）観測井戸の概要

所 在 地：瑞浪市釜戸町地内

調査理由：一般国道19号瑞浪恵那道路工事による周辺環境への影響を把握するため、砂防国道事務所が地下水観測用の井戸を掘削し、工事着手前の水質状態を確認する調査を実施した。

#### （2）調査結果の概要

地下水調査

| 項目 | 調査<br>検体数 | 基準超過<br>検体数 | 調査結果<br>(mg/L) | 地下水環境基準<br>(mg/L) | 基準<br>超過倍率 |
|----|-----------|-------------|----------------|-------------------|------------|
| ヒ素 | 5         | 1           | 0.001 未満～0.012 | 0.01 以下           | 1.2 倍      |

※その他の物質についても調査を実施していますが、基準超過はありません。

### 2 汚染の原因

自然由来による汚染の可能性が高いと考えられますが、現時点では不明です。  
なお、周辺地域には、ヒ素を原料に使用する工場・事業場はありません。

### 3 今後の対応

#### （1）地下水調査について

「岐阜県地下水の適正管理及び汚染対策に関する要綱」に基づき、瑞浪市の協力を得て、基準超過地点から半径500mの範囲内にある家庭及び事業場を対象に、井戸水の利用状況調査及び水質検査を直ちに実施します。

## （２）地域住民への情報提供について

井戸水を利用している場合は、水質検査結果が判明するまでの間、飲用自粛を呼びかけます。

### 【ヒ素に関する説明】

「ヒ素」は金属と非金属の両方の性質を持つ半金属元素であり、合金の添加材（硬さを高めるため）、半導体の原料、ガラスの消泡剤や脱色剤、花火の着火剤、塗料用の顔料、木材の防腐剤等に使用されています。また、ヒ素は地殻の表層部には重量比で 0.0005% 存在し、水中や土壌中、岩石、大気中に広く存在しています。ヒ素に汚染された井戸水の飲用による慢性の中毒症状としては、皮膚の角質化や色素沈着等が報告されています。

参考：化学物質ファクトシート-2012 年版-（環境省発行）