



多治見市政記者クラブ同時配布資料
岐阜県政記者クラブ加盟社各位

令和7年8月13日（水）岐阜県発表資料			
所 属	担 当 課	担 当 者	電 話 番 号
東濃県事務所	環境課	下野	代表 0572-23-1111（内線 212） FAX 0572-25-0079

瑞浪市釜戸町地内における土壌汚染について（第1報）

瑞浪市釜戸町地内で、瑞浪市が工場用地造成工事に伴い土壌を調査したところ、土壌溶出量基準を超える「鉛」が検出されたため、本日（8月13日）、同市から東濃県事務所に報告がありました。

汚染原因は現在のところ不明ですが、周辺地下水調査等を実施します。

1 報告内容

（1）調査地点

瑞浪市釜戸町地内 工場用地造成地 18,893.22m²

（2）調査結果の概要

○調査期間 令和7年5月～8月

土壌溶出量調査

項目	調査 検体数	基準超過 検体数	調査結果 (mg/L)	土壌溶出量基準 (mg/L)	基準 超過倍率
鉛	29	1	0.001未満 ～ 0.014	0.01以下	1.4倍

※その他の物質についても調査を実施していますが、基準超過はありません。

2 汚染の原因

現時点では不明です。

3 今後の対応

（1）地下水調査について

「岐阜県地下水の適正管理及び汚染対策に関する要綱」に基づき、瑞浪市と連携して、基準超過地点から半径80mの範囲内にある家庭及び事業場を対象に、井戸水の利用状況調査及び水質検査を直ちに実施します。

（2）地域住民への情報提供について

井戸水を利用している場合は、水質検査結果が判明するまでの間、飲用自粛を呼びかけます。

（3）汚染土壌の対策について

汚染土壌の適正な管理等が講じられるよう瑞浪市に助言します。

1 物質の説明

【鉛】

「鉛」は比較的柔らかく加工が容易なため、古くから利用され、今日では主にバッテリーやはんだの原料として使用されています。以前は、ガソリンへの添加剤、水道管にも使用されていました。人体への蓄積性があるため、人の臓器や組織に通常でも存在し、高濃度の鉛による中毒の症状としては、食欲不振、貧血、尿量減少及び腕や足の筋肉の虚弱などがあります。また、鉛は地殻の表層部には重量比で 0.0015%程度存在し、人為的な排出のほかに地質に起因するものが含まれています。

参考：化学物質ファクトシート-2012 年版-（環境省発行）

2 用語の説明

【土壌溶出量基準】

土壌に含まれる有害物質を、地下水等を経由して摂取することによるリスクを想定して設定した基準。