

# 経営比較分析表（令和6年度決算）

岐阜県 大野町









業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法適用	水道事業	末端給水事業	A6	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	1か月20m <sup>3</sup> 当たり家庭料金(円)	
-	85.07	91.34	2,277	

人口(人)	面積(km <sup>2</sup> )	人口密度(人/km <sup>2</sup> )
21,449	34.20	627.16
現在給水人口(人)	給水区域面積(km <sup>2</sup> )	給水人口密度(人/km <sup>2</sup> )
19,443	23.75	818.65




**グラフ凡例**

- 当該団体値(当該値)
- 類似団体平均値(平均値)
- 【】 令和6年度全国平均

## 1. 経営の健全性・効率性



## 2. 老朽化の状況



## 分析欄

### 1. 経営の健全性・効率性について

令和6年度の単年度収支は黒字であり、②累積欠損金も発生しておらず、短期的な支払能力や給水に係る費用については、給水収益で賄えている。また、有収水量1m<sup>3</sup>あたりに係る費用(⑥給水原価)も低い。そのため経営状況は健全であると考察できる。しかしながら、類似団体平均値と比較すると、⑦施設利用率が高い割に、収益が低いのが現状である。その対策として、漏水調査を実施し、漏水箇所を早期に修繕することで、有収率の向上に努めている。④給水収益に対する企業債残高比率は、新規企業債の借入れが近年ないこともあり、年々減少傾向にあるものの、今後の施設及び管路等の更新もあり、財源バランスを含めて借入れを検討していく。

### 2. 老朽化の状況について

令和6年度の管路経年化率は31.55で、管路更新率は0.18であった。平成27年度に水道ビジョンの見直しを行い、水道施設については、厚生労働省が示した実使用年数に基づく更新基準の設定例等を参考に、町独自の実使用年数を設定している。令和7年度中に水道ビジョンを更新予定としており、今後はこれまでの実績等を加味し、更新需要の平準化を図り、過去に漏水が発生した管路の更新を優先して耐震管路に更新しつつ、水道施設の点検・診断を行い、役割、機能、利用状況、重要性を考慮し、更新を実施していく。

### 全体総括

高度経済成長期等に整備された水道施設等は、耐用年数を経過し、更新に多額の費用が必要となっている。また、給水収益は人口減少や節水機器の普及により、今後も減少することが見込まれる。喫緊の課題である耐震化、老朽化対策、漏水対策には、引き続き重点を置き、効率的かつ効果的に実施していく。また、平成30年度に策定した経営戦略のもと更新時期が集中しないよう平準化を図りながら安定的経営に努めてきたが、有収率の下降は歯止めがかからず、また給水減価は上昇を続けていることから水道料金体系の改定も含めた料金の適正化を検討している。また、令和7年度中に水道ビジョン及び経営戦略を更新予定であり、経営基盤の更なる強化に努めていくことや、広域連携も踏まえた検討も引き続き続けていく。