



大垣市政・経済記者クラブ同時配布資料
岐阜県政記者クラブ加盟社 各位

令和7年2月10日（月）岐阜県発表資料			
所 属	担 当 課	担当者	電話番号
西濃県事務所	環境課	堀	代表 0584-73-1111(内線 221) FAX 0584-74-9428

つむら 大垣市津村町地内における油流出事故について

大垣市津村町地内において油流出事故が発生しましたので、お知らせします。

1 端緒

本日（2月10日）11時45分頃、原因者から大垣市を通じて西濃県事務所に、大垣市津村町地内の水路に重油が流出しているとの通報があり、直ちに現地調査を実施しました。

2 原因者

所在地 大垣市津村町2丁目65番地
施設名 株式会社イビコン
業 種 コンクリート製品製造業

3 流出した物質の種類及び流出量

種 類 重油
流出量 最大で約130L

4 事故の原因等

- 原因施設で使用しているボイラーへ給油するタンクから溢れた油が場内に浸透し、隣接する場外水路の壁面から水路に流出しました。

5 事故の状況

- 本日13時00分頃、原因施設の下流の水路約1kmの区間において、部分的に油膜を確認しました。
- 現時点において魚類へい死等は確認されていません。

6 対応

- 本日11時30分頃、大垣消防組合消防本部が水路にオイルフェンス等を設置し、下流への油の流出防止を図りました。
- 原因者が流出した油の回収を行います。
- 原因者に対して、水質汚濁防止法に基づく事故報告書及び再発防止策の提出を求めました。
- 引き続き水生生物への影響等、周辺のパトロールを実施します。