

経営比較分析表

岐阜県 笠松町


業務名	業種名	事業名	類似団体区分
法適用	水道事業	末端給水事業	A6
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	1か月20m ³ 当たり家庭料金(円)
-	81.14	98.99	1,577

人口(人)	面積(km ²)	人口密度(人/km ²)
22,511	10.30	2,185.53
現在給水人口(人)	給水区域面積(km ²)	給水人口密度(人/km ²)
22,277	7.30	3,051.64


グラフ凡例

- 当該団体値(当該値)
- 類似団体平均値(平均値)
- 【】 平成26年度全国平均


1. 経営の健全性・効率性




「経常損益」




「累積欠損」




「支払能力」




「債務残高」




「料金水準の適切性」



「費用の効率性」



「施設の効率性」



「供給した配水量の効率性」

分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

当町の水につきましては、地下水を使用していることから、多くの処理をしなくても良質な水道水を提供することができており、全国的にもかなり低い料金となっております。


財政面において、料金が安いことにより給水収益が少ない中においても、経常費用を抑えることにより、類似団体に比べ経常収支比率が高い状況で、単年度ごとにおける黒字経営を維持してきております。また、平成25、26年度に第4水源地の電気機器類の改修を行った際に企業債を借りました。類似団体と比較しても企業債の残高は低い状況であります。これは、故障等に対して早急に対応することで、大きな修繕工事ではなく修理等により機器の延命を図ってこれたことによるものであると思われれます。更に、定期的に漏水調査の実施を行っておりますので、大規模な漏水になる前に修繕が可能となっております。

しかしながら「施設利用率」をみますと、実配水量に対しての施設規模が、類似団体と比較して、余剰気味であることから、今後水源施設施設の更新をする際には、必要水量等を十分に精査し、適切な規模にすることが必須であると考えております。


2. 老朽化の状況について

類似団体の平均値と比較して、管の老朽化が進んでいる状況であります。これは当町の場合、効率的な財政運営及び工事施工箇所周辺住民への負担軽減という観点から、下水道工事の際に同調して水道管の更新を進めていることにより、積極的な老朽管更新が進められていないことが原因であると考えられますが、それ以外の箇所についても、毎年耐用年数の確認や、管への負担を考えた管路の変更、漏水等による修繕に合わせて更新していくことを行っております。


2. 老朽化の状況



「施設全体の減価償却の状況」



「管路の経年化の状況」



「管路の更新投資の実施状況」

全体総括

現段階においては、安全な水を安い料金で供給できておりますが、昨今の節水機能を備えた設備の充実等により配水量が減少すると同時に給水収益が減少しつつあります。

今後、効率的かつ安全な水の供給に実施のためには、水道管や水源施設の老朽化による更新を、状況を見極めながら計画的に実施しなければなりません。その費用について、将来への負担の先送りにならないよう、新水道ビジョンによる財政計画等により適正な料金設定の検討をしなければならないと考えております。

※ 平成22年度から平成25年度における各指標の類似団体平均値は、当時の事業数を基に算出していますが、管路経年化率及び管路更新率については、平成26年度の事業数を基に類似団体平均値を算出しています。