

< 361号 久々野町大西 令和2年7月豪雨被災状況 >



山から落石が発生し、道路側へ流出、  
片側を完全に塞ぎ、一時通行不能となりました。