

台風第10号による被害概要等
【9月9日(月)16時00分現在(第15報)】

岐阜県災害情報集約センター

TEL:058-272-1125

※(注) 下線は第14報以降の修正箇所です

<県の体制>

8月29日(木) 12時30分 災害対策本部(第一非常体制) 設置
8月31日(土) 9時30分 災害対策本部(第二非常体制) 設置
9月2日(月) 17時00分 災害対策本部(第二非常体制) 解散

<市町村の体制>

災害対策本部 なし
災害警戒本部 なし

第1 避難情報

<避難情報の発令状況>

| | 対象世帯数/対象人数 |
|--------|------------|
| 緊急安全確保 | なし |
| 避難指示 | なし |
| 高齢者等避難 | なし |

<実避難者数(うち自主避難者)>

・なし

第2 被害状況 ※現時点において把握しているもの

<人的被害>

・なし

<物的被害>

- 住家 合計 163棟
 - ・一部破損 4棟(大垣市 4)
 - ・床上浸水 14棟(大垣市 14)
 - ・床下浸水 145棟(大垣市117、養老町17、池田町11)
- 非住家
 - ・56棟(大垣市42、養老町5、池田町9)

第3 ライフラインの状況

○停電

- ・加茂郡八百津町 潮見の一部 10戸未満 8/29 16:44 復旧
- ・可児市 室原の一部 90戸 8/29 17:23 復旧

第4 道路の災害規制、雨量規制状況

○災害規制状況

高速道路 なし
直轄管理国道 なし
県管理道合計 1路線1箇所

○雨量規制状況

高速道路 なし
直轄管理国道 なし
県管理道合計 なし

○その他規制状況

高速道路 なし
直轄管理国道 なし
県管理道合計 なし

第5 土砂災害・浸水被害の状況

○土砂災害の状況

・なし

○浸水被害の状況

| 河川名 | 箇所 | 状況 | 一般被害 | その他 |
|-----------|---------------------|----|-----------|-----|
| 杭瀬川・菅野川 | 大垣市神明ほか | 越水 | 家屋浸水、農地浸水 | |
| 水門川 | 大垣市八島町ほか | 溢水 | 家屋浸水、農地浸水 | |
| 泥川 | 大垣市島町、養老町室原、垂井町栗原ほか | 溢水 | 農地浸水 | |
| 平野井川 | 神戸町柳瀬 | 溢水 | 農地浸水 | |
| 杭瀬川・東川・奥川 | 池田町市橋、神戸町西保ほか | 越水 | 家屋浸水、農地浸水 | |

○浸水以外の被害状況

- ・木曾川水系小畑川左岸 養老郡養老町飯田地内 養北保育園南付近 人道橋下の護岸崩壊 L=20m
- ・木曾川水系相川右岸 垂井町表佐地内 高田橋下流右岸 堤防から漏水 N=3箇所
- ・木曾川水系梅谷川右岸 垂井町府中地内 極楽橋下流右岸 護岸吸出し L=約3m

第6 主な農業被害

○農作物被害

| | | |
|------|--------|--------|
| ・大垣市 | 水稻冠水 | 27.2ha |
| | 大豆冠水 | 9.7ha |
| ・垂井町 | 水稻冠水 | 調査中 |
| | 大豆冠水 | 調査中 |
| ・神戸町 | 小松菜冠水 | 2.0ha |
| | 小ねぎ冠水 | 1.0ha |
| | 水稻冠水 | 1.0ha |
| ・大野町 | 水稻冠水 | 0.8ha |
| | 大豆冠水 | 0.9ha |
| ・池田町 | 水稻冠水 | 0.3ha |
| | 大豆冠水 | 12.6ha |
| | そば冠水 | 0.5ha |
| | 野菜冠水 | 1.2ha |
| ・養老町 | 水稻冠水 | 調査中 |
| | 大豆冠水 | 調査中 |
| | キャベツ冠水 | 調査中 |

○農業生産施設被害

| | | |
|------|--------|-----|
| ・池田町 | 鳥獣害防止柵 | 3箇所 |
|------|--------|-----|

○農地被害

| | | |
|------|-------|-----|
| ・瑞浪市 | 田（流出） | 1箇所 |
| ・池田町 | 畑（流出） | 1箇所 |
| ・垂井町 | 畑（埋没） | 2箇所 |

○農業用施設被害

| | | |
|------|--------------|-----|
| ・大垣市 | 水路（ゲート損傷） | 1箇所 |
| ・大垣市 | 水路（土砂堆積等） | 5箇所 |
| ・大垣市 | 頭首工（流木堆積） | 2箇所 |
| ・大垣市 | 農道（土砂流入） | 1箇所 |
| ・大垣市 | ため池（流木堆積等） | 4箇所 |
| ・大垣市 | 揚水機（導水渠土砂堆積） | 2箇所 |
| ・垂井町 | ため池（土砂流入） | 1箇所 |
| ・垂井町 | 水路（土砂流入） | 3箇所 |
| ・垂井町 | 道路（埋没等） | 2箇所 |
| ・養老町 | 水路（ゲート損傷） | 1箇所 |

第7 主な林業被害

○林道災害

| 市町村名 | 箇所数 | 被害概要 |
|------|-----|---|
| 大垣市 | 3箇所 | 大垣市青墓地内 路側崩壊 (3箇所 L=44m) |
| 揖斐川町 | 5箇所 | 日坂地内 路側崩壊 (1箇所 L=30m) 外津汲地内 路側崩壊 (1箇所 L=15m) 坂内坂本地内 路側崩壊 (2箇所 L=30m) 谷汲徳積地内 路側崩壊 (1箇所 L=20m) |

第8 公共交通機関の運休状況

○鉄道

- ・運休等なし

○バス

- ・運休等なし

第9 学校休業の状況

○公立学校

- ・なし

○私立学校

- ・なし

第10 その他

○県有施設の状況

- ・OKBぎふ清流アリーナ 雨漏り

以上