

タンクからの 油流出事故に注意!!

事業場や一般家庭のタンクから灯油などの油類が漏れて、河川や水路に流出する事故が増えています。油が流れると、魚が死んだり水道や農業に大きな影響が出ます。水質事故の予防対策・事故発生時の的確な対応をとりましょう!!



実際に起きた油流出事故


事例1 自動停止装置の故障による灯油タンクからの油流出

事故の概要

- ・ボイラー用の本体タンクから灯油の供給を受けるサブタンクの自動停止装置が故障し、約500Lの灯油があふれ、河川へ流出した。
- ・また防油堤に亀裂があり、ボイラー周辺の土壌へ流出した。

事故防止策

- ・原因のサブタンクを撤去し、安全装置付き配管を設置。



事例2 A重油タンクからの油流出

事故の概要

- ・農業用ビニールハウスで、A重油タンクから約2000Lが流出し、防液堤の排水バルブが開いていたことで河川へ油が流出した。

事故防止策

- ・防液堤のバルブを閉じ、日常点検や管理を強化。

事例3 給油中に起きた油流出

事故の概要

- ・ガソリンスタンドの地下タンクにタンクローリー車から軽油を補給中、その場を離れた間に給油口の接続が外れ、軽油が水路に流出した。

事故防止策

- ・給油中など、油類を移し替える際は、その場を離れず確認する。
- ・給油口の接続が完全にできているか確認する。

水質汚濁防止法に基づく通報を行う義務があります！

- ▼**貯油施設※**などの設置者は、事故などで油が流出・地下浸透した場合
応急処置と事故の届出(連絡)を行う義務があります。

※貯油施設:原油、重油、潤滑油、軽油、灯油、揮発油、動植物油を取り扱う施設

- ▼事故を起こしてしまった場合には、流出防止措置、オイルフェンスや
オイルマットの設置など、被害の拡大を防ぎましょう。

- ▼直ちに管轄する県事務所(岐阜市の場合は、岐阜市環境保全課)
または所在市町村に連絡してください。

水質事故 発生時 連絡先



事業所 所在地	連絡先 (担当名)	住所	上段:電話番号 下段:FAX番号
岐阜市	岐阜市役所環境保全課	〒500-8701 岐阜市司町40-1	058-265-4141 058-264-7119
各務原市 羽島市 山県市 瑞穂市 本巣市 羽島郡 本巣郡	岐阜地域環境室 ※ 環境保全係	〒500-8384 岐阜市藪田南5-14-53 OKBふれあい会館第2棟3階 ※令和3年10月11日に、 上記住所へ移転しました。	058-272-1920 058-278-3524
大垣市 海津市 養老郡 不破郡 安八郡	西濃県事務所 環境課環境保全係	〒503-0838 大垣市江崎町422-3 西濃総合庁舎	0584-73-1111 0584-74-9428
揖斐郡	揖斐県事務所 環境課環境保全係	〒501-0603 揖斐郡揖斐川町上南方1-1 揖斐総合庁舎	0585-23-1111 0585-22-1829
関市 美濃市 郡上市	中濃県事務所 環境課環境保全係	〒501-3756 美濃市生櫛1612-2 中濃総合庁舎	0575-33-4011 0575-35-1492
美濃加茂市 可児市 可児郡 加茂郡	可茂県事務所 環境課環境保全係	〒505-8508 美濃加茂市古井町下古井大脇2610-1 可茂総合庁舎	0574-25-3111 0574-25-3934
多治見市 瑞浪市 土岐市	東濃県事務所 環境課環境保全係	〒507-8708 多治見市上野町5-68-1 東濃西部総合庁舎	0572-23-1111 0572-25-0079
中津川市 恵那市	恵那県事務所 環境課環境保全係	〒509-7203 恵那市長島町正家後田1067-71 恵那総合庁舎	0573-26-1111 0573-25-7129
高山市 飛騨市 下呂市 大野郡	飛騨県事務所 環境課環境保全係	〒506-8688 高山市上岡本町7-468 飛騨総合庁舎	0577-33-1111 0577-33-1085