



中濃記者会同時配布資料
岐阜県政記者クラブ加盟社各位

令和7年7月28日（月）岐阜県発表資料			
所 属	担 当 課	担 当 者	電 話 番 号
中濃県事務所	環境課	広江	代表 0575-33-4011(内線 213) FAX 0575-35-1492

関市戸田^{とだ}地内における油流出事故について

関市戸田地内において油流出事故が発生しましたので、お知らせします。

1 端緒

本日（7月28日）午前9時頃、原因者から中濃県事務所に、事業場から油が流出した旨の通報があり、直ちに現地調査を実施しました。

2 原因者

所在地 関市戸田字竹島63
事業場名 ギトー食品株式会社
業 種 食料品製造業

3 流出した物質の種類及び流出量

種 類 不明
流出量 不明

4 事故の原因等

原因事業場から油が漏れ、水路に流出しました。同事業場ではボイラーの燃料として重油を使用していますが、流出した油種や具体的な原因は調査中です。

5 事故の状況

- 原因事業場の下流の水路（長良川合流地点までの約300mの区間）において油膜を確認しました。
- 新たな油の流出はなく、現時点において魚類へい死等は確認されていません。

6 対応

- 原因者及び美濃土木事務所が、油膜が認められた区間にオイルフェンス、オイルマットを設置し、下流への油の流出防止を図りました。
- 原因者が流出した油の回収を行っています。
- 原因者に対して、水質汚濁防止法に基づく事故報告書及び再発防止策の提出を求めました。
- 引き続き水生生物への影響等、周辺のパトロールを実施します。