

経営比較分析表（令和6年度決算）








岐阜県 岐南町

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法適用	水道事業	末端給水事業	A6	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	1か月20m ³ 当たり家庭料金(円)	
-	77.07	99.50	1,704	




人口(人)	面積(km ²)	人口密度(人/km ²)
26,366	7.91	3,333.25
現在給水人口(人)	給水区域面積(km ²)	給水人口密度(人/km ²)
26,274	7.91	3,321.62

グラフ凡例	
■	当該団体値(当該値)
—	類似団体平均値(平均値)
【	令和6年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性



2. 老朽化の状況



分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

経常収支比率は、施設、管路の修繕費用の増加及び水源地施設の更新などに伴う減価償却費の増加等により健全経営の水準とされる100%を下回っています。また、給水収益に占める企業債残高割合は、令和5年度に借入を行い類似団体平均値と比べ若干高い値となっています。料金回収率についても令和4年度から減少し事業に必要な費用を給水収益で賄えている状況とされる100%を下回っています。

経営の効率性については、当町はコンパクトな地形に人口が密集しているため水源地施設は3箇所と少なく、地下水にも恵まれていることにより浄水処理は塩素減菌のみで提供することができるなど給水原価の安さの一因となっています。

施設利用率が類似団体平均と比べ低いことは、水源地施設の更新に伴い施設能力を見直したことによるもので、老朽化している2水源地の更新時に1水源地が停止した状態で工事を行っても安定して水が供給できるようにしているためです。

有収率については、類似団体平均より若干低い水準となっています。引続き老朽管の更新工事を実施し有収率の改善に努めていきます。

2. 老朽化の状況について

有形固定資産減価償却率が令和5年度から減少しているのは、水源地施設の更新によるものです。管路経年化率が高い値を示していることから法定耐用年数に近づいた又は超過した管路を大量に有しています。管路更新率については、令和6年度も継続的に管路更新を実施した結果、類似団体平均を上回ることができました。

今後は水道ビジョンに記載がある耐震化計画に沿った水源地施設及び管路の更新工事を行います。

全体総括

経営の健全性については、経常収支比率は健全経営とされる100%を下回っています。また、料金水準の妥当性を示す料金回収率も100%を下回っており事業に必要な費用を給水収益で賄えていない状況です。

令和6年度において経営戦略の見直しを行い、この経営戦略を基に令和7年度に経営審議会を行い令和8年4月より水道料金の値上げを行います。しかし、水道使用量の減少や近年の物価上昇により引き続き厳しい状況が見込まれます。社会情勢や経済状況を把握し、今後の収支のあり方や投資計画を検討していく必要があります。