

経営比較分析表（令和6年度決算）









岐阜県 坂祝町

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法適用	水道事業	末端給水事業	A8	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	1か月20m ³ 当たり家庭料金(円)	
-	95.80	99.79	4,110	




人口(人)	面積(km ²)	人口密度(人/km ²)
8,264	12.87	642.11
現在給水人口(人)	給水区域面積(km ²)	給水人口密度(人/km ²)
8,220	12.87	638.69

グラフ凡例	
■	当該団体値(当該値)
—	類似団体平均値(平均値)
【	令和6年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性



2. 老朽化の状況



分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

① 経常収支比率は、前年度と比較して1.37%増加しており、毎年100%以上で黒字を維持しています。
 ② 累積欠損金比率は0%を維持しています。
 ③ 流動比率は類似団体平均値を上回る値を示しています。
 ④ 近年新たな企業債を借り入れていないため、類似団体平均値を下回っています。
 ⑤ 料金回収率は100%以上であり給水に必要な費用を料金収入で賄うことができます。
 ⑥ 県営水道からの受水により水を賄っている関係上、給水原価は全国平均値より高い値となっています。類似団体の平均値との比較では低い値となっていますが、更なる経費削減に努める必要があります。
 ⑦ 施設利用率は類似団体の平均値と比較して高い数値となっています。今後人口減少等が予想されるため、将来の水需要を予測し、適切な施設規模の把握に努めていきます。
 ⑧ 有収率は前年と比較して1.18%減少しているため、耐用年数経過管路の布設替え及び漏水調査の実施等により改善に努めます。

2. 老朽化の状況について

① 法定耐用年数に近づいている施設が年々増加している関係から、有形固定資産減価償却率が類似団体に比べ高い値になっています。老朽化した施設等の更新を計画的に推進していく必要があります。
 ② 基幹管路の更新を毎年行っていますが、水道事業の創設時に整備された管路等が順次法定耐用年数に到達している関係で前年度と比較して増加しており、今後も増加見込みのため、計画的な更新を実施していく必要があります。
 ③ 前年度と比較して0.31%減少していますが、類似団体の平均値を上回る管路更新率となっています。しかし、耐用年数を経過した管路が多く更新が追い付いていない状況であるため計画的な更新を実施していく必要があります。

全体総括

「1. 経営の健全性・効率性」での分析結果から、現状は比較的安定した経営を維持できていると言えます。しかし、施設管路等の老朽化が進行しており、有収率も減少傾向にあります。今後は、老朽化した施設管路等の更新・維持管理に必要な費用の増加が見込まれ、人口減少による料金収入の減収も見込まれます。安定的に水道事業を継続していくためには、現状維持だけでなく、更なる経費の削減や計画的な企業債の借入、水道料金の見直しを行っていく必要があります。
 また、「老朽化の状況」での分析結果により、法定耐用年数を経過した施設が多く今後も増加していくことが見込まれるため、水道ビジョンや経営戦略に基づいて計画的な更新事業に取り組み引き続き安定した経営を維持します。