



大垣市政・経済記者クラブ同時配布資料
岐阜県政記者クラブ加盟社 各位

令和6年2月15日(木) 岐阜県発表資料		
担当課	担当者	電話番号
西濃県事務所環境課	課長 堀 弘明	代表 0584-73-1111(内線 221) FAX 0584-74-9428

はんのき 養老郡養老町飯ノ木地内における油流出事故について

養老郡養老町飯ノ木地内において油流出事故が発生しましたので、お知らせします。

1 端緒

本日11時10分頃、周辺住民から養老町を通じて西濃県事務所に養老町飯ノ木地内の津屋川に油が流出しているとの通報があり、直ちに現地調査を実施しました。

2 原因者

所在地 養老郡養老町飯ノ木1017-2
施設名 しんきょうかせい 新協化成工業株式会社岐阜工場
業種 発泡スチロール製造業

3 流出した物質の種類及び流出量

種類 潤滑油
流出量 不明

4 事故の原因等

事業場内で清掃を行った際に床等に付着していた油が排水に混入し、場外水路を通して下流の津屋川に流出しました。

5 事故の状況

- ・本日14時30分頃、事業場から下流の津屋川約2kmの区間で油膜を確認しました。
- ・事業場から新たな油の流出はなく、現時点において魚類へい死等は確認されていません。

6 対応

- ・本日正午頃、養老町と大垣土木事務所が津屋川にオイルフェンス等を設置し、下流への油の流出防止を図りました。
- ・原因者が流出した油の回収を行います。
- ・原因者に対して、水質汚濁防止法に基づく事故報告書及び再発防止策の提出を求めました。
- ・引き続き水生生物への影響等、周辺のパトロールを実施します。