



大垣市政・経済記者クラブ同時配布資料  
岐阜県政記者クラブ加盟社各位

| 令和8年9月29日（火）岐阜県発表資料 |       |       |                                             |
|---------------------|-------|-------|---------------------------------------------|
| 所 属                 | 担 当 課 | 担 当 者 | 電 話 番 号                                     |
| 西濃県事務所              | 環境課   | 奥村    | 代表 0584-73-1111(内線 221)<br>FAX 0584-74-9428 |

## 大垣市<sup>あおきちょう</sup>青木町地内における油流出事故について

大垣市青木町地内において油流出事故が発生しましたので、お知らせします。

### 1 端緒

本日（9月29日）9時40分頃、住民から大垣市を通じて西濃県事務所に大垣市青木町地内の水路に油が流出しているとの通報があり、直ちに現地調査を行いました。

### 2 原因者・原因施設

所在地 大垣市青木町1-1  
施設名 中郷興業株式会社  
業 種 金属リサイクル業

### 3 流出した物質の種類及び流出量

種 類 金属リサイクル製品に付着した油  
流出量 不明

### 4 事故の原因等

大雨により原因施設の油水分離槽から油混じりの水が溢れ、敷地外の水路に流出しました。

### 5 事故の状況

- ・本日12時時点で、原因施設から下流の水路、南方川、菅野川及び杭瀬川約5kmの区間において油膜を確認しました。
- ・原因施設から新たな油の流出はなく、現時点において魚類へい死等は確認されていません。

### 6 対応

- ・原因者が流出した油の回収を行ったほか、大垣市及び大垣土木事務所がオイルフェンスを設置し、下流への油の流出防止を図りました。
- ・原因者に対して、水質汚濁防止法に基づく事故報告書及び再発防止策の提出を求めました。
- ・引き続き水生生物への影響等、周辺のパトロールを実施します。