

## 予 算 要 求 資 料

令和 8 年度当初予算

支出科目 款：衛生費 項：医務費 目：保健環境研究費

### 事業名 【新】岐阜県健康科学センターヒートポンプチラー改修工事設計費

(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)

保健環境研究所 総務課 管理調整係 電話番号：058-380-2100

E-mail：c22641@pref.gifu.lg.jp

1 事業費 1,566 千円 (前年度予算額： 0 千円)

#### <財源内訳>

区 分	事業費	財 源 内 訳							
		国 庫 支出金	分担金 負担金	使用料 手数料	財 産 収 入	寄附金	その他	県 債	一 般 財 源
前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
要求額	1,566	0	0	0	0	0	0	1,400	166
決定額									

## 2 要 求 内 容

### (1) 要求の趣旨(現状と課題)

岐阜県健康科学センターの空調設備は、一般空調とは別系統の空調が設置されており、研究所棟 1 階の環境測定室・放射性核種分析室、4 階の恒温恒湿実験室、5 階の遺伝子解析実験室・安全実験室は、特殊空調ヒートポンプチラー(CU11, CU12)により冷暖房を行っている。しかし、設備の設置から 26 年経過しており、頻繁に不具合が発生している。

ヒートポンプチラー(CU11)のバックアップとして(CU12)を稼働していたが経年劣化により不具合があり、使用ができない状態である。そのためヒートポンプチラー(CU11)のみを稼働させていたが、令和 7 年 6 月に故障し関係している部屋が高温状態となる事態となった。不具合の度に修理を行っているが、一時的な対処であるため根本的解決はなされていない。

健康科学センターでは、適正な温度管理が必要な薬品・細菌・機器等を多数保管しており、空調機能の低下は薬品の品質や機器の故障につながる恐れがある。また、職員にも影響を与えかねない。

ヒートポンプチラー(CU11, CU12)は岐阜県健康科学センター開館以来稼働し続けており、何度か修理をしてきたが、交換部品の在庫もなく修理も難しくなっており、全面改修工事をする必要があるが、これを発注するためには、実施設計が求められる。

### (2) 事業内容

既存のヒートポンプチラー(CU11, CU12)改修工事に係る実施設計

(3) 県負担・補助率の考え方  
県10/10

(4) 類似事業の有無  
無

### 3 事業費の積算 内訳

事業内容	金額	事業内容の詳細
工事委託料	1,566	ヒートポンプチャラー (CU11, CU12) 改修工事実施設計委託料
合計	1,566	

### 決定額の考え方

### 4 参 考 事 項

(1) 各種計画での位置づけ  
岐阜県県有建物長寿命化計画

(2) 後年度の財政負担  
単年事業

(4) 事業主体及びその妥当性  
県有施設である。

# 事業評価調書（県単独補助金除く）

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

## 1 事業の目標と成果

### （事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか

令和8年度中にヒートポンプチャラー（CU11，CU12）の改修工事設計を委託し、工事を発注できる状態にする。




### （目標の達成度を示す指標と実績）

指標名	事業開始前 (R)	R6年度 実績	R7年度 目標	R8年度 目標	終期目標 (R)	達成率
①						

### ○指標を設定することができない場合の理由

施設の維持管理に係る経費のため

### （これまでの取組内容と成果）

令和4年度	 <p>指標① 目標： 実績： 達成率： %</p>
令和5年度	 <p>指標① 目標： 実績： 達成率： %</p>
令和6年度	 <p>指標① 目標： 実績： 達成率： %</p>

## 2 事業の評価と課題

### (事業の評価)

<p>・事業の必要性(社会情勢等を踏まえ、前年度などに比べ判断)</p> <p>3 : 増加している 2 : 横ばい 1 : 減少している 0 : ほとんどない</p>	
<p>(評価)</p> <p>3</p>	<p>ヒートポンプチャラー (CU1 1, CU1 2) は頻繁に不具合を生じており、健康科学センターの空調機能改善のため、その改修 (実施設計委託) が必要とされる。</p>
<p>・事業の有効性(指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか)</p> <p>3 : 期待以上の成果あり 2 : 期待どおりの成果あり 1 : 期待どおりの成果が得られていない 0 : ほとんど成果が得られていない</p>	
<p>(評価)</p>	
<p>・事業の効率性(事業の実施方法の効率化は図られているか)</p> <p>2 : 上がっている 1 : 横ばい 0 : 下がっている</p>	
<p>(評価)</p>	

### (今後の課題)

<p>・事業が直面する課題や改善が必要な事項</p> <p>竣工後 26 年が経過しており、設備改修等のオーバーホール等の大規模修繕が必要となる。</p>
---

### (他事業と組み合わせて実施する場合の事業効果)

<p>組み合わせ予定のイベント 又は事業名及び所管課</p>	
<p>組み合わせて実施する理由 や期待する効果 など</p>	