


浜岡原子力発電所3号機 原子炉内への異物落下および回収完了について

2014年9月22日

発生号機	3号機(施設定期検査中) 原子炉圧力容器(放射線管理区域内)
発生日月	2014年9月21日
状況	<p>9月21日午前8時20分頃、3号機の原子炉圧力容器内の洗浄作業を実施していたところ、原子炉内を洗浄するための装置のノズル部の部品の一部が外れ、原子炉内に落下したことを確認しました。</p> <p>落下した部品は5点(いずれも2cm程度のおおさき)であり、目視により落下場所を確認しました。その後、同日20時10分に全ての部品を回収しました。</p> <p>なお、3号機は8月22日から原子炉内構造物の検査を開始しており、今回の洗浄作業はその検査に伴い実施してつたものです。</p> <p>(原子炉内構造物の検査については、7月16日お知らせ済み)</p>
放射能の影響	本出来は、放射性物質の漏えいに係わる出来ではありません。
お知らせ事項	「表2-9 原子炉又は使用済燃料貯蔵プールで異物を発見したとき又は混入したとき、圧力抑制室等に異物を発見したとき。」に該当します。



以上

Copyright (C) CHUBU Electric Power Co., Inc.