


昭和51年9月洪水 浸水実績図



実績浸水区域

この浸水実績図は昭和51年9月出水を対象に岐阜県が長良川筋を中心に地元の方々に聞き取り調査を行い、昭和53年3月及び昭和57年3月時点でとりまとめたものに基づき作成したものです。

岐阜県土木部河川課
平成6年7月作成

この地図は、建設省国土院院長の承認を経て、同院発行の5万分の1地形図を複製したものである。承認番号 平6部補 第242号