

がんだて公園の被災状況と対応方針

H30.7.9 商工労働部

6月28日未明の大雨により、「小坂の滝めぐり（岐阜の宝もの）」が楽しめる、「がんだて公園」が被災し遊歩道は通行禁止。（下呂市で安全が確保された一部区間は、明朝、開放予定）

1 被災状況

【滝見遊歩道（駐車場～三つ滝）】

- ・ 巖立て公園入口の木道遊歩道の被害は少ないが、鉄骨遊歩道の破損が著しい。
- ・ 遊歩道の下部が水流により、えぐられている箇所も複数確認できる。



【あかがねとよ付近】

- ・ 付近の案内看板や木橋はすべて流出。
- ・ 滝壺に土砂が流入し水深が浅くなったため、特有のエメラルドグリーンの色彩が変化。



2 今後の対応方針

- ・ 当面の支援として、観光キャラバン隊やマスコミへのセールス活動などの機会を捉え、小坂の滝めぐりの魅力や通行可能な区間をPR。
- ・ 下呂市など関係者と引き続き情報共有しながら、必要な支援を実施。

農政部

○引き続き、各農林事務所において、農業被害情報収集中

○被害報告状況(7月9日 13時現在)

- ・農産物被害 15箇所
- ・農業生産施設被害 4箇所
- ・農地被害 89箇所
- ・農業用施設被害 61箇所

岐阜市木田 いちごハウス全壊



郡上市大和町 農地法面崩壊



美濃市曾代 曾代用水水路被害



下呂市萩原町 萩原中央用水水路被害



郡上市白鳥町 清流長良川あゆパーク芝生はく落等



梅雨前線豪雨による主な林業被害

(山地被害)

1. 美濃市曾代杉ヶ鼻 地内

- ・発生日：平成30年7月8日
- ・被害概要：溪流内の土砂や立木が、国道156号線、長良川鉄道軌道内へ流出し通行不能となった。

2. 下呂市焼石 地内

- ・発生日：平成30年7月8日
- ・被害概要：山腹崩壊が発生し、JR高山本線の軌道内、小学校グラウンドへ土砂流入被害が発生。

3. 下呂市萩原町上呂門洞 地内

- ・発生日：平成30年6月29日
- ・被害概要：山腹崩壊が発生し、JR高山本線の軌道内、人家へ土砂流入被害が発生。

4. 飛騨市宮川町牧戸 地内

- ・発生日：平成30年7月7日
- ・被害概要：溪流内の堆積土砂や侵食された土砂が、JR高山本線の軌道内、市道（旧国道360号）に流出し通行不能となった。

5. 飛騨市宮川町打保 地内

- ・発生日：平成30年7月7日
- ・被害概要：溪流内の堆積土砂や侵食された土砂が、JR高山本線の軌道内、市道（旧国道360号）、林道万波線に流出し通行不能となった。

6. 飛騨市古川町数河 地内

- ・発生日：平成30年7月7日
- ・被害概要：溪流内の堆積土砂や侵食された土砂や立木が、国道41号流出し通行不能となった。

(林道被害)

1. 下呂市馬瀬西村 地内（林道石浦山線）

- ・発生日：平成30年6月28日
- ・被害概要：溪流土砂が流出し林道の床板橋及び水道管が破損。水道管は仮復旧済み。