## 岐阜県災害情報

## 令和2年7月豪雨による被害概要等

# 【7月25日(土) 15時00分現在(第31報)】

岐阜県災害情報集約センター

TEL:058-272-1034

(注)下線は第30報以降の修正箇所です。

## <県の体制>

7月6日(月) 2時15分 警戒第二体制設置

18時00分 災害対策本部 (第一非常体制) 設置

19時30分 第1回災害対策本部員会議開催

7月7日(火) 7時30分 災害対策本部(第二非常体制)設置

16時00分 第2回災害対策本部員会議開催

7月8日(水) 9時00分 第3回災害対策本部員会議開催

17時00分 第4回災害対策本部員会議開催

7月10日(金) 15時30分 第5回災害対策本部員会議開催

## <県緊急対策チームの設置>

7月6日(月) 18時00分 指揮総括チーム設置

災害情報集約チーム設置

7月8日(水) 10時00分 渉外チーム設置

18時30分 ヘリ統制チーム設置

避難所支援チーム設置

食料物資チーム設置

7月13日(月) 8時30分 職員派遣チーム設置

### <市町村の体制>

災害対策本部 高山市、下呂市

災害警戒本部等 郡上市、美濃加茂市、可児市、八百津町、御嵩町、土岐市

#### <気象警報>

大雨警報(土砂) 美濃加茂市、可児市、八百津町、御嵩町、高山市

【警戒レベル3相当】

### 第1 避難情報

○警戒レベル4 避難指示(緊急) 1市(12世帯 39人)

○警戒レベル4 避難勧告
2市(98世帯258人)

### <避難情報の状況 (現在値) >

	避難準備・高齢者等 避難開始		避難勧告			避難指示(緊急)		避難者数	
	世帯数	人数	世帯	数	人数	世帯数	人数	人数	
郡上市						12	39		39
土岐市			<b>※</b> 1	3	10				8
下呂市			<b>※</b> 2	<u>95</u>	<u>248</u>				<u>15</u>
合 計				<u>98</u>	<u>258</u>	12	39		<u>62</u>

○自主避難者数 郡上市1世帯2人、高山市2世帯11人

※<u>1</u> 土岐市泉が丘町において地滑りの兆候が確認されたため、3世帯10人に避難勧告を発令し、集会所や親戚宅等へ避難。

7月15日に伸縮計を設置し、24時間監視中。避難者については、今後の対応を検討中。

※2 下呂市小坂町及び萩原町大ヶ洞区の一部において、降雨による土砂災害発生 の恐れがあるため、95世帯248人に避難勧告を発令。

### 第2 被害状況

<人的被害>

軽傷 1名(岐阜市)

<物的被害>

○住家被害

全壊 4棟 (下呂市4)

半壊 32棟 (八百津町1、高山市6、下呂市25)

一部損壞 68棟 (八百津町55、瑞浪市2、土岐市1、高山市6、

下呂市4)

床上浸水 40棟 (岐阜市1、白川町10、高山市15、下呂市14)

床下浸水 286棟 (岐阜市3、各務原市24、美濃市2、美濃加茂市2、

坂祝町4、八百津町1、白川町15、御嵩町1、

多治見市2、恵那市19、中津川市14、

高山市51、下呂市148)

## ○農業被害

1. 農作物被害

岐阜市他7市2町 えだまめの冠水 他 約1,344a

2. 農業生產施設被害

高山市他4市1町 ほうれん草ハウスの倒壊・冠水 他 102棟

3. 農地被害

高山市他8市2町 田畑の埋没・法面崩壊 233箇所

4. 農業用施設被害

高山市他7市3町 水路の埋没・崩壊 他 188箇所

5. その他

郡上市	飼育水停止による養殖魚の死亡	70 k g
八百津町	鳥獣害防止柵の破損	3 0 m
中津川市	鳥獣害防止柵の破損	1 2 m
恵那市	堆肥舎基盤法面の崩壊	1 箇所
	鳥獣害防止柵の破損	2 5 m
高山市	飼育水停止による養殖魚の死亡	13万尾(1t)
	飼料作物(ロールベール)の冠水	2 0 t
下呂市	市営牧場場内管理道路の舗装崩壊	1箇所
	鳥獣害防止柵の破損	6 9 8 m
	養殖場の水路基礎部の流出	1箇所
高山市・下呂市	養殖池の壁崩壊による養殖魚の死亡	約160万尾
	養殖池の壁崩壊等	1箇所

# ○林業被害

	市町村数	箇所数	
		(林道は路線数)	
山地被害	9	41	
林道被害	12	202	
林産施設被害	2	2	
苗畑施設被害	1	1	
合計	24	246	

# 第3 道路の災害規制、雨量規制状況 【7/6~7/22 の間】

○災害規制状況(全面通行止め)

直轄管理国道1 路線1 箇所県管理道合計9 路線9 箇所

県管理国道 1路線 1箇所

• 県 道 8路線 8箇所

○雨量規制状況(全面通行止め)

なし

○その他規制状況(土砂流出の恐れ等)

県管理道合計 9

9路線11箇所

・県管理国道

3路線 5箇所

県

道 6路線 6箇所

# $[7/25\sim]$

○災害規制状況(全面通行止め)

<u>なし</u>

○雨量規制状況(全面通行止め)

<u>県管理道合計 7路線 7箇所</u>

・県管理国道 0路線 0箇所

・県 道 7路線 7箇所

○その他規制状況(土砂流出の恐れ等)

県管理道合計 1路線 1箇所

・県管理国道 0路線 0箇所

• 県 道 1路線 1箇所

# 第4 土砂災害、河川水位等状況

○土砂災害等

場所	被害状況	人的被害	復旧
奥田洞谷(おくだぼらたに) (郡上市大和町島)	斜面崩壊	なし	確認中
西洞 (にしぼら) (高山市朝日町西洞)	土石流	なし	確認中
高天原谷(たかまがはらだに) (下呂市小坂町)	土砂流出	なし	確認中
大ヶ洞川(おおがほらがわ) (下呂市萩原町大ヶ洞)	土石流	なし	確認中
荻原 (おぎわら) (瑞浪市釜戸町)	がけ崩れ	なし	確認中

# ○河川状況

基準水位超過河川なし

## ○浸水被害状況

河川名	箇 所	状況	一般被害	その他
長良川	美濃市立花	溢水	被害なし	道路冠水 (県道御手洗立花線)
加茂川	美濃加茂市草笛町	溢水	農地浸水 家屋浸水なし	
白川	白川町河岐	溢水	床上浸水 12 棟 床下浸水 14 棟	
大八賀川	高山市三福寺町	溢水	床下浸水 1棟	
無数河川	高山市久々野町無数河	溢水	床上浸水 3 棟 床下浸水 1 棟	
	白川町河岐	溢水	床上浸水 1 棟 床下浸水 1 棟	
飛騨川	高山市久々野町渚	溢水	床上浸水 4棟	
	下呂市萩原町中呂	溢水	床上浸水 2棟	
	(左岸) 付近	(金/八	床下浸水 3棟	
菅田川	下呂市金山町菅田桐洞	溢水	農地浸水 家屋浸水無し	

# ○河川管理施設の被害状況

河川名	箇 所	状況
生井川	高山市岩滝町	護岸の被災
大八賀川	高山市漆垣内町	護岸の被災
飛騨川	下呂市小坂	河岸が崩壊
小八賀川	高山市丹生川町	護岸の被災

# 第5 公共交通機関の状況

### <運行状況>

- ・濃飛バス 高山地域 一部運休
  - ・日面~新穂高ロープウェイ間 一部運休 (7月23日より一部便を除いて、運行再開)
  - ・道の駅なぎさ(臨時バス停)~門坂間運休 下呂地域 一部運休(道の駅なぎさ(臨時バス停)~門坂間)

### 第6 学校休業等の状況

- ○公立学校の状況
  - ・被害なし
  - ·本日授業日:高校1校
- ○私立学校の状況
  - ・被害なし
  - ·本日授業日:7校

### 第7 その他

- <停電>
  - ・なし
- <断水>
  - ・なし
- <孤立の状況>
  - ・なし
- <通信状況>
  - ・なし
- <県営都市公園の状況>

花フェスタ記念公園、ぎふ清流里山公園、岐阜県百年公園、養老公園、 各務原公園、世界淡水魚園 → 全6園 通常開園

- <自然公園施設の状況>
  - ・7/8 乗鞍鶴ヶ池園地お花畑木道(国管理) 落石により10m破損
  - ・7/13~ 恵那峡県立自然公園内の駐車場等(市管理)法面崩壊3箇所

#### <県有施設の状況>

・7/16 南飛騨健康増進センター散策道(県管理) 土砂流入2箇所

### <県の天然記念物破損>

・瑞浪市大湫町の県指定天然記念物「大湫神明神社の大スギ」が倒木 (人的被害なし)

以上