

岐阜県における主な被害状況等

平成30年7月豪雨との比較

○人的・住家被害に係る比較

		平成30年7月豪雨	令和2年7月豪雨 (7月31日 15時00分時点)
人的被害	死者	1名	0名
	重傷者	2名	0名
	軽傷者	1名	1名
	計	4名	1名
住家被害	全壊	12棟	4棟
	半壊	236棟	30棟
	一部損壊	5棟	67棟
	床上浸水	82棟	39棟
	床下浸水	418棟	295棟
	計	753棟	435棟

○公共土木施設等の被害に係る比較

(単位：百万円)

部	区分	平成30年7月豪雨		令和2年7月豪雨 (7月31日 15時00分時点)	
		箇所数	金額	箇所数	金額
県土整備部	道路	235	4,506	240	5,981
	橋梁	13	282	17	236
	河川	395	9,439	235	7,894
	砂防	49	1,063	33	1,971
	計	692	15,290	525	16,082
農政部	農作物等	451	209	21	115
	農業生産施設	66	64	145	58
	農地	423	785	282	590
	農業用施設	590	2,465	239	941
	計	1,530	3,523	687	1,704
林政部	山地	61	2,569	44	3,222
	林道	193	1,368	287	1,517
	計	254	3,937	331	4,739
都市建築部	下水道	1	38	0	0
	市営都市公園	5	118	4	83
	JR高山線	23	(非公表)	12	(非公表)
	長良川鉄道	6	100	被害なし	
	明知鉄道	被害なし		1	15

※金額は被害報告額（県土整備部は確定報告ベース）

各都道府県との比較

令和2年7月豪雨における人的被害・住家被害

7月31日 15時00分時点

都道府県	人的被害（名）							住家被害（棟）						
	死者	心肺停止	行方不明	安否不明	負傷者			合計	全壊	半壊	一部破損	床上浸水	床下浸水	合計
					重傷	軽傷	程度不明							
青森県								0					1	1
岩手県								0				1	26	27
秋田県								0			2	11	60	73
山形県					1			1				182	484	666
福島県								0					11	11
栃木県								0			5		2	7
群馬県								0			1			1
埼玉県								0			59			59
千葉県								0					1	1
神奈川県						1		1			1		2	3
新潟県								0					2	2
富山県			1					1					1	1
長野県	1				2			3			4	2	100	106
岐阜県						1		1	4	30	67	39	295	435
静岡県	1							1		1	13		29	43
愛知県								0		1	7	1	19	28
三重県								0			3	4	3	10
滋賀県								0			2	1	9	12
京都府						2		2		1	5		29	35
奈良県								0				1	2	3
和歌山県						1		1			3		1	4
鳥根県								0	2	40	4		49	95
岡山県								0					1	1
広島県	2				2	1		5			5	2	58	65
山口県								0				18	204	222
徳島県								0	1					1
愛媛県	2					1		3	1	3	4	4	58	70
福岡県	2				1	5		8	4	3	6	1,459	3,514	4,986
佐賀県						3		3	1	4	8	28	182	223
長崎県	3				1			4			4	25	192	221
熊本県	65		2					67	223	358	438	5,556	2,144	8,719
大分県	5		1			2		8	22	123	209	244	372	970
宮崎県								0	2	4		2	8	16
鹿児島県	1					4		5	10	8	5	96	315	434
計	82	0	4	0	7	21	0	114	270	576	855	7,676	8,174	17,551

3 岐阜県における主な被害状況等

(1) 被害概要マップ

②土砂流出
(高山市・国道158号)



①路側決壊
(高山市・国道471号)



③路側決壊
(高山市・乗鞍公園線)



⑤護岸決壊
(下呂市・飛騨川)



⑦路面陥没
(下呂市・国道41号)



⑧土砂崩壊
(郡上市・奥田洞谷)



④土石流 (高山市滝町)



⑬農地の埋没・崩壊
(高山市滝町)



⑥土石流
(下呂市・高天ヶ原谷)



⑨鉄道被害 (下呂市)




⑪突風被害 (八百津町)



⑫倒木被害 (瑞浪市)



⑩浸水被害
(白川町・白川)



(2) 被害概要

かみたからちよう

① 国道471号(高山市上宝町長倉)における道路災害



- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| ○発生場所
国道471号 高山市上宝町長倉地内 | ○交通規制
発災時は全面通行止、現在は片側交互通行 |
| ○災害状況
路側決壊 | ○人的被害 無し
○孤立集落 有り (7月9日19:00解消) |

にゆうかわちようく て

② 国道158号(高山市丹生川町久手)における土砂災害



- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| ○発生場所
国道158号 高山市丹生川町久手地内 | ○交通規制
発災時は全面通行止、現在は片側交互通行 |
| ○災害状況
土砂流出 | ○人的被害 無し
○孤立集落 有り (7月9日19:00解消) |

にゅうかやちょう く て


③ 県道乗鞍公園線(高山市丹生川町久手)における道路災害



- | | |
|--|----------------------|
| ○発生場所
県道乗鞍公園線 (乗鞍スカイライン)
高山市丹生川町久手地内 | ○交通規制
全面通行止 |
| ○災害状況
路側決壊、法面崩壊 | ○人的被害 無し
○孤立集落 無し |

たきまち いわいまち ねむき

④ 高山市滝町(岩井町眠木)地内における土砂災害



- | |
|--|
| ○発生場所
高山市滝町(発生箇所: 岩井町眠木)地内 |
| ○災害状況
山腹崩壊に伴い発生した土砂や流木が市道や河川を越えて、人家に流入。
住宅半壊1戸(人的被害なし) |

おさかちょう かどさか

⑤ 飛騨川(下呂市小坂町門坂)における河川災害



○発生場所

飛騨川 下呂市小坂町門坂地内

○人的被害 無し

○災害状況

護岸決壊 (住家の基礎部を侵食)

たかまがはらだに

おさかちょう おさかまち

⑥ 高天ヶ原谷(下呂市小坂町小坂町)における土砂災害



○発生場所

高天ヶ原谷 下呂市小坂町小坂町地内

○人的被害 無し

○災害状況

土石流 (人家1軒に土砂流入)

おさかちょう かどさか

⑦ 国道41号(下呂市小坂町門坂)における道路災害



○発生場所
国道41号 下呂市小坂町門坂地内

○交通規制
全面通行止

○災害状況
路面陥没

○人的被害 無し
○孤立集落 無し

おくだぼらたに

やまとちょうしま

⑧ 奥田洞谷(郡上市大和町島)における土砂災害



○発生場所
奥田洞谷 郡上市大和町島地内

○交通規制
県道白鳥板取線の全面通行止

○災害状況
地すべり

○人的被害 無し

⑨ JR高山本線の被災状況

【被災の状況】※全体12箇所のうち比較的被害の大きい8箇所の状況



⑩ 白川町における河川災害



○発生場所

白川 加茂郡白川町河岐地内

○人的被害 無し

○災害状況

7月8日(水) 浸水被害(バックウォーター現象によるもの)
床上浸水 9棟 床下浸水 16棟 ※飛驒川含む

やおつちょう

⑪ 八百津町における突風災害



○発生した現象の概要

上空を活発な積乱雲が通過していた7月8日(水)午前7時頃、八百津町内において、10分程度の間、秒速約30メートルの突風(※)が発生。
(※)ダウンバーストまたはガストフロントと思われるが、特定には至らず(岐阜地方气象台)。

○被害状況

住家の半壊1棟、一部損壊55棟、床下浸水1棟のほか、栗の木やビニールハウス、鳥獣害防止柵が倒壊。

おおくてちゅう

⑫ 瑞浪市大湫町における倒木被害



○発生場所

神明神社(しんめいじんじゃ) 瑞浪市大湫町地内

○災害状況

7月11日(土)夜、昭和31年に県天然記念物に指定された「大湫神明神社の大スギ」が根元から倒れ、住家1棟が一部損壊するなどの被害が生じた。

たきまち

⑬ 高山市滝町における農地の埋没・崩壊



○発生場所

高山市滝町地内

○被災施設・作物等

農地(法面)、水稻

○災害状況

農地(法面)崩壊、流出土砂による埋没

○人的被害 無し

孤立の状況

市町村	番号	地区名	世帯数	人数	特記事項	孤立解消
高山市	①	上宝町長倉	614	1,304	・防災ヘリにて、秋神温泉に地区食料・飲料水を搬送 ・県警ヘリにて、すずらん高原にリエゾンを搬送。復路で要配慮者を救助し避難所へ搬送	7月9日 19:00
	②	奥飛騨温泉郷				
	③	丹生川町久手	2	22		7月9日 20:00
	④	高根町中洞	1	4		
	⑤	高根町池ヶ洞	8	11		7月9日 8:00
	⑥	朝日町青屋	2	6		
	⑦	朝日町一之宿 (秋神温泉地区)	29	59		7月9日 20:00
	⑧	朝日町西洞 (すずらん高原ゴルフ場)	5	19		
	⑨	一之宮町	1	5		
下呂市	⑩	小坂町落合	74	197	・復路で要配慮者を救助し避難所へ搬送	7月9日 8:00
	⑪	小坂町湯屋	90	257		
	⑫	小坂町大洞	63	196		7月10日 7:10
	⑬	小坂町赤沼田	48	143		
	⑭	小坂町長瀬	134	355		7月8日 18:00
	⑮	馬瀬川上・馬瀬黒石	19	29		
	⑯	馬瀬惣島	36	83		7月8日 17:00
	⑰	馬瀬西村	50	131		
郡上市	⑱	明宝小川地区	58	159	7月8日 18:00	
孤立地区合計			1,234	3,031		

孤立の状況（位置図）

