

2020-09-28 19:31

FAX>FAX 01P/END

関西電力株式会社 東海支社 殿

支店・支社関係者自宅京都 ← 関西電力原子力事業本部 Fax: ( )  
関西電力(株)原子力事業本部 発電グループ  
2020年 9月28日(月) 19:32 P001/001

**情報連絡** (第2報)

令和2年9月28日  
高浜発電所

A4×1枚

高浜発電所4号機 A-使用済燃料ピットエリア  
監視カメラの動作不能に伴う運転上の制限の逸脱について

動作不能となったA-使用済燃料ピットエリア監視カメラについて05時30分から点検を実施した結果、画像伝送経路に異常はなく、カメラ本体の不調であることを確認した。

このため、カメラ本体を予備品と交換し、A-使用済燃料ピットエリア監視カメラの機能が回復したことを確認したことから、19時05分に保安規定の運転上の制限を満足していることを当直課長が判断した。

以 上