

県営林内作業道被災箇所調査路線集計表

高山市久々野町有道字六郎洞358-6外3 地内

区分	路線名	調査延長 (m)	被災状況		崩土除去		路側崩壊				路面洗堀	
			箇所数	延長	箇所数	延長	構造物		盛土		箇所数	延長
							箇所数	延長	箇所数	延長		
カナギケ洞地区	1 カナギケ洞1号線	2,279.3	12	191.0	3	46.0	7	125.0	2	20.0		
	2 カナギケ洞3号線	2,844.5	27	1,584.0	24	1,558.0	1	14.0	2	12.0		
	3 カナギケ洞4-1号線	1,080.8	3	74.0	1	33.0	1	35.0	1	6.0		
	4 カナギケ洞管理路5号線	301.0	3	86.0	3	86.0						
有道地区	5 久佐工門坂1号線	1194.6	4	29.0	4	29.0						
	6 久佐工門坂2号線	278.7	2	54.0	2	54.0						
	7 久佐工門坂3号線	725	4	52.0	3	39.0					1	13.0
	8 久佐工門坂幹線	589	4	31.0			2	21.0	1	5.0	1	5.0
	9 六郎洞1-1号線	950.4	3	72.0			1	34.0	1	24.0	1	14.0
	10 六郎洞2号線	286.96	被災なし									
	11 六郎洞3号線	340.66	2	36.0			1	16.0			1	20.0
	12 六郎洞4号線	834	9	104.0	3	50.0	1	13.0			5	41.0
	13 六郎洞5号線	1,143	8	109.0	3	47.0	1	15.0	3	42.0	1	5.0
	14 六郎洞6号線	831.9	4	61.0	2	28.0	2	33.0				
	15 六郎洞幹線1号	2,915	18	784.0	4	119.0	5	71.0	4	67.0	5	527.0
	16 六郎洞幹線2号	644	4	640.0	2	16.0					1	624.0
計		17,239	107	3,907.0	54	2,105.0	22	377.0	14	176.0	16	1,249.0