

平成26年度に建設工事で発生した事件事例（落下物・飛来物による事故）

事故概要：



トンネルの既設目地材を撤去するにあたり、飛散防止対策のローリング足場(防護ネット付)を準備していたが、下部付近の撤去ならば飛散しないだろうと思い作業を行ったところ、目地材が飛散し、通行車両に当たり損傷させた

事故原因：

・養生なしで作業に着手した

改善対策：

・飛散防止用ネットの設置を常に確認する



分類：トンネル、維持

被害状況：通行車両の損傷