

## 平成27年度に建設工事で発生した事故事例（転倒による事故）

### 事故概要:


仮設道路上で重機への給油作業中、1台目の給油が完了し、給油ホースを格納中に給油作業員が転倒・転落し1m下の集水枡に頭部を強打し負傷した

### 事故原因:

- ・給油場所の安全確認をしていなかった
- ・危険個所で給油を行った

### 改善対策:

- ・安全教育の徹底
- ・安全ロープで囲う



### 改善対策



分類: 準備工、給油

被害状況: 5日間の入院加療(外傷性くも膜下出血)