

平成28年度に建設工事で発生した事故事例（ 工具・資材 による事故）

【事故概要】

法面の転石除去のため、手持ち式削岩機でセリ矢の挿入工を削孔していたところ、作業員1名が左足を前に踏み込んだ際に、削岩機のドリル軸にズボンが接触して巻き込まれ負傷した

【事故原因】

・不用意に削岩機に接近した

【改善対策】

・安全教育の徹底



【分類】転石除去、削岩機

【被害状況】左大腿部挫創 皮膚欠損 加療3週間