

R5水浴場水質測定結果【開設前】

都道府県名	所在地			調査月日	評価項目										参考項目		判定	
	水浴場名	市町村	交通		ふん便性大腸菌群数			COD			透明度			油膜	pH			O-157
					最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均		最小	最大		
岐阜県	池尻	関市	県道290号線、鮎之瀬橋バス停から長良川上流へ徒歩5分 関観光ホテル前	4/24,5/16	2	22	9	0.6	1.3	0.8	1	1	1	無	7.3	8.1	不検出	水質A
岐阜県	長良川	岐阜市	JR岐阜駅からバス20分鶺鴒屋前下車徒歩5分	5/17,5/18	<2	20	9	1.2	1.7	1.4	>1	>1	>1	無	6.8	7.3	不検出	水質A
岐阜県	前野	美濃市	県道81号線、前野バス停から道なりに長良川を下り、徒歩10分 美濃橋下の河川敷	4/24,5/16	4	22	13	0.5	1.1	0.8	1	1	1	無	7.3	8.1	不検出	水質A