

# 可茂土木事務所管内 危険箇所MAP



水難事故発生現場

1	飛騨川	ビーチボールを拾おうとした男子が流される
2	白川	ウナギとりの高齢者がおぼれる 増水時。鮎かけの男性が流される
3	白川	増水時、グループで遊びに来た遊泳者が流される(H26.8)
4	赤川	台風時、小屋の様子を見に行った高齢者が事故
5	木曽川	川を渡ろうとした男性2名が流される
6	木曽川	友人とバーベキューの後、川を渡ろうとして流される
7	木曽川	大学生が急流を渡ろうとして流される
8	木曽川	増水時カヌーが転覆。岩場で県警が救助
9	木曽川	ラフティング中、転覆
10	木曽川	落としたサッカーボールを拾おうとして流される

● 要注意箇所

1	神淵川	七宗町上麻生追洞(追洞橋)
2	神淵川	七宗町神淵万場(万場橋)
3	川浦川	富加町加治田(羽生頭首工付近)
4	川浦川	富加町加治田(絹丸頭首工付近)
5	大洞川	富加町加治田(大洞頭首工付近)

● 要注意箇所(ダム関連)

1	名倉発電所取水口、新上麻生発電所取水口
2	名倉発電所取水口、放水路
3	上麻生発電所取水口
4	上麻生発電所取水口
5	上麻生発電所放水路
6	新上麻生発電所放水路
7	川辺発電所取水口、放水路
8	今渡ダム
9	兼山ダム
10	丸山ダム

● 送電線

1	飛騨川	白川口駅北(最低地上高7.8m)
2	飛騨川	川辺ダム(最低地上高14.5m)

凡 例

	水難事故発生場所 (川遊び)
	水難事故発生場所 (魚釣り、取り)
	水難事故発生現場 (その他)
	要注意場所
	要注意場所 (ダム関連)
	送電線注意場所