

R7水浴場水質測定結果【開設前】

都道府県名	所在地			調査月日	評価項目										参考項目			判定
	水浴場名	市町村	交通		ふん便性大腸菌群数			COD			透明度			油膜	pH		O-157	
					最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均		最小	最大		
岐阜県	池尻	関市	JR・名鉄「岐阜」駅からバス48分「小瀬」下車徒歩19分 関観光ホテル前	4/22,5/12	12	26	20	1.1	1.4	1.3	1	1	1	なし	7	7.4	不検出	水質A
岐阜県	長良川	岐阜市	JR・名鉄「岐阜」駅からバス20分「長良橋」下車徒歩5分	5/8,5/12	<2	140	47	0.7	1.9	1.3	>1	>1	>1	なし	7	7.6	不検出	水質A
岐阜県	前野	美濃市	長良川鉄道「梅山」駅下車徒歩17分 美濃橋下の河川敷	4/22,5/12	4	20	14	1	1.5	1.2	1	1	1	なし	7.2	7.5	不検出	水質A