

砂防堰堤が**土石流を捕捉**（岐阜県下呂市小坂町）

位置図



災害発生日：令和2年7月8日
降雨状況：連続雨量 502mm（7月5日20時～8日9時）
時間最大雨量 60mm（7月8日時1～2時）
※小坂雨量観測所
施設名：クラ平谷（くらびらだに）砂防堰堤
崩壊状況：土石流捕捉量 約3000m³
状況：令和2年7月8日の大雨により土石流が発生したが、砂防堰堤が整備されており土砂及び流木を捕捉。下流地区への被害を未然に防止し効果を発揮した。

全景



砂防堰堤が土石流を捕捉

