

路線	一般県道 霞間ヶ谷線	箇所	揖斐郡池田町藤代地内
摘要	グレーチング蓋盗難		

位置図



近景(グレーチングが設置されていた場所)



近景(グレーチングが設置されていた場所)



南側から北へ向かって撮影



東側から西へ向かって撮影