

浜岡原子力発電所 2号機 取水塔 航路標識灯の消灯
(続報)

2026年4月13日


【今回お知らせする内容】

確認結果	<p>4月10日午前7時48分に消灯していることを確認した2号機 取水塔(注1)に設置している航路標識灯(注2)について、同日18時20分頃に改めて点灯状態を確認した結果、航路標識灯が点灯し正常な状態であることを当社社員が確認しました。</p> <p>その後、海上保安庁 清水海上保安部へ航路標識灯が復旧したことを連絡しました。</p>
------	--

【これまでにお知らせした内容】

([2026年4月10日](#)お知らせ済み)

発生号機	2号機(廃止措置中) 取水塔 (放射線管理区域外)
発生年月日	2026年4月10日
状況	<p>本日午前7時48分、2号機 取水塔に設置している航路標識灯について、点灯すべきところ、消灯していることを当社社員が確認しました。</p> <p>このため、本日午前8時14分に、所轄官庁である海上保安庁 清水海上保安部へ本事象の連絡をおこないました。</p> <p>今後、当該航路標識灯の点検をおこないます。</p> <p>なお、本事象によるプラントへの影響はありません。</p>
放射能の影響	本事象は外部への放射性物質の放出に関わる事象ではありません。



注1 取水塔は、海水の取水のため、敷地前面の海岸沖に設置しています。

注2 航路標識灯は、航路標識法に基づき、船舶交通の安全確保の観点から、事業者が設置・管理しています。照度を感知し、夜間は点滅、昼間は消灯しています。

以上