

## 原子力発電所の運営状況

2026年5月1日  
 関西電力株式会社

当社の原子力発電所における運営状況について、以下のとおりお知らせします。

### 1. 運転状況（2026年4月30日現在）

| 発電所                   |     | 電気出力<br>(kW) | 運 転 状 況                              | 備 考 |
|-----------------------|-----|--------------|--------------------------------------|-----|
| 美<br>浜<br>発<br>電<br>所 | 3号機 | 82.6万        | 運転中                                  |     |
| 高<br>浜<br>発<br>電<br>所 | 1号機 | 82.6万        | 運転中                                  |     |
|                       | 2号機 | 82.6万        | 第29回 定期検査中<br>2026年1月23日～2026年7月中旬予定 |     |
|                       | 3号機 | 87.0万        | 第28回 定期検査中<br>2026年4月7日～2026年12月上旬予定 |     |
|                       | 4号機 | 87.0万        | 運転中                                  |     |
| 大<br>飯<br>発<br>電<br>所 | 3号機 | 118.0万       | 運転中                                  |     |
|                       | 4号機 | 118.0万       | 第21回 定期検査中<br>2026年3月4日～2026年6月下旬予定  |     |

## 2. 廃止措置の状況（2026年4月30日現在）

| 発電所名  | 廃止措置の状況   |
|-------|---|
| 美浜1号機 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・2次系設備の解体撤去作業中（2018.4.2～）</li> <li>・原子炉周辺設備の解体撤去作業中（2022.10.24～）</li> </ul>  |
| 美浜2号機 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・2次系設備の解体撤去作業中（2018.3.12～）</li> <li>・原子炉周辺設備の解体撤去作業中（2022.10.24～）</li> </ul> |
| 大飯1号機 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・2次系設備の解体撤去作業中（2020.4.1～）</li> </ul>   |
| 大飯2号機 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・2次系設備の解体撤去作業中（2020.4.1～）</li> </ul>   |

## 3. トラブル情報等

- (1) 法令に基づき国に報告する事象（安全協定の異常時報告事象にも該当する事象）  
なし
- (2) 安全協定の異常時報告事象  
なし
- (3) 保全品質情報等  
なし

以上