

志賀原子力発電所 マンスリーレポート（2026年5月分）

2026年6月10日
北陸電力株式会社

志賀原子力発電所の事故・故障等の情報および運転保守情報（2026年5月分）を、下記の通りお知らせいたします。

記

■ 事故・故障等の情報

該当する事象はありませんでした。

■ 運転保守情報

○連絡区分Ⅰ

該当する事象はありませんでした。

○連絡区分Ⅱ

該当する事象はありませんでした。

○連絡区分Ⅲ

志賀原子力発電所 1号機 換気空調補機非常用冷却水系冷凍機B号機圧縮機カバーの損傷について（別紙参照）

以上

別紙：志賀原子力発電所 1号機 換気空調補機非常用冷却水系冷凍機B号機圧縮機カバーの損傷について

（参考）

事故・故障等の情報

法令・安全協定等に基づき、国、石川県、志賀町等関係自治体に連絡しているもの

運転保守情報

法令および安全協定には該当しないが、連絡基準覚書等に基づき石川県、志賀町等関係自治体に連絡しているもの

連絡区分

連絡基準覚書（石川県、志賀町との間で締結した「志賀原子力発電所における石川県・志賀町への連絡基準に係る覚書」）で定める区分

連絡区分Ⅰ：直ちに連絡が必要なもの

連絡区分Ⅱ：区分Ⅰよりも緊急性の程度は低いが、速やかな連絡が必要なもの

連絡区分Ⅲ：保守情報として定期的（原則、翌月10日まで）に連絡することが適当なもの


志賀原子力発電所1号機 換気空調補機非常用冷却水系冷凍機B号機
圧縮機カバーの損傷について

志賀原子力発電所1号機（第13回定期検査中）において、計画的に換気空調補機非常用冷却水系※¹ 冷凍機※² B号機の分解点検を行っていたところ、5月16日（土）15時頃、同冷凍機から取り外して運搬台車上に保管していた圧縮機のカバーを作業員が現場の整理整頓のために移動させた際、カバーが台車から滑り落ち、損傷しました。

今後、当該カバーの取替等により、冷凍機B号機を復旧する予定です。また、同様の事象が発生しないよう、対策を講じてまいります。

なお、本事象による外部への放射能の影響はありません。

- ※1 中央制御室、非常用ディーゼル発電機室の室温を調整する各給気処理装置へ冷却水を供給する系統。換気空調補機非常用冷却水系は2系統（A系、B系）あり、各系統に冷凍機2台、冷却水ポンプ2台を設置。（A系はA、C号機、B系はB、D号機）
- ※2 換気空調補機非常用冷却水系の冷却水を冷媒にて冷却する設備。



図はB系を示す。A系も同様。

換気空調補機非常用冷却水系 概要図