

揖斐土木事務所管内 河川危険箇所マップ

川を安全に利用できるよう、以下のことに注意してください。


- ・川に入るときは、必ず、ライフジャケットを着用してください。
- ・川を泳いで渡ろうとしないでください。
- ・岩や構造物の近くでは、遊ばないでください。
- ・水位が上昇してきたら、ただちに、川から出てください。
- ・ダム等からの放流のサイレンが鳴ったら、ただちに、川から出てください。
- ・飲酒後は、川に入らないでください。
- ・橋や岩から川に飛び込まないでください。
- ・ゴミは、必ず、持ち帰ってください。



揖斐土木事務所管内 河川危険箇所マップ



揖斐土木事務所管内 河川危険箇所マップ



揖斐土木事務所管内 河川危険箇所マップ



揖斐土木事務所管内 河川危険箇所マップ



揖斐土木事務所管内 水難事故現場

※（公財）河川財団「子どもの水辺サポートセンター」<https://www.kasen.or.jp/mizube/tabid118.html> より

- ① 2013年7月 <死亡・行方不明> 増水した川で友人とえん堤から飛び込みをしていた高校生がおぼれた。
- ② 2007年9月 <死亡・行方不明> 網漁中の男性が事故



揖斐土木事務所管内 水難事故現場

- ③ 2008 年 6 月 川遊びの中学男子が増水した川で流された。
<死亡・行方不明>
- ④ 2011 年 10 月 鮎漁刺し網を張っていた高齢者がおぼれた。
- ⑤ 2022 年 10 月 網漁中の男性が事故
<死亡・行方不明>
- ⑥ 2007 年 9 月 網漁中の男性が事故
<死亡・行方不明>
- ⑦ 2016 年 8 月 夜間、ひとりで鮎漁をしていた高齢者がおぼれた。

※ 根尾川は岐阜土木管内も含めて記載しています。



揖斐土木事務所管内 水難事故現場

- ⑧ 2007年 9月 <死亡・行方不明> 鮎釣りの男性が対岸に渡ろうとして流された。
- ⑨ 2016年 7月 <死亡・行方不明> 鮎釣りをしていた高齢者が流された。
- ⑩ 2010年 7月 <死亡・行方不明> 同級生と泳いでいた高校生が流された。
- ⑪ 2004年 8月 <死亡・行方不明> 友人とバーベキュー後、対岸まで泳ごうとした大学生がおぼれた。
- 2005年 8月 <死亡・行方不明> 友人らと泳いでいた高校生が深みでおぼれた。
- 2006年 8月 <死亡・行方不明> 鮎釣りの男性が転落し流された。
- 2008年 10月 <死亡・行方不明> 素潜りで鮎とりをしていた高齢者がおぼれた。
- 2009年 8月 <死亡・行方不明> 小学生がえん堤から転落、流されて護床ブロックにはさまれた。
- 2013年 8月 <死亡・行方不明> バーベキューで飲酒後、川遊びをしていた男性がおぼれた。
- 2020年 9月 <死亡・行方不明> 一人で鮎釣りをしていた男性が流された。
- 2025年 7月 <死亡・行方不明> バーベキュー後対岸へ泳ごうとした外国籍男性がおぼれた。

※ 根尾川は岐阜土木管内も含めて記載しています。 県道根尾谷汲大野線

揖斐川町谷汲周辺

