

R7水浴場水質測定結果【開設中】

都道府県 名	所在地			調査月日	評価項目										参考項目			判定
	水浴場名	市町村	交通		ふん便性大腸菌群 数			COD			透明度			油膜	pH		O-157	
					最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均		最小	最大		
岐阜県	池尻	関市	JR・名鉄「岐阜」駅からバス48分「小瀬」下車徒歩19分 関 観光ホテル前	7/23,7/29	6	110	48	0.6	1.1	0.9	1	1	1	なし	7.5	7.8	不検出	水質A
岐阜県	長良川	岐阜市	JR・名鉄「岐阜」駅からバス20分「長良橋」下車徒歩5分	7/28,7/29	3	30	13	1.1	2	1.5	>1	>1	>1	なし	7.6	7.9	不検出	水質A
岐阜県	前野	美濃市	長良川鉄道「梅山」駅下車徒歩17分 美濃橋下の河川敷	7/23,7/29	30	82	49	0.9	1.2	1.1	1	1	1	なし	7.4	8.1	不検出	水質A