



浜岡原子力発電所 3 号機 用水ポンプ室連絡ダクトおよびタービン建屋地下 1 階
における溜まり水

2026 年 8 月 4 日

発生号機	浜岡原子力発電所 3 号機(定期点検中) 用水ポンプ室連絡ダクト(放射線管理区域外)およびタービン建屋地下 1 階(放射線管理区域内)
発生年月日	2026 年 8 月 4 日
状況	2026 年 8 月 4 日午前 11 時 00 分頃、3 号機タービン建屋地下 1 階北西通路(放射線管理区域内)において、用水配管(注 1)の建屋と用水ポンプ室連絡ダクトとの貫通部より水が建屋内に浸入し、約 5 リットル溜まっていることを協力会社社員が確認しました。 その後、当社社員にて現場調査を進めていたところ、15 時 00 分頃、用水ポンプ室連絡ダクト(放射線管理区域外)に約 13m³(約 13,000 リットル)の水が溜まっていることを確認したためお知らせします。 溜まっていた水は用水配管からの漏えい水または流入した雨水であり、放射性物質を含まない水であることを確認しております。 今後、水が溜まった原因について調査してまいります。
放射能の影響	本事象による外部への放射能の影響はありません。



浜岡原子力発電所 3 号機 用水ポンプ室連絡ダクト断面図(イメージ)

注 1 用水とは、作業用、消火用等で使用する放射性物質を含まない水であり、用水配管とは用水を流すための配管です。

以 上