

9月8日（火）からの大雨による被害概要等
【9月9日（水）13時30分現在（第3報）】

岐阜県災害情報集約センター

TEL:058-272-1125

（注）下線は第1報以降の修正箇所です。

<県の体制>

9月8日（火）	15時30分	災害対策本部（第一非常体制）設置
	16時28分	災害対策本部（第二非常体制）設置
9月9日（水）	8時30分	災害対策本部（第一非常体制）設置

<市町村の体制>

災害対策本部 なし

災害警戒本部 岐阜市、各務原市、岐南町、笠松町、高山市、下呂市（4市1町）

<気象警報>

○レベル3大雨警報

各務原市、高山市、下呂市（3市）

○レベル3土砂災害警報

高山市（1市）

○レベル2大雨注意報

岐阜市、山県市、岐南町、笠松町、関市、美濃市、郡上市、美濃加茂市、可児市、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、白川町、東白川村、中津川市、恵那市（9市7町1村）

○レベル2土砂災害注意報

岐阜市、各務原市、山県市、本巣市、海津市、揖斐川町、関市、美濃市、郡上市、美濃加茂市、可児市、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、東白川村、御嵩町、多治見市、瑞浪市、土岐市、中津川市、恵那市、下呂市（16市8町1村）

第1 避難情報

- ・警戒レベル5 緊急安全確保 【合計 0 世帯 0 人】
(うち避難者 0 世帯 0 人)
- ・警戒レベル4 避難指示 【合計 5, 0 4 3 世帯 1 2, 6 6 4 人】
(うち避難者 0 世帯 0 人)
- ・警戒レベル3 高齢者等避難 【合計 7, 0 2 5 世帯 1 7, 1 2 5 人】
(うち避難者 0 世帯 0 人)
- ・自主避難 【合計 0 世帯 0 人】

区分：●緊急安全確保 ◎避難指示 △高齢者等避難 □自主避難

圏域	市町村	区分	地区	対象			避難者数	
飛騨	下呂市	◎	幸田	106	世帯	194	人	0 世帯 0 人
		◎	小川	73	世帯	170	人	
		◎	森	702	世帯	1,312	人	
		◎	赤沼田	48	世帯	132	人	
		◎	大洞	60	世帯	170	人	
		◎	湯屋	91	世帯	236	人	
		◎	湯之島	285	世帯	503	人	
		◎	萩原地域	3,604	世帯	9,758	人	
		◎	落合	74	世帯	189	人	
		△	全域	7,005	世帯	17,125	人	

第2 被害状況 ※現時点において把握しているもの

<人的被害>

- ・なし

<物的被害>

○住家

- ・多治見市 雨漏り1件(虎溪山町)、土砂流入1件(笠原町)、
一部損傷1件(広小路町)

○非住家

- ・岐阜市立岐阜清流中学校 床下浸水

<その他>

- ・なし

第3 ライフラインの状況

○停電

- ・高山市50戸、八百津町10戸未満

第4 道路の状況

○災害規制状況

高速道路	東海環状 内回り <u>可児御嵩 IC～土岐 JCT、</u> <u>土岐南多治見 IC～せと品野 IC</u>
直轄管理国道	なし
県管理道合計	なし

○雨量規制状況

高速道路	なし
直轄管理国道	なし
県管理道合計	<u>17路線18箇所</u>

○その他規制状況

高速道路	なし
直轄管理国道	1路線1箇所
県管理道合計	<u>1路線1箇所</u> うち、アンダーパス 0路線0箇所

第5 土砂災害・河川の状況

1 土砂災害

○土砂災害の状況

- ・土岐市土岐津町地内で法面崩壊発生（人家被害なし、人的被害なし）

○砂防施設等の被害状況

- ・調査中

2 河川

○洪水予報河川及び水位周知河川

- ・レベル4：氾濫危険水位超過1河川 【9/9：13:40時点】
境川（馬橋 観測所：岐阜市） 9/8：15:30時点でレベル4を超過したが、
9/8：18:50時点でレベル4を下回っている。
9/9：13:40時点でレベル4を超過
土岐川（釜戸 観測所：瑞浪市） 9/8：20:10時点でレベル4を超過したが、
9/8：20:20時点でレベル4を下回っている。
飛驒川（上呂 観測所：下呂市） 9/9：10:00時点でレベル4を超過したが、
9/9：11:30時点でレベル4を下回っている。
- ・レベル3：避難判断水位超過0河川 【9/9：13:40時点】
可児川（門前橋 観測所：御嵩町） 9/8：16:40時点でレベル3を超過したが、
9/8：19:00時点でレベル3を下回っている。
庄内川（土岐 観測所：土岐市） 9/8：19:50時点でレベル3を超過したが、
9/8：21:20時点でレベル3を下回っている。
- ※レベル5：氾濫発生水位超過は無し。

※①9/8：18:30に庄内川で愛知県・岐阜県にレベル5氾濫特別警報が発表されたが、
県内の多治見観測所（多治見市）及び土岐観測所（土岐市）のレベル5氾濫発生水位

超過は無し。(18:30 時点でレベル 2 氾濫注意水位超過)

※②9/9 : 10:20 に飛騨川で氾濫発生水位を超過したが、レベル 5 氾濫発生情報の発表基準地点である「飛騨川湯之島観測所」において、氾濫発生水位を超過おらず、越水・溢水が発生していないため、レベル 5 氾濫発生情報を発表していない。

参考 (氾濫開始相当水位※超過) 0 河川 【9/9 : 13:40 時点】

両満川 (両満川岩倉観測所 : 岐阜市) 9/8 : 16:00 時点で氾濫開始相当水位を下回っている。

小坂川 (小坂川御嶽橋観測所 : 下呂市) 9/9 : 9:50 時点で氾濫開始相当水位を超過したが、9/9 : 10:50 時点で氾濫開始相当水位を下回っている。

※洪水予報河川及び水位周知河川河川以外で、越水・溢水が発生すると考えられる水位。

○河川の水位に関する助言の状況

<境川 馬橋>

9/8 15:33 岐阜土木事務所から境川の馬橋水位観測所でのレベル 4 相当の氾濫危険水位到達に伴い、水位の情報提供及び早期の避難指示の発令に関する助言を下記市町村に実施。

実施市町村 : 岐阜市、各務原市、岐南町、笠松町

9/9 13:23 岐阜土木事務所から境川の馬橋水位観測所でのレベル 3 相当の避難判断水位到達に伴い、水位の情報提供及び早期の高齢者等避難の発令に関する助言を下記市町村に実施。

実施市町村 : 岐阜市、各務原市、岐南町、笠松町

9/9 13:43 岐阜土木事務所から境川の馬橋水位観測所でのレベル 4 相当の氾濫危険水位到達に伴い、水位の情報提供及び早期の避難指示の発令に関する助言を下記市町村に実施。

実施市町村 : 岐阜市、各務原市、岐南町、笠松町

<可児川 門前橋>

9/8 16:48 可茂土木事務所から可児川の門前橋水位観測所でのレベル 3 相当の避難判断水位到達に伴い、水位の情報提供及び早期の高齢者等避難の発令に関する助言を下記市町村に実施。

実施市町村 : 可児市、御嵩町

<土岐川 釜戸>

9/8 19:35 多治見土木事務所から土岐川の釜戸水位観測所でのレベル 2 相当の氾濫注意水位到達に伴い、水位の情報提供を下記市町村に実施。

対象市町村 : 瑞浪市

9/8 20:15 多治見土木事務所から土岐川の釜戸水位観測所でのレベル 4 相当の氾濫危険水位到達に伴い、水位の情報提供及び避難指示の継続に関する助言を下記市町村に実施。

実施市町村：瑞浪市

＜飛驒川 上呂＞

9/9 10:10 下呂土木事務所から飛驒川の上呂水位観測所でのレベル3相当の避難判断水位到達に伴い、水位の情報提供及び高齢者等避難の発令に関する助言を下記市町村に実施。

実施市町村：下呂市

9/9 10:34 下呂土木事務所から飛驒川の上呂水位観測所でのレベル4相当の氾濫危険水位到達に伴い、水位の情報提供及び避難指示の発令に関する助言を下記市町村に実施。

実施市町村：下呂市

○河川氾濫による被害状況

河川名	箇所	越水/溢水	一般被害	その他被害
境川	岐阜市高田	溢水	調査中	道路冠水あり
両満川	岐阜市岩倉	溢水	無し	道路冠水あり
水門川	大垣市八島町	溢水	無し	道路冠水あり

※本表の数値は調査中のもので、今後数値が変わることがあります

○河川管理施設等の被害状況

- ・笠原川（多治見市）の1箇所で、路側兼用護岸の損傷。
- ・小坂川（下呂市）の1箇所で、護岸の損傷を確認
- ・矢戸川（可児市）の1箇所で、護岸の損傷を確認。

第6 主な農業被害 ※現時点において把握しているもの

○農産物被害（畜産、水産含む）

- ・土岐市 養蜂（巣箱水没） ※被害程度は確認中

○農地被害

- ・瑞浪市 田（法面崩壊） 3箇所

第7 主な林業被害 ※現時点において把握しているもの

○山地被害

- ・多治見市滝呂町 山腹崩壊 1箇所

○林道被害

- ・調査中

第8 公共交通機関の運休状況

○鉄道

路線等	運休区間	状況	備考
J R 東海 東海道新幹線 東海道本線 中央線	<u>高蔵寺～土岐市</u>	通常運行 <u>通常運行</u> 運転見合わせ	雨量規制
高山線	<u>白川口～高山</u>	運転見合わせ	雨量規制
太多線		<u>通常運行</u>	
名鉄 名古屋本線 各務原線 広見線		<u>通常運行</u> <u>通常運行</u> <u>通常運行</u>	
長良川鉄道	<u>美濃太田～美濃市</u>	<u>運転見合わせ</u>	
養老鉄道		<u>通常運行</u>	

○バス

運行事業者	運行状況	備考
東濃鉄道	通常運行	
濃飛乗合自動車	運休（乗鞍線）	雨量規制による道路通行止めのため

第9 学校休業の状況

○公立学校

・幼稚園	臨時休校	7校
・小学校	臨時休校	58校
・中学校	臨時休校	33校
・義務教育学校	臨時休校	1校
・高等学校	臨時休校	<u>22校</u>
・特別支援学校	臨時休校	<u>3校</u>
・国際園芸アカデミー（専修学校）	臨時休校	1校
・森林文化アカデミー（専修学校）	臨時休校	1校

○私立学校

・幼稚園	臨時休校	1校	
・中学校	臨時休校	3校	うち1校はオンライン授業を実施
・高等学校	臨時休校	4校	うち1校はオンライン授業を実施
・専修学校	臨時休校	2校	
・各種学校	臨時休校	1校	
・中学校	短縮授業	2校	
・高等学校	短縮授業	9校	

第10 その他

○県有施設の状況

＜県営各務原公園＞ 臨時閉園

＜その他5県営都市公園＞ 通常開園

＜ぎふ木遊館＞ 臨時休館（9月10日） ※9月9日は通常休館日

＜morinos＞ 臨時休館（9月10日）

＜セラミックパーク MINO＞

- ・人員被害なし
- ・①セラミックパーク MINO 内展示ホール付近の搬入路へ土砂流入
引き続き土砂崩れの危険があるため、現在、接近禁止の処置
- ・②別棟作陶館で床下浸水が発生（詳細不明）
- ・③その他、館内各所で雨漏りを確認
本日の対応予定
- ・避難指示が解除されているため、敷地内および館内の安全確認を行い、開館
ただし散策路は引き続き土砂崩れの危険があるため立入禁止
- ・①についても引き続き土砂崩れの危険があるため接近禁止
- ②については確認中
- ③についてはバケツなどを設置して対応中

○福祉施設の状況

人的被害なし

建物被害あり

高齢者福祉施設 床上浸水1（多治見市）

以 上