

災害による道路通行規制状況(9月16日 10時30分 現在)

路線		箇所	規制原因		発生日時		規制延長	規制内容	解除(変)日時			迂回路			備考
番号	路線名				月日	時間			現在	月日	時間	迂	孤立集落	人数等	
227	牧田室原線	大垣市上石津町牧田	災害	土砂流出	9/16	4:00	1.5	全面通行止				有	無	0	土砂量:約50m ³

(累積)通行止路線・箇所数

道路種別	路線数	箇所数
直轄国道	0	0
県管理国道	0	0
主要地方道	0	0
一般県道	1	1
県管理道合計	1	1
総合計	1	1

現在通行止め路線・箇所数

道路種別	路線数	箇所数
直轄国道	0	0
県管理国道	0	0
主要地方道	0	0
一般県道	1	1
県管理道合計	1	1
総合計	1	1