

災害による道路通行規制状況(9月17日 16時00分 現在)

番号	路線名	箇所	規制原因		発生日時		規制延長	規制内容	解除(変)日時			迂回路			備考
					月日	時間			現在	月日	時間	迂	孤立集落	人数等	
227	牧田室原線	大垣市上石津町牧田	災害	土砂流出	9/16	4:00	1.5	全面通行止	解除	9/16	17:00	有	無	0	土砂量:約50m <sup>3</sup>
15	名古屋多治見線	多治見市市之倉町～愛知県境	災害	倒木	9/16	10:30	0.2	全面通行止	解除	9/16	13:45	有	無	0	愛知県側で倒木発生
351	御嵩川辺線	可児市兼山	災害	倒木	9/16	12:20	0.4	全面通行止	解除	9/16	16:25	有	無	0	倒木による規制
441	落合飛騨小坂停車場線	下呂市小坂町落合	災害	舗装破損	9/16	15:30	21.4	全面通行止				無	無	0	舗装破損による規制
11	豊田明智線	恵那市明智町鳳	災害	土砂流出	9/16	15:30	1.0	全面通行止	解除	9/17	14:20	無	無	0	土砂流出による規制
139	上石津多賀線	大垣市上石津町時山	災害	法面崩壊	9/17	10:30	0.3	全面通行止				有	無	0	路側欠損による規制

(累積)通行止路線・箇所数

道路種別	路線数	箇所数
直轄国道	0	0
県管理国道	0	0
主要地方道	2	2
一般県道	4	4
県管理道合計	6	6
総合計	6	6

現在通行止め路線・箇所数

道路種別	路線数	箇所数
直轄国道	0	0
県管理国道	0	0
主要地方道	0	0
一般県道	2	2
県管理道合計	2	2
総合計	2	2