中津川記者会同時配布資料
岐阜県政記者クラブ加盟社各位

令和８年１１月１２日（木）　岐阜県発表資料			
担当課	担当係	担当者	電話番号
商工労働政策課 亜炭鉱廃坑対策室	鉱政・亜炭鉱廃坑 対策係	松波	内線　3622 直通　058-272-8359 FAX　058-271-6873

中津川市落合（おちあい）字宮ノ前（みやのまえ）地内における亜炭鉱廃坑による陥没と疑われる事案について

令和８年１１月１１日に、中津川市落合字宮ノ前地内において、亜炭鉱廃坑による陥没と疑われる事案について合同現地調査を行いましたので、下記のとおりお知らせします。

今後、中部経済産業局により亜炭鉱廃坑を原因とする陥没との確認が得られた後、中津川市が特定鉱害復旧事業等基金（旧鉱物採掘区域復旧費補助金）により復旧事業を実施します。

なお、本件陥没による人的被害及び建物被害はありませんでした。

記

１　被害概要

・被害発見時期：令和８年１１月９日
・被害発生場所：中津川市落合字宮ノ前地内
・被害の状況：浅所陥没２箇所　①開口部 2.0m×1.4m　L字形、深さ1.1m
（同一地内）　②開口部 1.2m×1.0m　半円形、深さ0.8m

２　経　緯

令和８年１１月９日

・１４時１５分頃　地元住民が被害の発生を中津川市落合事務所へ通報
・１５時１０分頃　中津川市工業課職員、同市落合事務所職員が現地確認を実施

令和８年１１月１１日

・１４時００分　関係機関による合同現地調査
参加機関
・経済産業省 中部経済産業局 資源・燃料課
・（公財）岐阜県産業経済振興センター
・中津川市 商工観光部 工業課
・県商工労働部 商工労働政策課 亜炭鉱廃坑対策室
・県恵那県事務所 振興防災課

３　危険防止措置

・中津川市が立入禁止措置（カラーコーン及びガードバーの設置）を実施済
・中津川市から地元区長に、該当箇所に近づかないよう周辺住民への注意喚起を依頼

位置図


N
国道 19 号
弓の木橋
下落合川
横手橋
おがらん橋
宮前橋
被害箇所 ①・②
中央自動車道
梵天橋
山ノ田大橋
被害箇所　広域図
JR中央本線
中津川駅
縮尺 1：5000
100 50 0 100

(C)岐阜県

中津川市落合地内　陥没箇所現況写真

（令和８年１１月９日：中津川市　商工観光部　工業課　撮影）

陥没箇所①





陥没箇所②



